Q9 배수관에서 심한 악취가 나는데 어떻게 해야 하나요?



A9 트랩이 정상적으로 기능하면 악취나 해충의 침입을 막을 수 있습니다.

트랩에는 악취나 해충의 침입을 차단하는 기능이 있습니다. 트랩이 정상적으로 기능하지 않거나 트랩이 부착되지 않은 경우는 실내에 악취가 나거나 해충이 침입하므로 주의하십시오.



《트랩이 정상적으로 기능하지 않는 원인》

- 머리카락 등의 청소 부족
- 벨 트랩의 벨을 분리하는 등 부적절한 관리
- 장시간 사용하지 않아서 봉수가 증발
- 기구의 노후화
- 배수관이나 통기관 등의 접속 불량

등

실내의 주요한 악취의 원인은

- 접속 불량
- 밀폐되지 않음
- 흔들림

- 트랩이 없음
- 트랩의 부식
- 봉수의 증발



트랩이란?



※봉수…배수관 등을 통해 악취, 가스, 해충 등이 실내로 들어오는 것을 막기 위해 트랩 안에서 일정 수량을 유지하는 물을 말한다.

트랩의 트러블 등 문제가 발생했을 때는
'배수 무엇이든 상담소' (P25) 의 협력점포와 상담하십시오.