

港区麻布十番 一の橋交差点付近 のバイパス管


1 経緯

- ◇令和6年8月21日の集中豪雨により麻布十番駅周辺で道路冠水が発生
- ◇早期に浸水被害を軽減するための対策を検討

2 小規模なバイパス管の整備

- ◇大規模な施設整備には長期間を要するため、バイパス管を整備することで下水の流れを切り替える短期対策を実施(令和8年3月完成)し、浸水被害を早期に軽減

< 港区 一の橋交差点付近 >



< 対策のイメージ >

