

Q9

배수관에서 심한 악취가
나는데 어떻게 해야 하나요?



A9

트랩이 정상적으로 기능하면
악취나 해충의 침입을 막을 수 있습니다.


트랩에는 악취나 해충의 침입을 차단하는 기능이 있습니다.

트랩이 정상적으로 기능
하지 않거나 트랩이 부착
되지 않은 경우는 실내에
악취가 나거나 해충이
침입하므로 주의하십시오.

《트랩이 정상적으로 기능
하지 않는 원인》

- ①머리카락 등의 청소 부족
- ②벨 트랩의 벨을
분리하는 등 부적절한
관리
- ③장시간 사용하지 않아서
봉수가 증발
- ④기구의 노후화
- ⑤배수관이나 통기관 등의
접속 불량

등



트랩의 트러블 등 문제가 발생했을 때는
'배수 무엇이든 상담소' (P25) 의 협력점포와 상담하십시오.