

事後調査一覧表

整理番号	物件所在地	所有者住所氏名 電話番号	使用者 電話番号	構造 調査床面積 用途 経過年数	損害概要
1	新宿区西新宿 一丁目1番1号	新宿区西新宿 一丁目1番1号 東京 太郎 (0000)0000	同 左	木造2階建 139.91 m ² 住宅 7年	基礎亀裂 4 mm 建付不良 タイル亀裂 7 mm
2	新宿区西新宿 一丁目2番1号	千代田区大手町 二丁目6番2号 下水工業㈱取締役下水 (0000)0000	下水 次郎 (0000)0000	木造平家建 102.00 m ² 店舗住宅 12年	土間亀裂 10 mm 床不陸 天井漏水
3	新宿区西新宿 一丁目2番2号	同 左 新宿 一郎 新宿 二郎 (0000)0000	同 左	木造2階建 53.24 m ² 住宅 10年	基礎亀裂 4 mm 土間亀裂 5 mm 建付不良
4	新宿区西新宿 一丁目2番3号	同 左 日本 太郎 日本 花子 (0000)0000	同 左	木造2階建 60.00 m ² 住宅 5年	外装タイル亀裂 3 mm 外装亀裂 2 mm
5	新宿区西新宿 一丁目3番1号	新宿区西新宿 一丁目3番1号 東京 次郎 (0000)0000	同 左	RC4階建 647.76 m ² 共同住宅 7年	門扉不良 塀亀裂 5 mm 土間亀裂 3 mm
6	新宿区西新宿 一丁目3番3号	新宿区西新宿 一丁目3番3号 多摩 一男 000(000)0000	同 左	RC4階建 654.76 m ² 共同住宅 3年	変化なし

(注) 事後調査一覧表は、家屋等の調査を実施した物件を記載し、整理番号は、連番で付す。

(A4タテ)