

損害物件修理一覧表

工事番号 〇〇〇〇第〇〇〇〇〇号

工事件名 新宿区西新宿一、二丁目付近再構築工事

受注者 下水道建設株式会社
 現場代理人 甲野 太郎
 (連絡員)

整理番号	物件所在地 氏名	修理の内容	承諾の有無	備考
1	新宿区西新宿1-1-1 東京 太郎	建具調整 外壁亀裂補修	有	承諾書類 受注者保管
2	新宿区西新宿1-2-1 下水 一	建具調整 土間コンクリート亀裂補修	有	口頭で承諾
3	新宿区西新宿1-2-2 新宿一郎・新宿二郎	基礎亀裂補修	有	承諾書類 受注者保管
4	新宿区西新宿1-2-3 日本太郎・日本花子	建具調整 土間コンクリート亀裂補修	〃	〃 〃
5	新宿区西新宿1-3-1 東京 次郎	門扉建付調整 外壁亀裂補修	〃	〃 〃
6	新宿区西新宿1-3-3 多摩 一男	タイル目地補修 基礎亀裂補修	〃	〃 〃

(注) 工事起因による損害の発生・拡大箇所を受注者が補修した案件について作成する。

修理物件の修理前、修理後の写真を填補すること

(A4タテ)