

損 害 調 査 一 覧 表

工事件名		新宿区西新宿一、二丁目付近再構築工事		受注者	下水道建設株式会社			
整理 番号	物件所有者	構 造 延床面積	損害見積額	当 該 地 状 況				備 考
				側線から の 距 離	掘削深	地質	沈下 最大	
1	東京 太郎	木造 2 階建 153.16 m ²	円 0,000,000	m 1.0	m 3.0	シルト	mm 20	
2	下水工業(株) 取締役下水 一	木造平家建 102.00 m ²	000,000	1.3	2.1	〃	15	
3	新宿 一郎 新宿 二郎	木造 2 階建 53.24 m ²	0,000,000	1.5	2.6	〃	25	
4	日本 太郎 日本 花子	木造 2 階建 60.00 m ²	000,000	2.0	3.1	〃	18	
5	東京 次郎	RC 4 階建 647.76 m ²	000,000	1.8	2.5	〃	15	
6	多摩 一男	RC 4 階建 654.76 m ²	0	1.5	2.3	〃	10	被害なし
		合 計	0,000,000					

(注) 開削工事の地質は掘削床付の地質を記載する。(立坑工事含む)
シールド・推進工事の地質は、掘削部分の地質を記載する。

(A 4 タテ)