

調査概要調書

| 整理番号 | | 1 | | 事後調査年月日 | | 〇〇年〇〇月〇〇日 | | |
|-------------|-------------------|-------------------------------------|----------|---------|--------------------|----------------------|---------|----|
| 仕 上 表 | 階別 1階 | 階別 | 室名 | 床 | 巾木・腰 | 内壁 | 天井 | 備考 |
| | | 和室 | タタミ | | | 京塗壁 | 杉合板 | |
| | | 廊下 | 縁甲板 | | | 織壁 | 杉合板 | |
| | | リビングルーム | フーリング | | | ビニルクロス貼 | 化粧石膏ボード | |
| | | DK | フーリング | | | ビニルクロス貼 | 化粧石膏ボード | |
| | | 浴室 | モザイクタイル | 100角タイル | 吹付タイル | シン焼き落し | | |
| | | 玄関 | 150角タイル | | | 小口タイル | 化粧石膏ボード | |
| | | 階段室 | 縁甲板 | | | 織壁 | 杉合板 | |
| | | トイレ | クッションフロア | | | ビニルクロス貼 | 化粧石膏ボード | |
| | 2階 | 洗面所 | クッションフロア | | | ビニルクロス貼 | 化粧石膏ボード | |
| | | 洋間 | フーリング | | | ビニルクロス貼 | 化粧石膏ボード | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | 二階の一部、三階の事前・事後調査については所有者の意向により内部未調査 | | | | | | |
| 調査概要 | | | | | その他 | | | |
| 1 | 建物の傾斜(全体・部分) | | 拡大 | | 構造 | 造木造3階建 | | |
| 2 | 基礎の亀裂(○箇所) | | 発生 | | 建物延床面積 | — m ² | | |
| 3 | 床の傾斜・不陸 | | 拡大 | | 基礎 | 布基礎 | | |
| 4 | 内壁の(亀裂・散り切れ) | | 発生、拡大 | | 外壁 | 吹付タイル | | |
| 5 | 外壁の亀裂(工事面・右・左・裏) | | 発生、拡大 | | 塀 | コンクリートブロック造 | | |
| 6 | タイルの亀裂(台・浴・便・玄) | | 発生 | | | | | |
| | タイルの目地切れ(台・浴・便・玄) | | 発生 | | | | | |
| 7 | 建具建付不良 | | 発生 | | | | | |
| 8 | 屋根・外壁からの雨漏り | | 発生 | | 構造資料の使用 | (有・無) | | |
| 9 | 塀の傾斜 | | 拡大 | | 建物調査床面積 | 61.51 m ² | | |
| | 塀の亀裂 | | 発生、拡大 | | 工作物調査面積 | — m ² | | |
| 10 | 土間コンクリートの亀裂 | | 発生 | | 工作物調査延長 | — m | | |
| 11 | 排水の不良 | | 変化なし | | (擁壁 高さ2.5m 構造計算必要) | | | |
| 12 | その他() | | | | | | | |

(注) 非木造の揚屋積算の際は、その他欄に構造資料の使用の有無を必ず表記する。

(A4タテ)