




〈セグメント切削状況及び是正工事案〉


不適切施工箇所①



セグメントの外側を切削
※5リングのうち1リングを記載



不適切施工箇所②



セグメントの外側を切削

