			4	2025/10/17	
管理番号	契約部署	開札日	契約番号	工事件名	設置状況
7-001	西一	R7.3.4	06-土早-001	新宿区高田馬場三丁目付近外分水人孔補修工事	済み
7-002	経理	R7.3.4	06-設早-001	南部汚泥処理プラント汚泥焼却設備再構築その3工事	済み
7-003	西二	R6.9.26	06-土-016	北区浮間三丁目付近外人孔上部補修工事(第1回変更)	済み
7-004	西一	R7.1.27	R6−設-014	落合水再生センターほか2か所工業計器設備改良・補 修工事	済み
7-005	経理部	R7.2.20	06-設-018	砂町水再生センター発電設備その3工事	済み
7-006	経理部	R7.2.20	06-設-006	新河岸水再生センター汚泥焼却電気設備再構築その 2工事	済み
7-007	経理部	R7.2.20	06-設早-007	浅川水再生センター汚泥処理電気設備再構築その5 工事	済み
7-008	東二	R7.2.21	06-設-031	小菅水再生センターほか1か所工業計器設備改良·補 修工事	済み
7-009	経理部	R7.2.26	06-設早-012	砂町水再生センターガスタービン発電設備改良工事	済み
7-010	経理部	R7.3.4	06-設早-129	東部汚泥処理プラント監視制御設備改良・補修工事	済み
7-011	経理部	R7.3.6	06-設早-131	青海その2ポンプ所ほか8か所照明設備改良工事	済み
7-012	経理部	R6.10.15	06-設-064	砂町水再生センター雑用水設備改良・補修工事	済み
7-013	東一	R6.10.15	06-設-018	江東ポンプ所ほか1か所ポンプ設備補修工事	済み
7-014	東二	R7.1.10	06-設-024	葛西水再生センター汚泥処理機械設備補修工事	済み
7-015	経理部	R7.2.20	06-設早-005	南部汚泥処理プラント汚泥焼却設備4号炉撤去工事	済み
7-016	経理部	R7.2.20	06-設早-003	南部汚泥処理プラント汚泥濃縮設備再構築その4工事	済み
7-017	南部	R7.3.10	06-設早-001	東糀谷ポンプ所空調設備改修工事	済み
7-018	経理部	R6.10.24	06-設-074	芝浦水再生センター高速ろ過設備補修工事	済み
7-019	経理部	R6.12.12	06-設-107	森ヶ崎水再生センター(東)汚泥処理機械設備補修工 事	済み
7-020	経理部	R7.3.4	06-設-002	東部汚泥処理プラント汚泥焼却電気設備再構築その2 工事	済み
7-021	経理部	R7.3.13	06-土-122	練馬区光が丘二丁目、北区田端新町二丁目付近管路 耐震化工事	済み
7-022	経理部	R7.1.15	06-土-094	中央区銀座一、二丁目付近管路耐震化工事	済み
7-023	経理部	R7.2.27	06-土早-001	浜川ポンプ所整備その3工事	済み
7-024	経理部	R7.2.27	06-土-108	浅川水再生センター汚泥焼却設備再構築に伴う建設 工事	済み
7-025	中部	R7.2.21	06-設-012	芝浦水再生センターほか2か所脱臭設備補修工事	済み
7-026	東二	R7.3.14	06-設早-002	葛西水再生センターほか2か所脱臭設備補修工事	済み
7-027	東一	R7.3.4	06-土早-001	砂町水再生センター砂系第一沈殿池防食整備工事	済み
7-028	経理部	R7.3.13	06-土-128	芝浦水再生センター再生水利用事業品川駅東口地区 配水管敷設工事	非対応
7-029	経理部	R7.1.21	06-設-122	芝浦水再生センター浅槽反応槽3号散気設備改良工 事	済み
7-030	経理部	R6.6.13	06-設-024	森ヶ崎水再生センター(東)スカム処理設備補修工事	済み

管理番号	契約部署	開札日	契約番号	工事件名	設置状況
7-031	経理部	R6.7.4	06-設-029	東糀谷ポンプ所沈砂池機械設備改良・補修工事	 済み
7-032	経理部	R6.10.15	06-設-068	葛西水再生センター雨水貯留池分水扉改良工事	非対応
7-033	経理部	R6.12.19	06-設-109	砂町水再生センター砂系簡易放流扉設備更新工事	 済み
7-034	経理部	R6.12.19	06-設-110	新河岸水再生センター沈殿池機械設備更新工事	済み
7-035	経理部	R6.12.19	06-設-113	両国ポンプ所沈砂池機械設備改良・補修工事	済み
7-036	流域	R6.12.24	06-設-027	南多摩水再生センターしさ破砕機補修工事	済み
7-037	経理部	R7.1.7	06-設-117	新河岸水再生センター沈砂池機械設備改良・補修工 事	済み
7-038	東二	R7.1.10	06-設-025	中川水再生センター1系第二沈殿池4号機械設備補修 工事	済み
7-039	経理部	R7.1.21	06-設-121	芝浦水再生センター中央系新第二沈殿池9·10号機械 設備更新工事	済み
7-040	東二	R7.1.24	06-設-028	新小岩ポンプ所ほか3か所沈砂池機械設備補修工事	済み
7-041	西二	R7.1.30	06-設-024	新河岸水再生センター雨水阻水扉3号補修工事	済み
7-042	東一	R7.2.4	06-設-030	晴海ポンプ所ほか2か所沈砂池機械設備補修工事	済み
7-043	経理部	R6.3.5	05-設-139	芝浦水再生センター処理水送水設備改良工事	済み
7-044	経理部	R6.12.19	06-設-108	芝浦水再生センター東系返送汚泥ポンプ設備改良工事	済み
7-045	経理部	R6.6.6	06-土-014	北区赤羽台一丁目、赤羽西四丁目付近枝線その3工 事	非対応
7-046	経理部	R6.7.9	06-土-017	中野区中野四丁目付近枝線工事	非対応
7-047	経理部	R7.1.14	06-設-118	三河島水再生センター汚泥ポンプ設備補修工事	済み
7-048	東二	R6.5.10	05-設早-008	葛西水再生センター南系送風機設備補修工事	済み
7-049	西二	R6.8.29	06-設-005	浮間水再生センター送風機設備2号補修工事	済み
7-050	東一	R6.11.26	06-設-024	砂町水再生センターポンプ設備補修工事	済み
7-051	経理部	R7.5.29	06-土早-017	江東区塩浜二丁目、新砂一丁目付近管路耐震化工事	済み
7-052	経理部	R7.6.3	06-設早-042	八王子水再生センター送風機設備再構築その2工事	済み
7-053	経理部	R7.6.3	06-設早-038	浅川水再生センターポンプ設備再構築工事	済み
7-054	経理部	R7.5.13	06-設早-024	平和島ポンプ所雨水ポンプ設備1号補修工事	済み
7-055	経理部	R7.5.20	06-設早-032	落合水再生センター超低段汚水ポンプ設備4号改良工事	済み
7-056	経理部	R7.6.3	07-設-006	浮間水再生センターほか1か所主ポンプ設備改良・補 修工事	済み
7-057	東二	R7.5.9	06-設早-005	新小岩ポンプ所汚水ポンプ設備2号補修工事	済み
7-058	中部	R7.5.23	06-土早-003	中央区銀座二、三丁目付近管路耐震化工事	済み
7-059	東一	R7.5.27	06-土早-004	江東区辰巳一丁目付近管路耐震化工事	済み
7-060	経理部	R7.5.29	06-土早-016	荒川区東日暮里六丁目、北区田端新町三丁目付近管 路耐震化工事	済み

管理番号	契約部署	開札日	契約番号	工事件名	設置状況
7-061	経理部	R7.5.29	06-土早-023	落合水再生センター南系第一沈殿池防食整備工事	済み
7-062	経理部	R7.5.29	06-土早-024	新田ポンプ所放流扉改良工事	済み
7-063	東二	R7.5.23	06-土早-007	葛飾区金町五丁目付近枝線工事	済み
7-064	経理部	R7.5.29	06-土早-019	竪川幹線再構築その5工事	非対応
7-065	経理部	R7.5.20	06-設早-023	森ヶ崎水再生センターほか3か所脱臭設備改良・補修 工事	済み
7-066	北部	R7.5.22	06-設早-002	三河島水再生センター脱臭設備補修工事	済み
7-067	流域	R7.5.27	06-設早-003	多摩川上流水再生センター水処理2系脱臭設備改良 工事	済み
7-068	経理部	R7.6.17	07-土-009	落合水再生センター~中野水再生センター間光ファイ バーケーブル敷設工事	済み
7-069	西一	R6.12.2	06-土-024	杉並区西荻南三丁目付近外管きょ補修工事(第1回変 更)	済み
7-070	経理部	R7.6.17	07-土-003	環状第4号線道路整備事業に伴う港区港南一丁目付近管きょ改良工事	済み
7-071	経理部	R7.5.22	06-設早-045	みやぎ水再生センター監視制御設備改良工事	済み
7-072	経理部	R7.6.17	06-設早-035	東部汚泥処理プラント汚泥処理電気設備再構築その3 工事	済み
7-073	経理部	R7.6.17	07-建-001	葛西水再生センター太陽光発電設備工事	済み
7-074	経理部	R7.6.19	07-設-022	三河島水再生センター第二浅草系電気設備その2工 事	済み
7-075	森セ	R7.6.26	07-設-001	森ヶ崎水再生センター大森南ポンプ室水質計器設備 改良工事	済み
7-076	経理部	R7.6.26	07-設-001	南部汚泥処理プラント汚泥処理電気設備再構築その8工事	済み
7-077	経理部	R7.5.20	06-設早-021	光ファイバー通信情報管理設備改良工事	済み
7-078	経理部	R6.9.4	06-土-037	新宿区新宿二丁目、中野区東中野一丁目付近管路耐 震化工事(第3回変更分)	済み
7-079	東一	R7.1.14	06-土-021	江東区亀戸三丁目付近外管きょ補修工事(第1回変更 分)	済み
7-080	流域	R7.6.17	07-設-003	北多摩二号水再生センターほか1か所脱臭設備補修 工事	済み
7-081	経理部	R7.6.17	07-設-021	勝島ポンプ所汚水ポンプ棟脱臭設備工事	済み
7-082	経理部	R7.6.12	07-設-003	八王子水再生センター第一沈殿池機械設備再構築工 事	済み
7-083	経理部	R7.6.3	06-設早-044	中野水再生センター沈殿池機械設備更新工事	済み
7-084	経理部	R7.6.3	06-設早-037	八王子水再生センター第二沈殿池機械設備再構築そ の3工事	済み
7-085	経理部	R7.5.20	06-設早-019	浅川水再生センター高段沈砂池機械設備改良・補修 工事	済み
7-086	経理部	R7.2.25	06-設早-009	砂町水再生センター砂系第一沈殿池機械設備更新工事	済み
7-087	経理部	R7.6.24	07-土-014	渋谷区猿楽町、南平台町付近管路耐震化工事	済み
7-088	森セ	R7.5.14	06-設早-002	南部汚泥処理プラント機械濃縮設備補修工事	済み
7-089	流域	R7.5.27	06-設早-006	浅川水再生センター汚泥脱水設備3号補修工事	済み
7-090	流域	R6.5.20	05-設早-007	八王子水再生センター汚泥搬送設備補修工事	済み

管理番号	契約部署	開札日	契約番号	工事件名	設置状況
7-091	経理部	R7.6.19	07-設-020	南部汚泥処理プラント脱水ケーキ搬送設備補修工事	 済み
7-092	北部	R7.2.14	06-設-012	東尾久浄化センター沈砂移送ポンプ設備補修工事	 済み
7-093	経理部	R7.2.20	06-設-127	亀有ポンプ所ほか1か所沈砂池機械設備補修工事	 済み
7-094	東一	R7.5.27	06-設早-002	有明南その2ポンプ所破砕機設備補修工事	 済み
7-095	経理部	R7.6.3	06-設早-047	みやぎ水再生センター沈砂池機械設備補修工事	 済み
7-096	経理部	R7.6.3	06-設早-048	浮間水再生センター沈砂池機械設備補修工事	 済み
7-097	経理部	R7.6.3	06-設早-051	森ヶ崎水再生センターほか1か所沈砂池機械設備補 修工事	 済み
7-098	東一	R7.6.10	07-設-002	砂町水再生センター東陽皿系一沈流入可動せき補修 工事	済み
7-099	経理部	R7.6.19	07-設-012	砂町水再生センター汚泥槽機械設備補修工事	済み
7–100	経理部	R7.6.19	07-設-017	明石町ポンプ所沈砂池機械設備改良・補修工事	済み
7-101	西一	R7.7.7	07-設-002	落合水再生センター高段沈砂池3号機械設備補修工事	済み
7-102	経理部	R7.5.27	06-設早-028	北多摩二号水再生センター水処理機械設備改良・補 修工事	済み
7-103	経理部	R7.6.3	06-設早-046	みやぎ水再生センター汚泥配管改良工事	済み
7-104	経理部	R7.7.15	07-土-020	墨田区吾妻橋三丁目付近枝線工事	済み
7–105	経理部	R7.6.5	06-土早-031	熊の木雨水幹線再構築その6工事	非対応
7–106	流域	R7.6.24	07-設-002	清瀬水再生センター汚泥処理設備改良・補修工事	済み
7–107	経理部	R7.6.24	07-土-012	砂町水再生センター発電設備設置に伴う用地整備工事	済み
7–108	経理部	R6.11.14	06-土-071	上立区西新井五丁目、葛飾区新小岩一丁目付近管路 耐震化工事(第1回目変更分)	済み
7–109	中部	R7.7.18	07-土-004	千代田区一番町、九段南四丁目付近管路耐震化工事	済み
7–110	流域	R7.7.1	07-設-006	多摩川水再生センターほか1か所脱臭設備補修工事	済み
7-111	中部	R7.7.18	07-設-001	桜橋第二ポンプ所ほか1か所脱臭設備補修工事	済み
7-112	流域	R7.7.23	07-設-007	北多摩一号水再生センターほか2か所脱臭設備補修工事	済み
7–113	流域	R7.5.22	06-設早-004	南多摩水再生センター電源設備改良工事	済み
7-114	流域	R7.5.22	06-設早-001	稲城ポンプ所汚水ポンプ設備1号改良工事	済み
7–115	経理部	R7.8.7	07-設-032	葛西水再生センター監視制御設備改良工事	済み
7–116	西一	R7.7.31	07-設-005	新宿区百人町四丁目付近水位計設備工事	済み
7–117	経理部	R7.6.12	06-設早-026	新河岸水再生センター南系反応槽機械設備再構築そ の3工事	済み
7–118	経理部	R7.6.3	06-設早-036	八王子水再生センター反応槽機械設備再構築その3 工事	済み
7–119	南部	R7.8.25	07-土-014	南部下水道事務所管内人孔防食被覆補修工事	済み
7-120	経理部	R7.6.24	07-土-017	城南島汚水幹線再構築工事	済み

				2025/10/17	
管理番号	契約部署	開札日	契約番号	工事件名	設置状況
7–121	経理部	R6.5.28	05-土早-013	(最終変更後)世田谷区喜多見三丁目、野沢三丁目付 近管路耐震化工事	済み
7–122	経理部	R6.2.1	05-土-095	(最終変更後)港区海岸二、三丁目付近管路耐震化工事	済み
7–123	経理部	R7.8.28	07-設-037	三河島水再生センター監視制御設備改良工事	済み
7-124	経理部	R7.8.28	07-設-035	矢ロポンプ所ほか1か所電気設備改良・補修工事	済み
7–125	森セ	R7.9.3	07-設-002	森ヶ崎水再生センターほか2か所電源設備改良・補修 工事	済み
7–126	経理部	R7.9.4	07-設-042	日本堤ポンプ所監視制御設備改良工事	済み
7–127	東二	R7.9.5	07-設-007	本田ポンプ所ほか1か所電源設備改良・補修工事	済み
7–128	西二	R7.7.17	07-設-001	みやぎ水再生センターほか1か所電気設備改良・補修 工事	済み
7–129	北部	R7.8.28	07-土-008	文京区小石川一丁目、豊島区雑司が谷一丁目付近管 路耐震化工事	済み
7–130	経理部	R7.9.4	07-設-040	桜橋第二ポンプ所茅場町系雨水ポンプ設備4号補修 工事	済み
7–131	経理部	R6.5.30	05-設早-048	加平ポンプ所雨水ポンプ設備3号改良工事	済み
7–132	経理部	R7.6.19	06-設早-039	八王子水再生センター汚泥処理電気設備再構築その 3工事	済み
7–133	西二	R7.8.22	07-設-004	浮間水再生センターほか1か所計装設備改良・補修工 事	済み
7–134	経理部	R7.5.20	06-設早-020	降雨情報システム雨量データ収集装置改良工事	済み
7–135	東二	R7.6.6	07-設-001	葛西水再生センター計装設備改良・補修工事	済み
7–136	東二	R7.5.23	06-設早-004	中川水再生センターほか1か所電源設備補修工事	済み
7–137	北部	R7.5.22	06-雑早-039	三河島水再生センターほか1か所開口部覆蓋点検委 託	非対応
7–138	経理部	R7.7.30	07-土-024	小松川ポンプ所流入きょ耐震補強工事	済み
7–139	経理部	R7.7.30	07-土-021	田柄川幹線再構築その5工事	済み
7–140	経理部	R7.8.6	07-土-023	下赤塚幹線再構築その6工事	済み
7–141	東一	R6.10.1	06-設-016	砂町水再生センター工業計器設備改良・補修工事	済み
7-142	経理部	R7.6.12	06-設早-027	みやぎ水再生センター汚泥濃縮設備工事	済み
7–143	経理部	R7.6.19	06-設早-034	東部汚泥処理プラント汚泥濃縮設備再構築その2工事	済み
7–144	経理部	R7.9.18	07-設-039	新河岸水再生センター水処理電気設備再構築その13 工事	準備中
7–145	経理部	R7.9.30	07-設-049	両国ポンプ所電気設備改良工事	済み
7–146	経理部	R7.9.30	07-設-048	令和7·8年度光ファイバー通信情報管理設備再構築工事	済み
7–147	森セ	R7.10.1	07-設-005	南部汚泥処理プラント電気設備改良・補修工事	済み
7–148	流域	R7.10.2	07-設-009	浅川水再生センター外1か所計装設備改良・補修工事	準備中
7–149	流域	R7.10.2	07-設-010	多摩川上流水再生センター電源設備改良工事	準備中
7–150	東一	R7.9.9	07-土-006	江東区亀戸二丁目、墨田区東墨田三丁目付近管路耐 震化工事	済み
-				展化工事	

管理番号	契約部署	開札日	契約番号	工事件名	設置状況
7–151	北部	R7.9.11	07-土-011	荒川区町屋二丁目、荒川二丁目付近管路耐震化工事	済み
7–152	北部	R7.9.25	07-土-012	荒川区町屋四丁目、東尾久一丁目付近管路耐震化工 事	済み
7–153	経理部	R7.8.28	07-設-034	砂町水再生センターほか1か所脱臭設備補修工事	済み
7–154	西二	R7.9.4	07-設-008	みやぎ水再生センターほか1か所脱臭設備補修工事	済み
7–155	西一	R7.9.22	07-設-006	落合水再生センターほか1か所脱臭設備補修工事	準備中
7–156	経理部	R6.6.25	06-土-013	目黒区八雲四丁目、中目黒一丁目付近管路耐震化工事(変更分)	準備中
7–157	南部	R7.9.22	07-土-018	大田区昭和島二丁目付近人孔防食被覆補修工事	準備中
7–158	西二	R7.10.2	07-土-018	北区王子一丁目付近人孔補修工事	済み
7–159	南部	R7.10.6	07-土-022	品川区八潮五丁目付近人孔防食被覆補修工事	準備中
7–160	北部	R7.10.9	07-±-018□	豊島区西池袋三丁目付近外人孔防食被覆補修工事	準備中
7–161	経理部	R7.9.3	07-土-028	本田ポンプ所外1か所耐震補強工事	準備中
7–162	経理部	R7.9.9	07-土-032	神谷ポンプ所放流きょ吐口耐震補強その2工事	準備中

管理番号	契約部署	開札日	契約番号	工事件名	設置状況
	経理部		05-設早-010	勝島ポンプ所汚水ポンプ棟第二立会川幹線排水ポン	済み
6-001		R6.3.8		プ設備工事 南部汚泥処理プラント汚泥処理電気設備再構築その7	
6-002	経理部	R6.3.5	05-設早-009	工事 芝浦水再生センター水処理電気設備再構築その3工	済み
6-003	経理部	R6.3.5	05-設早-007	事	済み ———
6-004	経理部	R6.3.5	05-設-140	芝浦水再生センター浅槽反応槽2号散気設備更新工 事	済み
6-005	経理部	R6.3.8	05-設早-017	三河島水再生センター沈砂池機械設備補修工事	済み
6-006	北部	R6.3.7	05-土早-003	荒川区南千住四丁目付近人孔防食被覆補修工事	済み
6-007	北部	R5.6.8	05-土-002	台東区台東三、四丁目付近埋設物調査	済み
6-008	北部	R6.2.22	05-土-027	台東区元浅草二丁目、上野六丁目付近埋設物調査	済み
6-009	経理部	R6.2.21	05-土-100	足立区梅島一丁目、葛飾区金町五丁目付近管きょ改 良工事	済み
6-010	中部	R6.3.11	05-土早-001	港区六本木一丁目付近外人孔防食被覆補修工事	済み
6-011	経理部	R6.2.29	05-土-107	中野区丸山一丁目、杉並区堀ノ内一丁目付近管路耐震化工事	済み
6-012	経理部	R6.3.8	05-設早-013	勝島ポンプ所電気設備その3工事	済み
6-013	経理部	R6.3.7	05-設早-001	森ヶ崎水再生センター電力貯蔵設備再構築工事	済み
6-014	経理部	R6.3.5	05-設早-004	南多摩水再生センター電力貯蔵設備再構築工事	済み
6-015	経理部	R6.3.5	05-設早-008	森ヶ崎水再生センター(東)汚泥処理電気設備再構築 その7工事	済み
6-016	経理部	R6.3.5	05-設早-005	多摩川上流水再生センター電力貯蔵設備再構築工事	済み
6-017	経理部	R6.3.5	05-設早-003	森ヶ崎水再生センター(東)第一沈殿池機械設備更新 工事	済み
6-018	森セ	R6.3.15	05-設早-001	森ヶ崎水再生センター(西)本館沈砂池機械設備補修 工事	済み
6-019	経理部	R5.6.20	04-土早-031	板橋区小茂根四丁目、常盤台四丁目付近管路耐震化工事(最終変更分)	済み
6-020	北部	R6.3.7	05-設早-001	三河島水再生センター脱臭設備補修工事	済み
6-021	東二	R6.3.15	05-設早-002	葛西水再生センターほか2か所脱臭設備補修工事	済み
6-022	東二	R6.3.15	05-設早-001	小菅水再生センター脱臭設備補修工事	済み
6-023	経理部	R6.1.9	05-土-085	砂町水再生センター分水槽流入渠防食整備工事	済み
6-024	経理部	R6.1.16	05-土-088	足立区小台一丁目、西新井六丁目付近枝線工事	済み
6-025	経理部	R6.2.21	05-建-005	城南島ポンプ所設備再構築に伴う建設工事	済み
6-026	経理部	R6.3.6	05-土-110	森ヶ崎水再生センター(東)第一沈殿池防食整備工事	済み
6-027	経理部	R6.3.6	05-土-118	北区滝野川三丁目、板橋区舟渡一丁目付近管路耐震 化工事	済み
6-028	経理部	R6.2.22	05-土-026	芝浦水再生センター西系第一沈殿池流入渠・流出渠 ほか1か所防食整備工事	済み
6-029	経理部	R4.8.10	04-土-020	田柄川幹線再構築その2工事(第3回変更分)	済み
6-030	経理部	R2.6.4	02-土-017	立会川幹線雨水放流管その3工事	済み

管理番号	契約部署	開札日	契約番号		設置状況
6-031	経理部	R6.3.7	05-設早-024	三河島水再生センター監視制御設備改良工事	 済み
6-032	経理部	R6.2.29	05-建-004	□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □	 済み
6-033	経理部	R4.8.10	04-土-020	設工事 	 済み
6-034	————— 経理部	R4.8.10	04-土-020	 田柄川幹線再構築その2工事(第5回変更分)	 済み
6-035	————— 経理部	R6.4.25	05-設早-025	 王子第二ポンプ所脱臭設備工事	 済み
6-036	西二	R6.5.16	05-土早-011	 板橋区西台四丁目付近特殊人孔防食被覆補修工事	済み
6-037	西一	R6.5.20	05-設早-001	落合水再生センター消毒設備改良工事	済み
6-038	経理部	R6.5.30	05-設早-033	砂町水再生センター東陽系沈殿池機械設備補修工事	済み
6-039	経理部	R6.4.10	05-土早-006	芝浦水再生センター中央系新第二沈殿池9·10号機械 設備更新工事	済み
6-040	経理部	R6.6.6	05-設早-037	浅川水再生センター送風機設備その5工事	済み
6-041	西二	R6.5.16	05-設早-002	新田ポンプ所ほか1か所沈砂池機械設備補修工事	済み
6-042	中部	R6.5.17	05-設早-001	箱崎ポンプ所沈砂池機械設備補修工事	済み
6-043	経理部	R6.5.21	05-設早-030	中野水再生センター沈殿池機械設備更新工事	済み
6-044	経理部	R6.5.21	05-設早-032	新宿副都心水リサイクルセンター再生水設備改良工事	済み
6-045	西二	R6.5.30	06-設-002	みやぎ水再生センター東系第一沈殿池1号機械設備補修工事	非対応
6-046	経理部	R6.5.28	05-土早-013	世田谷区喜多見三丁目、野沢三丁目付近管路耐震化工事	済み
6-047	東一	R6.5.21	05-土早-004	江東区豊洲一丁目、若洲一丁目付近管路耐震化工事	済み
6-048	経理部	R5.3.1	05-設早-008	江東区住吉一、二丁目付近再構築工事(第5回変更 分)	済み
6-049	経理部	R5.3.1	06-設-005	江東区住吉一、二丁目付近再構築工事(第6回変更 分)	済み
6-050	経理部	R5.3.1	04-土-111	江東区住吉一、二丁目付近再構築工事(第7回変更 分)	済み
6-051	経理部	R6.5.28	05-土早-014	竪川幹線再構築その4工事	済み
6-052	経理部	R6.6.4	05-設早-039	清瀬水再生センター沈砂池機械設備補修工事	済み
6-053	東一	R6.6.4	06-設-003	砂町水再生センター東陽系スカム処理設備補修工事	非対応
6-054	東一	R6.6.4	06-設-005	有明ポンプ所阻水扉設備更新工事	済み
6-055	経理部	R6.6.6	05-設早-053	矢ロポンプ所沈砂池機械設備補修工事	済み
6-056	経理部	R6.6.6	05-設早-054	森ヶ崎水再生センター(西)沈殿池機械設備更新工事	済み
6-057	経理部	R6.6.6	05-設早-038	浅川水再生センター第二沈殿池機械設備その7工事	済み
6-058	経理部	R6.5.28	05-土早-008	文京区本駒込三丁目、小石川五丁目付近管路耐震化工事	済み
6-059	経理部	R6.5.28	05-土早-012	板橋区新河岸一丁目、高島平八丁目付近管路耐震化工事	済み
6-060	中部	R6.5.17	05-土早-006	中央区月島三丁目、渋谷区恵比寿四丁目付近管路耐震化工事	済み

				2025/10/17	<u>更新</u>
管理番号	契約部署	開札日	契約番号	工事件名	設置状況
6-061	南部	R6.5.20	05-土早-014	品川区東大井一丁目、上大崎三丁目付近管路耐震化 工事	済み
6-062	経理部	R6.6.5	05-土早-025	品川区上大崎三丁目、西五反田一丁目付近管路耐震 化工事	済み
6-063	経理部	R5.3.1	04-土-111	江東区住吉一、二丁目付近再構築工事(第8回変更 分)	済み
6-064	経理部	R6.5.30	05-設早-043	浜町ポンプ所雨水ポンプ設備3号改良・補修工事	済み
6-065	経理部	R6.6.11	05-土早-032	世田谷区瀬田四丁目付近枝線工事	済み
6-066	経理部	R6.6.18	06-土-004	東部汚泥処理プラント設備再構築に伴う整備工事	済み
6-067	経理部	R4.12.14	04-土-085	江東区南砂二丁目、東陽四丁目付近再構築工事(第2回変更分)	済み
6-068	北部	R6.5.24	05-土早-005	台東区上野七丁目、北上野一丁目付近埋設物調査	済み
6-069	東一	R5.11.28	05-土-013	江東区豊洲四丁目、辰巳一丁目付近管路耐震化工事 (第2回変更分)	済み
6-070	経理部	R6.6.27	06-設-022	八王子水再生センター電気設備改良工事	済み
6-071	経理部	R6.6.21	06-設-021	浅川水再生センター水処理電気設備その17工事	済み
6-072	経理部	R6.6.13	06-設-007	新宿副都心水リサイクルセンター電気設備再構築工事	済み
6-073	東二	R6.6.7	06-設-001	梅田ポンプ所電気設備改良・補修工事	済み
6-074	経理部	R6.5.30	05-設早-045	越中島ポンプ所ほか1か所監視制御設備改良・補修工 事	済み
6-075	南部	R6.5.20	07-設-001	東糀谷ポンプ所電気設備改良工事	済み
6-076	東二	R6.5.24	07-設-001	西小松川ポンプ所電源設備補修工事	済み
6-077	東二	R6.5.24	06-設早-021	中川水再生センターほか1か所工業計器設備改良・補 修工事	済み
6-078	経理部	R6.5.14	05-設早-031	三河島水再生センター電気設備その14工事	済み
6-079	経理部	R6.5.30	06-土-021	葛西水再生センター監視制御設備改良工事	済み
6-080	経理部	R6.6.6	07-設-003	みやぎ水再生センター監視制御設備改良工事	済み
6-081	経理部	R6.6.11	05-建早-004	南部汚泥処理プラントほか1か所太陽光発電設備工事	済み
6-082	北部	R6.7.11	06-設-033	白鬚西ポンプ所電気設備改良工事	済み
6-083	経理部	R6.6.18	06-土-005	新河岸水再生センター汚泥焼却炉再構築に伴う基礎 建設その3工事	済み
6-084	経理部	R6.6.25	06-土-013	目黒区八雲四丁目、中目黒一丁目付近管路耐震化工 事	済み
6-085	流域	R6.5.14	05-設早-003	南多摩水再生センターほか1か所脱臭設備補修工事	済み
6-086	流域	R6.5.30	06-設-002	八王子水再生センターほか1か所脱臭設備補修工事	済み
6-087	流域	R7.6.24	07-土-014	森ヶ崎水再生センターほか1か所脱臭設備補修工事	済み
6-088	流域	R6.6.11	06-設-006	北多摩二号水再生センターほか1か所脱臭設備補修 工事	済み
6-089	西一	R6.7.1	06-設-001	落合水再生センターほか1か所脱臭設備補修工事	非対応
6-090	経理部	R6.7.2	06-土-003	杉並区天沼一、二丁目付近枝線工事	非対応

管理番号	契約部署	開札日	契約番号		設置状況
				エザドロ 三河島水再生センター浅草系北反応槽4号散気設備	
6-091	経理部 ———	R5.11.28	05-設-112	更新工事	済み
6-092	経理部	R6.7.4	06-設-030	浅川水再生センター反応槽機械設備その4工事	済み
6-093	経理部	R6.6.20	06-設-016	浮間水再生センター反応槽2号散気設備改良工事	済み
6-094	経理部	R6.6.13	06-設-003	南部汚泥処理プラント汚泥焼却設備新3号改良工事	済み
6-095	経理部	R5.12.21	05-設-126	新河岸水再生センター汚泥処理設備改良・補修工事	済み
6-096	経理部	R6.5.28	05-土早-016	蛇崩川幹線再構築工事	済み
6-097	経理部	R6.6.18	06-土-015	北区十条台二丁目石神井川流域貯留池工事	非対応
6-098	北部	R6.8.1	06-土-005	文京区本駒込四丁目付近外人孔防食被覆補修工事	済み
6-099	南部	R6.8.5	06-土-015	南部下水道事務所管内人孔防食被覆補修工事	済み
6-100	経理部	R6.7.4	06-設-031	北多摩二号水再生センターほか1か所監視制御設備 改良工事	非対応
6-101	経理部	R6.3.6	05-土-119	熊の木雨水幹線再構築その4工事(第1回変更分)	済み
6-102	経理部	R6.7.17	06-土-008	千代田区神田駿河台三丁目、神田淡路町一丁目付近 管路耐震化工事	済み
6-103	経理部	R6.8.1	06-設-020	多摩川上流水再生センター監視制御設備再構築工事	済み
6-104	中部	R6.7.26	06-設-003	箱崎ポンプ所消防設備改良工事	済み
6-105	経理部	R6.7.17	06-設-035	光ファイバー通信情報管理設備改良・補修工事	済み
6-106	中部	R6.7.12	06-設-002	汐留第二ポンプ所ほか2か所電源設備改良・補修工事	済み
6-107	東一	R6.7.2	06-設-008	砂町水再生センター消防設備補修工事	済み
6-108	東一	R6.6.4	06-設-004	晴海ポンプ所ほか2か所電源設備補修工事	済み
6-109	西二	R6.5.30	06-設-001	みやぎ水再生センター送泥ポンプ用電気設備補修工 事	済み
6-110	北部	R6.5.24	05-設早-002	三河島水再生センター電源設備改良・補修工事	済み
6-111	西二	R6.5.16	05-設早-003	新河岸水再生センター非常用発電設備始動用直流電 源装置補修工事	済み
6-112	東二	R6.7.19	06-土-008	足立区江北四丁目、西伊興三丁目付近枝線工事	済み
6-113	経理部	R6.7.24	06-土-024	葛西水再生センター南北連絡渠整備工事	済み
6-114	経理部	R6.7.24	06-土-023	篠崎ポンプ所吐口耐震補強その3工事	済み
6-115	経理部	R6.8.7	06-土-029	桜橋第二ポンプ所放流きょ吐口耐震補強その3工事	済み
6-116	経理部	R6.7.31	06-土-028	第二白山幹線再構築工事	非対応
6-117	流域	R5.9.29	05-設-014	南多摩水再生センターほか1か所脱臭設備補修工事	非対応
6-118	経理部	R5.10.19	05-設-085	清瀬水再生センター脱臭設備改良工事	済み
6-119	西一	R5.10.23	05-設-011	落合水再生センター膜ろ過設備補修工事	済み
6-120	経理部	R6.6.6	05-設早-057	南部汚泥処理プラント受返水設備補修工事	済み

				2025/10/17	<u> </u>
管理番号	契約部署	開札日	契約番号	工事件名	設置状況
6-121	経理部	R6.6.20	05-設早-040	葛西水再生センター汚泥焼却設備4号炉撤去工事	済み
6-122	経理部	R6.8.8	06-設-027	葛西水再生センター汚泥焼却設備再構築その2工事	済み
6-123	経理部	R6.7.24	06-土-001	第二成増幹線工事	非対応
6-124	経理部	R6.7.31	06-土-026	熊の木雨水幹線再構築その5工事	済み
6-125	経理部	R6.7.31	06-土-020	南部汚泥処理プラント揚陸桟橋建設工事	非対応
6-126	流域	R6.8.28	06-土-004	青梅市日向和田一丁目付近人孔防食補修工事	済み
6-127	経理部	R5.11.16	05-設-107	芝浦水再生センター本系高速ろ過設備補修工事	済み
6-128	経理部	R6.6.20	06-設-017	浮間水再生センターほか1か所沈砂池機械設備補修 工事	済み
6-129	経理部	R6.6.20	06-設-010	砂町水再生センター東陽大島系沈砂池機械設備改良 工事	済み
6-130	経理部	R2.9.30	02-土-065	渋谷区渋谷一丁目、港区北青山三丁目付近管路耐震 化工事(最終変更分)	済み
6-131	経理部	R6.9.4	06-土-037	新宿区新宿二丁目、中野区東中野一丁目付近管路耐震化工事	済み
6-132	経理部	R6.9.10	06-土-042	新宿区西新宿一丁目、渋谷区代々木二丁目付近管路 耐震化工事	済み
6-133	西二	R6.8.29	06-建-002	浮間水再生センター主ポンプ棟屋上防水補修工事	済み
6-134	経理部	R6.9.4	06-土-039	本田ポンプ所放流きょ吐口耐震補強工事	済み
6-135	北部	R6.9.12	06-土-013	台東区花川戸一丁目、豊島区上池袋一丁目付近管路村震化工事	済み
6-136	森セ	R6.8.20	06-設-003	勝島ポンプ所ほか4か所電源設備改良・補修工事	済み
6-137	森セ	R6.9.5	06-設-005	南部汚泥処理プラント工業計器設備改良・補修工事	済み
6-138	経理部	R6.9.19	06-設-045	北多摩一号水再生センター水処理電気設備再構築そ の2工事	済み
6-139	経理部	R6.9.19	06-設-047	令和6·7·8年度 無線通信情報管理設備工事	済み
6-140	経理部	R6.9.19	06-設-051	浮間水再生センター板橋坂下ポンプ室監視制御設備 改良工事	済み
6-141	東二	R6.9.20	06-設-004	本田ポンプ所電気設備改良・補修工事	済み
6-142	西一	R6.9.2	06-設-007	落合水再生センターほか1か所脱臭設備補修工事	済み
6-143	経理部	R6.9.5	06-設-042	砂町水再生センターほか1か所脱臭設備補修工事	済み
6-144	北部	R6.9.12	06-設-003	湯島ポンプ所ほか1か所脱臭設備補修工事	済み
6-145	流域	R6.9.18	06-設-015	清瀬水再生センター脱臭設備補修工事	済み
6-146	経理部	R5.6.7	04-設早-044	南部汚泥処理プラント受返水設備補修工事	済み
6-147	経理部	R5.6.15	04-設早-068	南部汚泥処理プラントろ過設備改良工事	済み
6-148	森セ	R5.11.9	05-設-012	森ヶ崎水再生センター(東)消毒設備改良工事	済み
6-149	東二	R5.9.8	05-設-009	小管水再生センター消毒設備補修工事	済み
6-150	西一	R6.7.29	06-設-003	落合水再生センター繊維ろ過設備補修工事	済み

管理番号 6-151	契約部署	開札日	契約番号	T 虫 <i>从 夕</i>	
			74.2 EL . 3	工事件名	設置状況 —————
0.150	経理部	R6.9.18	06-設-046	八王子水再生センターほか1か所水処理機械設備改 良・補修工事	済み
6-152	東二	R6.2.27	05-土-029	国道14号境川橋架け替え工事に伴う光ファイバーケー ブル移設その2工事	済み
6-153	森セ	R6.9.5	06-土-001	森ヶ崎水再生センター(西)導水きょ補修工事	済み
6-154	経理部	R6.9.10	06-土-044	加平ポンプ所放流きょ吐口耐震補強工事	済み
6-155	経理部	R6.10.3	06-土-054	森ヶ崎水再生センター(西)機械棟外1か所設備再構 築に伴う建設及び耐震補強工事	済み
6-156	北部	R6.10.3	06-土-020	三河島水再生センター浅草系第二沈殿池越流樋改良 工事	済み
6-157	経理部	R6.10.15	06-設-060	三河島水再生センター藍染ポンプ所ポンプ設備再構築 その3工事	済み
6-158	経理部	R6.10.24	06-設-077	東雲ポンプ所雨水ポンプ設備1号改良工事	済み
6-159	北部	R6.5.24	05-設早-003	三河島水再生センター消毒設備補修工事	済み
6-160	南部	R6.7.22	06-設-001	矢ロポンプ所消毒設備補修工事	済み
6-161	西一	R6.7.29	06-設-004	城南河川清流復活事業施設滅菌設備補修工事	済み
6-162	中部	R6.8.30	06-設-005	芝浦水再生センター臭素設備補修工事	済み
6-163	経理部	R6.8.22	06-土-030	田柄川幹線再構築その4工事	済み
6-164	経理部	R6.8.22	06-土-031	下赤塚幹線再構築その5工事	非対応
6-165	経理部	R6.8.22	06-土-032	戸山幹線再構築その7工事	非対応
6-166	経理部	R6.10.1	06-設-052	森ヶ崎水再生センター水処理機械設備補修工事	済み
6-167	東一	R6.10.1	06-設-015	砂町水再生センター急速ろ過設備補修工事	済み
6-168	経理部	R6.9.4	06-土-038	京王電鉄京王線連続立体交差事業に伴う世田谷区松 原二丁目付近枝線工事	済み
6-169	経理部	R6.9.4	06-土-035	志村幹線再構築その5工事	非対応
6-170	流域	R6.10.3	06-設-021	浅川水再生センターほか1か所電源設備改良工事	非対応
6-171	流域	R6.10.3	06-設-019	浅川水再生センターほか1か所工業計器設備改良・補 修工事	済み
6-172	流域	R6.9.26	06-設-014	多摩川上流水再生センターほか1か所工業計器設備 改良・補修工事	済み
6-173	東二	R6.10.4	06-設-011	東小松川ポンプ所電源設備補修工事	済み
6-174	経理部	R6.10.8	06-設-053	東部汚泥処理プラント汚泥処理電気設備再構築その2 工事	済み
6-175	西二	R6.10.10	06-設-015	みやぎ水再生センター監視制御設備改良その2工事	済み
6-176	経理部	R6.10.24	06-設-075	三河島水再生センター電気設備改良工事	済み
6-177	経理部	R6.10.24	06-設-072	三河島水再生センター藍染ポンプ所電気設備再構築 その3工事	済み
6-178	東二	R6.10.25	06-設-012	中川水再生センターほか1か所電源設備改良工事	済み
6-179	北部	R6.10.18	06-土-021	三河島水再生センター浅草系第一沈殿池流入渠防食 整備工事	済み
6-180	経理部	R6.10.10	06-土-055	木場幹線再構築その2工事	済み

管理番号	契約部署	開札日	契約番号	工事件名	义机 設置状況
6-181	経理部	R6.10.10	06-土-048	空堀川上流雨水幹線取水人孔設置工事	 済み
6-182	西二	R6.10.10	06-土-018	練馬区南田中五丁目付近特殊人孔防食被覆補修工	 済み
6-183	中部	R6.10.25	06-土-018	千代田区内神田三丁目付近特殊人孔防食被覆補修 工事	済み
6-184	東一	R6.10.29	06-土-014	江東区東陽六丁目付近人孔補修工事	済み
6-185	経理部	R4.12.21	04-土-089	渋谷区神山町、松濤一丁目付近管路耐震化その2エ 事(最終変更分)	済み
6-186	西二	R6.9.26	06-設-010	浮間水再生センターほか2か所脱臭設備補修工事	済み
6-187	東一	R6.10.1	06-設-013	有明水再生センターほか5か所脱臭設備補修工事	済み
6-188	東二	R6.10.4	06-設-010	中川水再生センター脱臭設備補修工事	済み
6-189	西二	R6.10.10	06-設-014	新河岸水再生センター脱臭設備補修工事	済み
6-190	西二	R6.10.10	06-設-011	みやぎ水再生センター脱臭設備補修工事	済み
6-191	南部	R6.10.15	06-設-002	東糀谷ポンプ所ほか4か所脱臭設備補修工事	済み
6-192	中部	R6.6.28	06-土-003	千代田区永田町一丁目、霞が関一丁目付近管路耐震 化工事	済み
6-193	経理部	R6.10.30	06-設-082	南部下水道事務所ほか1か所泡消火設備改修工事	済み
6-194	西二	R6.10.10	06-設-013	新河岸水再生センター電源設備補修工事	済み
6-195	東二	R6.10.4	06-設-008	新小岩ポンプ所照明設備改良工事	済み
6-196	東二	R6.10.4	06-設-007	葛西水再生センター電気設備補修工事	済み
6-197	経理部	R6.10.3	06-設-062	江戸川出張所分電盤改修工事	済み
6-198	経理部	R6.10.1	06-設-043	吾嬬第二ポンプ所電気設備その11工事	済み
6-199	経理部	R6.8.29	06-設-040	羽田ポンプ所ほか1か所電気設備改良・補修工事	済み
6-200	北部	R6.8.22	06-設-002	日本堤ポンプ所ほか2か所電源設備補修工事	済み
6-201	西二	R6.11.7	06-土-022	北区王子本町二丁目付近外人孔防食被覆補修工事	済み
6-202	経理部	R6.11.20	06-土-077	中央区日本橋蛎殻町一丁目、日本橋人形町一丁目付近管路耐震化工事	済み
6-203	経理部	R6.10.3	06-土-049	北多摩一号水再生センター汚泥処理設備再構築に伴う場内整備工事	済み
6-204	経理部	R6.11.14	06-土-071	足立区西新井五丁目、葛飾区新小岩一丁目付近管路 耐震化工事	済み
6-205	経理部	R5.12.22	05-土-081	江戸川区松島二丁目、葛飾区立石六丁目付近管路耐 震化工事(第2回変更分)	済み
6-206	北部	R3.10.26	03-土-070	荒川区町屋六、七丁目付近再構築工事(最終変更分)	済み
6-207	東一	R6.9.17	06-設-011	砂町水再生センター沈砂池機械設備補修工事	済み
6-208	東二	R6.10.4	06-設-009	梅田ポンプ所本館沈砂池機械設備補修工事	済み
6-209	経理部	R6.10.15	06-設-068	葛西水再生センター雨水貯留池分水扉改良工事	済み
6-210	東一	R6.3.26	05-土早-003	墨田区文花二丁目付近外管きょ補修工事(最終変更分)	済み

<i></i>	+- // +- m			2025/10/17	
管理番号	契約部署	開札日	契約番号	工事件名	設置状況
6-211	経理部	R6.2.29	05-土-107	中野区丸山一丁目、杉並区堀ノ内一丁目付近管路耐震化工事(第3回変更分)	済み
6-212	南部	R6.6.17	06-土-004	目黒区東が丘一丁目付近外人孔上部補修工事(最終 変更分)	済み
6-213	経理部	R6.11.20	06-土-078	港区港南四丁目、海岸一丁目付近管路耐震化工事	済み
6-214	経理部	R3.3.3	02-土-131	芝浦水再生センター主ポンプ棟建設その6工事	済み
6-215	東二	R6.11.8	06-設-017	小菅水再生センター電源設備改良工事	済み
6-216	経理部	R6.11.21	06-設-099	南多摩水再生センターほか2か所監視制御設備改良・ 補修工事	済み
6-217	中部	R6.11.22	06-設-010	桜橋第二ポンプ所ほか1か所監視制御設備改良工事	済み
6-218	森セ	R6.12.5	06-設-011	森ヶ崎水再生センターほか1か所工業計器設備改良・ 補修工事	済み
6-219	経理部	R6.9.4	06-土-037	新宿区新宿二丁目、中野区東中野一丁目付近管路耐 震化工事(第1回変更分)	済み
6-220	東二	R6.11.22	06-土-022	葛西水再生センター汚泥濃縮槽4号防食整備工事	済み
6-221	経理部	R6.12.4	06-土-084	舎人公園外周道路整備事業に伴う足立区古千谷二丁 目、西伊興三丁目付近枝線工事	済み
6-222	森セ	R6.12.5	06-土-003	森ヶ崎水再生センター(東)ろ過設備基礎工事	済み
6-223	東一	R6.10.29	06-設-022	砂町水再生センター汚泥処理施設脱臭設備補修工事	済み
6-224	東二	R6.11.8	06-設-019	小菅水再生センターほか1か所脱臭設備補修工事	済み
6-225	森セ	R6.11.21	06-設-010	南部汚泥処理プラント脱臭設備補修工事	済み
6-226	中部	R6.2.9	06-土-003	千代田区霞が関一丁目、港区西新橋一丁目付近管路 耐震化工事(最終変更分)	済み
6-227	経理部	R6.8.22	06-設-038	清瀬水再生センター阻水扉設備改良工事	済み
6-228	経理部	R6.8.29	06-設-039	落合水再生センター南第二沈殿池9号機械設備更新 工事	済み
6-229	経理部	R6.10.8	06-設-057	鮫洲ポンプ所沈砂池機械設備補修工事	済み
6-230	経理部	R6.10.15	06-設-069	浮間水再生センター第一沈殿池機械設備北系3号更 新工事	済み
6-231	経理部	R6.10.24	06-設-076	千住ポンプ所沈砂池機械設備補修工事	済み
6-232	経理部	R6.10.31	06-設-079	三河島水再生センター浅草系北汚泥管改良工事	済み
6-233	経理部	R6.11.14	06-設-086	北多摩二号水再生センターほか1か所ポンプ設備改 良・補修工事	済み
6-234	経理部	R6.11.21	06-設-097	雑色ポンプ所沈砂池機械設備改良・補修工事	済み
6-235	経理部	R6.11.28	06-設-101	北多摩二号水再生センター水処理機械設備改良・補 修工事	済み
6-236	中部	R6.8.30	06-設-004	芝浦水再生センター中央系旧第二沈殿池機械設備補修工事	済み
6-237	東一	R6.9.3	06-設-010	砂町水再生センター東陽系スカム処理設備補修工事	済み
6-238	東一	R6.10.1	06-設-014	東部汚泥処理プラント汚泥槽機械設備補修工事	済み
6-239	東一	R6.10.15	06-設-019	台場その1ポンプ所ほか1か所破砕機設備補修工事	済み
6-240	東二	R6.10.25	06-設-013	中川水再生センター沈砂池機械設備補修工事	済み

管理番号	契約部署	開札日	契約番号	工事件名	設置状況
6-241	————— 経理部	R6.11.7	06-設-071	 葛西水再生センター汚泥脱水設備再構築その4工事	 済み
6-242	————— 経理部	R6.10.1	06-設-044	東部汚泥処理プラント汚泥濃縮設備再構築工事	 済み
6-243	西二	R6.12.19	06-設-019	王子ポンプ所ほか1か所消防設備改良工事	 済み
6-244	西二	R6.12.19	06-設-021	志村ポンプ所電気設備改良・補修工事	 済み
6-245	南部	R6.12.16	06-設-003	雑色ポンプ所ほか1か所消防設備改良工事	 済み
6-246	西二	R6.12.5	06-設-018	浮間水再生センター電気設備補修工事	 済み
6-247	————— 経理部	R6.12.5	06-設-091	森ヶ崎水再生センター発電設備再構築その4工事	 済み
6-248	————— 東一	R6.11.26	06-設-025	東部汚泥処理プラント汚泥焼却電気設備補修工事	 済み
6-249	西一	R6.11.18	06-設-012	落合水再生センターほか1か所自動火災報知設備改 良工事	済み
6-250	流域	R6.11.13	06-設-024	北多摩二号水再生センター無停電電源設備補修工事	非対応
6-251	森セ	R6.11.7	06-設-007	南部汚泥処理プラント電源設備補修工事	済み
6-252	経理部	R6.11.14	06-設-087	三河島水再生センター浅草系北反応槽1号散気設備 改良工事	済み
6-253	経理部	R6.3.7	05-設早-002	森ヶ崎水再生センター(東)汚泥消化槽機械設備再構築工事	済み
6-254	経理部	R5.8.31	05-設-053	南多摩水再生センター反応槽機械設備再構築工事	済み
6-255	経理部	R6.11.27	06-土-069	足立区千住関屋町付近枝線工事	済み
6-256	経理部	R7.1.7	06-設-115	芝浦ポンプ所ほか2か所工業計器設備改良工事	済み
6-257	経理部	R7.1.9	06-設-124	砂町水再生センター監視制御設備改良工事	済み
6-258	経理部	R7.1.9	06-設-125	新河岸水再生センター監視制御設備改良工事	済み
6-259	経理部	R7.1.14	06-設-120	六郷ポンプ所電気設備改良・補修工事	済み
6-260	経理部	R6.7.24	06-土-022	浜川ポンプ所整備その2工事	済み
6-261	経理部	R6.7.24	06-土-022	浜川ポンプ所整備その2工事(最終変更分)	非対応
6-262	経理部	R6.2.21	05-土-100	足立区梅島一丁目、葛飾区金町五丁目付近管きょ改良工事(¥34,188,000減額変更分)	済み
6-263	経理部	R6.12.6	06-土-074	八王子水再生センター汚泥焼却設備再構築に伴う建 設工事	済み
6-264	経理部	R6.11.7	06-土-068	王子第二ポンプ所建設その6工事	済み
6-265	経理部	R6.12.10	06-土-087	九品仏幹線再構築その8工事	済み
6-266	経理部	R6.12.23	06-土-091	砂町水再生センター分水槽流入渠防食整備その2工事	済み
6-267	経理部	R6.3.6	05-土-119	熊の木雨水幹線再構築その4工事(第2回変更分)	済み
6-268	経理部	R7.1.23	06-土-092	芝浦水再生センター主ポンプ棟建設その7工事	非対応
6-269	東二	R6.8.23	06-土-012	葛飾区西新小岩五丁目付近外人孔上部補修工事(最終変更分)	済み
6-270	西一	R6.12.13	06-土-014	杉並区荻窪二丁目付近吐口補修工事	済み

				2025/10/17	史机
管理番号	契約部署	開札日	契約番号	工事件名	設置状況
6-271	西一	R6.12.13	06-土-014	杉並区荻窪二丁目付近吐口補修工事(令和7年2月3 日変更分)	済み
6-272	経理部	R7.1.23	06-土-095	森ヶ崎水再生センター(東)汚泥消化槽設備再構築に 伴う建設及び耐震補強工事	非対応
6-273	経理部	R7.1.23	06-土-099	台東区上野六丁目、千代田区神田松永町付近管路耐震化工事	済み
6-274	経理部	R7.1.23	06-土-096	落合水再生センター砂ろ過設備再構築に伴う建設及 び耐震補強工事	済み
6-275	経理部	R6.3.6	05-土-119	熊の木雨水幹線再構築その4工事(第3回変更分)	済み
6-276	東一	R7.2.4	06-土-025	有明水再生センター水処理施設補修工事	済み
6-277	第二基幹	R7.2.18	06-土-005	浮間水再生センター(右岸)管理用地環境整備その2 工事	非対応
6-278	経理部	R6.3.8	05-土-123	板橋区大和町、本町付近再構築工事(最終変更分)	済み
6-279	経理部	R7.2.19	06-土-111	台東区東上野一、二丁目付近再構築工事	非対応
6-280	経理部	R7.2.13	06-土-109	みやぎ水再生センター汚泥貯留槽3-1号防食整備工 事	済み
6-281	第一基幹	R7.1.9	06-土-003	宮城幹線接続その2工事	済み
6-282	経理部	R7.3.6	06-土-123	品川区東五反田五丁目、大田区蒲田四丁目付近管路 耐震化工事	済み
6-283	中部	R7.2.21	06-土-023	芝浦水再生センター西系第一沈殿池ほか1か所防食 整備工事	済み
6-284	経理部	R7.3.6	06-設-131	青海その2ポンプ所ほか8か所照明設備改良工事	済み
6-285	経理部	R7.2.27	06-土-116	港区新橋二、三丁目付近管路耐震化工事	済み
6-286	東二	R7.2.21	06-設-032	新宿ポンプ所ほか2か所電源設備補修工事	済み
6-287	東二	R7.2.21	06-設-029	中川水再生センターほか1か所電気設備改良工事	済み
6-288	中部	R7.2.21	06-設-013	芝浦水再生センター放流ポンプ高圧電動機設備補修 工事	済み
6-289	南部	R7.2.17	06-設-004	矢ロポンプ所自動火災報知設備改良工事	済み
6-290	西一	R7.2.10	06-設-015	中野水再生センター主ポンプ棟消火設備改良工事	済み
6-291	東一	R7.2.4	06-設-031	小松川ポンプ所発電用ディーゼル機関設備補修工事	済み
6-292	中部	R6.10.11	06-土-015	中央区日本橋馬喰町一丁目付近外人孔上部補修工事(最終変更分)	済み
6-293	経理部	R7.2.27	06-土-119	北区王子二、四丁目付近枝線工事	非対応
6-294	西一	R6.11.5	06-土-020	杉並区上井草三丁目、中野区白鷺二丁目付近管路耐震化工事	済み
6-295	東一	R7.2.4	06-土-023	墨田区堤通二丁目、江東区南砂三丁目付近管路耐震 化工事	済み
6-296	西一	R7.2.10	06-土-031	新宿区西早稲田三丁目、杉並区下高井戸一丁目付近 管路耐震化工事	済み
6-297	経理部	R7.1.7	06-土-089	砂町水再生センター揚陸桟橋建設工事	済み
6-298	経理部	R7.2.27	06-土-104	世田谷区中町四、五丁目付近枝線工事	済み

				2025/10/17	<u> </u>
管理番号	契約部署	開札日	契約番号	工事件名	設置状況
5-001	経理部	R4.12.21	04-設-122	東部汚泥処理プラント監視制御設備改良・補修工事	済み
5-002	経理部	R4.12.15	04-設-120	砂町水再生センター監視制御設備改良工事	済み
5-003	経理部	R5.2.15	04-設-131	砂町水再生センター監視制御設備補修工事	済み
5-004	北部	R5.3.9	04-設早-002	三河島水再生センターほか1か所脱臭設備補修工事	済み
5-005	経理部	R5.3.16	04-設-135	芝浦水再生センターほか2か所脱臭設備補修その2工事	済み
5-006	東二	R5.3.17	04-設早-002	- 葛西水再生センターほか1か所脱臭設備補修工事	済み
5-007	南部	R4.8.30	04-設-006	大田区東馬込一丁目付近排水ポンプ設置工事	済み
5-008	経理部	R5.3.16	04-設-136	芝浦水再生センター高速ろ過設備補修工事	済み
5-009	経理部	R5.3.3	04-設早-008	砂町水再生センター東陽大島系沈砂池機械設備改良工事	済み
5-010	中部	R5.2.10	04-土-031	中央区湊一丁目付近特殊人孔防食被覆補修工事	非対応
5-011	南部	R5.2.27	04-土-046	目黒区上目黒二丁目、柿の木坂二丁目付近管路耐震 化工事	済み
5-012	東一	R5.3.7	04-土早-004	塩原橋仮排水機所流入管撤去工事	済み
5-013	東一	R5.3.7	04-土早-003	江東区新木場一丁目付近外人孔防食被覆工事	済み
5-014	東一	R5.3.8	04-土早-002	砂町水再生センター砂東陽系連絡回廊ほか1か所補 修工事	済み
5-015	経理部	R5.3.8	04-土-112	森ヶ崎水再生センター(東)第一沈殿池防食整備工事	済み
5-016	東一	R4.9.13	04-設-012	木場ポンプ所ほか3か所脱臭設備補修工事	済み
5-017	流域	R4.6.9	04-設-004	多摩川上流水再生センターほか2か所脱臭設備補修 工事	済み
5-018	西一	R4.8.22	04-設-005	新宿副都心水リサイクルセンターほか1 か所再生水設 備改良工事	非対応
5-019	東一	R4.10.18	04-設-021	砂町水再生センターポンプ設備補修工事	済み
5-020	経理部	R5.3.8	04-土-117	千駄ヶ谷幹線再構築その6工事	済み
5-021	東一	R5.3.7	04-設早-002	吾嬬第二ポンプ所ほか3か所工業用テレビ設備改良・ 補修工事	済み
5-022	流域	R5.3.15	04-設早-001	浅川水再生センター管理棟火災報知設備改良工事	済み
5-023	経理部	R5.3.9	04-設早-001	篠崎ポンプ所発電設備再構築その2工事	済み
5-024	経理部	R5.3.3	04-設早-018	細田ポンプ所電気設備再構築その2工事	済み
5-025	経理部	R5.3.2	04-設早-005	三河島水再生センター電力貯蔵設備再構築工事	済み
5-026	経理部	R5.3.2	04-設早-004	堀切ポンプ所電気設備再構築その4工事	済み
5-027	経理部	R5.3.2	04-設早-002	森ヶ崎水再生センター(東)第二沈殿池機械設備更新 工事	済み
5-028	経理部	R5.3.3	04-設早-008	砂町水再生センター東陽大島系沈砂池機械設備改良 工事	非対応
5-029	経理部	R5.3.3	04-設早-016	北多摩二号水再生センター汚泥濃縮槽機械設備工事	済み
5-030	経理部	R5.3.3	04-設早-020	有明水再生センター第二沈殿池機械設備更新工事	済み

管理番号	契約部署	開札日	契約番号	工事件名	設置状況
5-031	北部	R5.3.9	04-設早-001	三河島水再生センター沈砂池機械設備補修工事	 済み
5-032	中部	R5.3.10	04-設早-001	芝浦ポンプ所竹芝系しさ搬送設備補修工事	 済み
5-033	東二	R5.3.17	04-設早-001	東小松川ポンプ所汚水揚砂装置5号補修工事	済み
5-034	経理部	R5.1.31	04-土-101	梅田ポンプ所放流渠吐口耐震補強その2工事	済み
5-035	経理部	R5.3.8	04-土-119	立会川幹線再構築その6工事	済み
5-036	経理部	R5.3.8	04-土-118	呑川増強幹線その3工事	済み
5-037	経理部	R5.3.23	04-土-122	六郷ポンプ所耐震補強工事	済み
5-038	東二	R5.2.24	04-土-037	足立区西保木間一丁目、葛飾区新宿六丁目付近既設 人孔浮上抑制対策工事	済み
5-039	経理部	R4.6.7	03-土早-014	芝浦水再生センター中央系新第二沈殿池9·10号機械 設備更新工事	済み
5-040	経理部	R4.12.8	04-土-080	杉並区高円寺北三丁目、清水三丁目付近管渠改良工 事	済み
5-041	経理部	R5.2.21	04-土-108	港区南青山三丁目、六本木五丁目付近管渠改良工事	済み
5-042	経理部	R5.3.1	04-土-109	渋谷区本町二丁目、神宮前五丁目付近管渠改良工事	済み
5-043	中部	R5.2.24	04-土-033	中央区日本橋大伝馬町、日本橋茅場町一丁目付近管 渠改良工事	済み
5-044	経理部	R5.3.10	04-土早-001	空堀川上流雨水幹線工事	済み
5-045	経理部	R4.6.21	03-土早-030	環状第4号線道路整備事業に伴う港区港南一、二丁目付近管渠改良工事	非対応
5-046	経理部	R3.7.1	03-設-039	みやぎ水再生センター汚泥濃縮設備改良・補修工事	済み
5-047	経理部	R4.6.16	03-設早-063	南部汚泥処理プラント前処理機械設備改良・補修工事	済み
5-048	東一	R4.12.26	05-設早-008	東部汚泥処理プラント汚泥処理機械設備補修工事	済み
5-049	西二	R5.1.12	06-設-005	新河岸水再生センター消毒設備補修工事	済み
5-050	流域	R4.5.31	03-土早-002	野川第一幹線SNo.37人孔外35か所足掛金物改良工 事	済み
5-051	経理部	R5.2.22	04-設-126	本田ポンプ所ポンプ設備再構築その4工事	済み
5-052	経理部	R4.11.10	04-設-103	芝浦ポンプ所ガスタービン発電設備改良・補修工事	済み
5-053	経理部	R1.6.24	31-土-028	杉並区和田二丁目、中野区弥生町六丁目付近善福寺 川流域合流改善施設工事(令和5年5月22日付契約変	済み
5-054	東一	R5.5.23	04-設早-005	砂町水再生センター急速ろ過設備補修工事	済み
5-055	経理部	R5.3.2	04-設早-003	葛西水再生センター北系反応槽機械設備再構築その 4工事	済み
5-056	経理部	R5.5.16	04-設早-029	三河島水再生センター監視制御設備改良工事	済み
5-057	経理部	R5.5.18	04-設早-026	光ファイバー通信情報管理設備改良・補修工事	済み
5-058	経理部	R5.5.30	04-設早-024	新河岸水再生センター送風機設備再構築その6工事	済み
5-059	経理部	R5.5.30	04-設早-033	森ヶ崎水再生センター(東)消化槽ガス設備補修工事	済み
5-060	経理部	R4.12.21	04-土-090	中川水再生センター水処理施設上部改良工事	済み

管理番号	契約部署	開札日	契約番号		設置状況
5-061	南部	R5.5.22	04-設早-001		 済み
5-062	南部	R5.5.30	04-設早-032	東糀谷ポンプ所沈砂池機械設備改良・補修工事	済み
5-063	経理部	R5.6.7	04-設早-050	城南島ポンプ所沈砂池機械設備再構築工事	済み
5-064	経理部	R5.6.7	04-設早-040	落合水再生センター南第一沈殿池6号機械設備更新 工事	済み
5-065	流域	R5.6.13	05-設-002	浅川水再生センター第二沈殿池機械設備補修工事	済み
5-066	経理部	R5.6.15	04-設早-055	明石町ポンプ所沈砂池機械設備改良・補修工事	済み
5-067	経理部	R5.6.15	04-設早-063	浮間水再生センター沈砂池機械設備補修工事	済み
5-068	経理部	R5.6.15	04-設早-070	千住ポンプ所沈砂池機械設備補修工事	済み
5-069	森セ	R5.5.23	04-設早-001	森ヶ崎水再生センターほか1か所工業計器設備改良・ 補修工事	済み
5-070	森セ	R5.5.23	04-設早-002	南部汚泥処理プラント工業計器設備改良・補修工事	済み
5-071	経理部	R5.5.30	04-設早-034	北多摩二号水再生センター汚泥処理電気設備その5工事	済み
5-072	流域	R5.5.25	04-設早-003	北多摩二号水再生センターほか1か所自動採水装置 改良工事	済み
5-073	東一	R5.6.6	05-設-002	青海その1ポンプ所ほか2か所電源設備改良・補修工事	済み
5-074	経理部	R5.6.7	04-設早-049	新河岸水再生センター水処理電気設備再構築その12 工事	済み
5-075	経理部	R5.6.7	07-設-001	新田ポンプ所電気設備再構築その4工事	済み
5-076	経理部	R5.6.7	07-設-001	明石町ポンプ所ほか1か所電気設備改良・補修工事	済み
5-077	経理部	R5.6.7	06-設早-021	本田ポンプ所電気設備改良工事	済み
5-078	経理部	R5.3.9	04-土-107	杉並区阿佐谷北二丁目、阿佐谷南三丁目付近枝線工 事	済み
5-079	経理部	R5.6.1	06-土-021	九品仏幹線再構築その7工事	済み
5-080	経理部	R5.6.13	07-設-003	尾久幹線再構築工事	非対応
5-081	西二	R5.6.15	05-土-003	板橋区常盤台一丁目付近外舗装工事	済み
5-082	経理部	R5.6.20	04-土早-031	板橋区小茂根四丁目、常盤台四丁目付近管路耐震化 工事	済み
5-083	中部	R5.6.30	05-土-005	渋谷区代々木一丁目付近外人孔防食被覆工事	済み
5-084	経理部	R5.6.15	04-設早-052	王子第二ポンプ所受変電設備工事	済み
5-085	経理部	R5.6.20	04-土早-034	溜池幹線及び赤坂幹線再構築工事	済み
5-086	流域	R5.6.13	05-設-001	浅川水再生センターほか1か所工業計器設備改良工 事	済み
5-087	流域	R7.6.24	07-土-014	みやぎ水再生センター低段汚水ポンプ用電気設備改 良工事	済み
5-088	北部	R5.6.22	05-設-001	湯島ポンプ所工業計器設備改良工事	済み
5-089	経理部	R5.6.29	04-設早-053	王子第二ポンプ所電気設備工事	済み
5-090	経理部	R5.6.29	05-設-020	浮間水再生センター板橋坂下ポンプ室電気設備改良 工事	済み

管理番号	契約部署	開札日	契約番号	工事件名	設置状況
5-091	経理部	R5.6.22	05-設-002	砂町水再生センター沈砂池機械設備補修工事	済み
5-092	経理部	R5.6.22	05-設-004	落合水再生センター南第二沈殿池7号機械設備更新 工事	済み
5-093	経理部	R5.6.22	05-設-007	みやぎ水再生センター貯留槽設備補修工事	済み
5-094	経理部	R5.6.29	05-設-018	砂町水再生センター砂系第一沈殿池機械設備更新工事	済み
5-095	経理部	R5.6.29	04-設早-054	南部汚泥処理プラント汚泥濃縮設備再構築その3工事	済み
5-096	経理部	R5.7.6	05-設-014	森ヶ崎水再生センター大森南ポンプ室ポンプ設備再構築工事	済み
5-097	経理部	R5.6.13	04-土早-020	江戸川区東小松川二丁目、南小岩五丁目付近管渠改良工事	済み
5-098	北部	R4.5.26	03-設早-004	三河島水再生センター脱臭設備補修工事	済み
5-099	西一	R4.6.6	04-設-001	落合水再生センターほか1か所脱臭設備補修工事	済み
5-100	東一	R4.6.7	04-設-001	有明水再生センターほか3か所脱臭設備補修工事	済み
5-101	経理部	R4.6.8	03-設早-041	森ヶ崎水再生センターほか2か所脱臭設備補修工事	済み
5-102	経理部	R4.6.23	04-設-007	砂町水再生センター脱臭設備補修工事	済み
5-103	西二	R4.10.6	04-設-014	みやぎ水再生センターほか1か所脱臭設備補修工事	済み
5-104	流域	R4.9.30	04-設-020	北多摩一号水再生センターほか1か所脱臭設備補修 工事	済み
5-105	流域	R4.9.15	04-設-016	清瀬水再生センター脱臭設備補修工事	済み
5-106	東二	R4.9.27	04-設-013	中川水再生センター脱臭設備補修工事	済み
5-107	東二	R4.10.21	04-設-017	小菅水再生センター脱臭設備補修工事	済み
5-108	西二	R4.11.10	04-設-025	新河岸水再生センター脱臭設備補修工事	済み
5-109	西二	R4.9.15	04-設-008	浮間水再生センターほか2か所脱臭設備補修工事	済み
5-110	経理部	R4.11.17	04-設-098	多摩川上流水再生センター水処理脱臭設備再構築工 事	済み
5-111	中部	R4.9.16	04-設-007	芝浦水再生センター繊維ろ過設備補修工事	済み
5-112	森セ	R4.12.8	04-設-010	南部汚泥処理プラント脱臭設備補修工事	済み
5-113	経理部	R5.6.22	05-設-003	砂町水再生センター脱臭設備補修工事	済み
5-114	経理部	R5.6.15	04-設早-069	森ヶ崎水再生センターほか3か所脱臭設備改良・補修 工事	済み
5-115	経理部	R5.6.22	05-設-012	東雲ポンプ所脱臭設備工事	済み
5-116	経理部	R5.5.30	04-設早-023	砂町水再生センター砂系沈砂池脱臭設備再構築工事	済み
5-117	中部	R5.6.2	05-設-001	芝浦水再生センター臭素設備補修工事	済み
5-118	経理部	R5.6.13	04-土早-016	中野水再生センター水処理施設整備工事	済み
5-119	経理部	R5.6.20	04-土早-030	板橋区三園一丁目付近管渠改良工事	済み
5-120	経理部	R5.6.27	05-土-001	両国ポンプ所耐震補強その2工事	済み

管理番号	契約部署	開札日	契約番号	工事件名	設置状況
5-121	経理部	R5.6.22	05-設-006	みやぎ水再生センターろ過設備改良工事	 済み
5-122	経理部	R5.3.3	04-設早-011	森ヶ崎水再生センター(東)遠心濃縮設備補修工事	 済み
5-123	経理部	R5.3.3	04-設早-014	南部汚泥処理プラント機械濃縮設備補修工事	 済み
5-124	経理部	R5.6.20	04-土早-025	港区芝浦一、三丁目付近管路耐震化工事	 済み
5-125	経理部	R5.7.6	05-設-015	森ヶ崎水再生センターろ過設備改良工事	 済み
5-126	経理部	R5.7.13	04-設早-047	浅川水再生センター汚泥焼却設備再構築工事	済み
5-127	経理部	R5.7.26	05-土-012	浮間水再生センター~落合水再生センター間光ファイ バーケーブル敷設その4工事	済み
5-128	経理部	R5.6.27	05-土-006	竪川幹線再構築その3工事	済み
5-129	経理部	R5.7.11	05-土-007	桃園川幹線再構築工事	済み
5-130	経理部	R5.7.19	04-土早-015	第二桃園川幹線その3工事	済み
5-131	経理部	R5.7.19	05-土-010	桜橋第二ポンプ所放流渠吐口耐震補強その2工事	済み
5-132	経理部	R5.6.15	04-設早-064	浮間水再生センター反応槽1号散気設備更新工事	済み
5-133	経理部	R5.7.27	05-設-033	小菅水再生センターポンプ設備再構築その6工事	済み
5-134	経理部	R5.3.8	04-土-116	港区虎ノ門一丁目、千代田区霞が関一丁目付近管路 耐震化工事	済み
5-135	経理部	R5.8.2	05-土-013	芝浦水再生センター併設芝浦ポンプ所沈砂池設備設置に伴う建設その3工事	済み
5-136	東二	R5.8.4	05-設-005	本田ポンプ所ほか1か所電源設備改良・補修工事	済み
5-137	東一	R5.8.22	05-土-002	江東区東砂四丁目、亀戸五丁目付近管路耐震化工事	済み
5-138	経理部	R5.8.24	05-設-045	南多摩水再生センター送風機設備再構築工事	済み
5-139	南部	R5.7.31	05-土-009	品川区戸越六丁目付近外下水道管渠副管補修工事	済み
5-140	東一	R5.8.1	05-土-001	東京港臨港道路南北線整備事業に伴う江東区有明四丁目付近枝線工事	済み
5-141	経理部	R5.8.9	05-土-014	中川水再生センター覆蓋施設開口部改良工事	済み
5-142	西二	R5.6.5	05-土-003	板橋区常盤台一丁目付近外舗装工事	済み
5-143	中部	R5.8.10	05-設-004	芝浦水再生センターほか2か所消防設備改良工事	済み
5-144	東二	R5.8.4	05-設-007	西小松川ポンプ所ほか2か所電源設備改良・補修工事	済み
5-145	経理部	R5.8.3	05-設-040	町屋ポンプ所電気設備再構築工事	済み
5-146	経理部	R5.7.13	05-設-025	降雨情報システム再構築工事	済み
5-147	経理部	R5.7.6	05-設-026	東部汚泥処理プラント電源設備改良工事	済み
5-148	経理部	R5.7.6	05-設-013	葛西水再生センター水処理電気設備再構築その9工 事	済み
5-149	経理部	R5.6.15	04-設早-056	砂町水再生センターほか2か所電源設備改良・補修工事	済み
5-150	経理部	R5.6.15	04-設早-065	矢ロポンプ所ほか1か所電気設備改良・補修工事	済み

管理番号	契約部署	開札日	契約番号	工事件名	設置状況
5-151	経理部	R5.6.15	04-設早-051	多摩川排水樋門電気設備工事	 済み
5-152	西二	R5.8.17	05-土-005	板橋区新河岸三丁目付近管路耐震化工事	 済み
5-153	北部	R3.10.26	03-土-070	荒川区町屋六、七丁目付近再構築工事(令和5年2月 28日付変更分)	 済み
5-154	北部	R3.10.26	03-土-070	荒川区町屋六、七丁目付近再構築工事(令和5年6月9日付変更分)	済み
5-155	西二	R4.11.10	04-土-018	北区豊島四、五丁目付近再構築工事(最終変更分)	済み
5-156	流域	R5.6.8	05-土-001	野川第一幹線SNo.3人孔外13か所人孔上部改良工事	済み
5-157	流域	R5.7.26	05-土-004	北多摩一号西幹線SNo.31人孔外11か所人孔上部改 良工事	済み
5-158	東二	R3.11.5	03-土-031	足立区千住二丁目、小台一丁目付近枝線工事(最終 変更分)	済み
5-159	東二	R5.1.13	04-土-028	葛飾区柴又三丁目付近外管渠補修工事(最終変更 分)	済み
5-160	西二	R4.5.19	03-設早-002	みやぎ水再生センター重力濃縮槽3号汚泥しさ破砕機 補修工事	済み
5-161	西二	R4.10.20	04-設-018	新河岸水再生センター機械濃縮設備補修工事	済み
5-162	中部	R5.9.15	05-土-013	千代田区内神田三丁目付近特殊人孔防食被覆補修 工事	済み
5-163	経理部	R5.8.3	05-設-039	芝浦水再生センター沈砂池機械設備補修工事	済み
5-164	東二	R5.8.4	05-設-004	葛西水再生センター沈殿池機械設備補修工事	済み
5-165	南部	R5.8.21	05-設-001	矢ロポンプ所沈砂池機械設備補修工事	済み
5-166	経理部	R5.8.24	05-設-046	南多摩水再生センター第二沈殿池機械設備再構築工事	済み
5-167	経理部	R5.8.24	05-設-048	羽田ポンプ所沈砂池機械設備改良・補修工事	済み
5-168	経理部	R5.8.31	05-設-052	南多摩水再生センター第一沈殿池機械設備再構築工事	済み
5-169	経理部	R5.8.31	05-設-054	小菅水再生センターほか1か所沈砂池機械設備補修 工事	済み
5-170	中部	R5.9.1	05-設-007	天王洲ポンプ所ほか1か所破砕機設備補修工事	済み
5-171	経理部	R5.8.24	05-土-008	三河島水再生センター第二浅草系沈砂池棟建設その 3工事	非対応
5-172	経理部	R5.9.28	05-設-063	芝浦水再生センター東系ポンプ設備再構築その2工事	済み
5-173	南部	R5.9.11	05-土-015	南部下水道事務所管内人孔防食被覆補修工事	済み
5-174	経理部	R5.10.5	05-設-075	森ヶ崎水再生センター(西)送風機設備再構築その2工事	済み
5-175	経理部	R5.8.9	05-土-016	砂幹線再構築その12工事	済み
5-176	経理部	R5.8.24	05-土-019	志村幹線再構築その4工事	済み
5-177	経理部	R5.8.31	05-土-024	下赤塚幹線再構築その4工事	済み
5-178	経理部	R5.8.31	05-土-025	田柄川幹線再構築その3工事	済み
5-179	経理部	R4.10.6	04-土-049	墨田区両国四丁目、京島一丁目付近管路耐震化工事 (第1回変更分)	済み
5-180	経理部	R5.8.3	05-設-037	みやぎ水再生センター電気設備再構築その2工事	済み

				2025/10/17	史机
管理番号	契約部署	開札日	契約番号	工事件名	設置状況
5-181	流域	R5.9.29	05-土-006	あきる野幹線SNo.1-1人孔外20か所人孔上部改良 工事	済み
5-182	流域	R5.9.29	05-土-007	多摩川上流幹線SM.25人孔外13か所人孔上部補修 工事	済み
5-183	経理部	R4.6.7	03-土早-016	十二社幹線再構築その6工事(令和4年10月24日付変 更分)	済み
5-184	経理部	R4.6.7	03-土早-016	十二社幹線再構築その6工事(令和5年1月27日付変 更分)	済み
5-185	経理部	R4.6.7	03-土早-016	十二社幹線再構築その6工事(令和5年8月17日付変 更分)	済み
5-186	経理部	R5.10.4	05-土-035	浅川水再生センター汚泥処理設備再構築に伴う整備 工事	済み
5-187	西二	R5.9.14	05-設-005	新河岸水再生センター電源設備改良・補修工事	済み
5-188	北部	R5.9.14	05-設-003	後楽ポンプ所ほか1か所電源設備補修工事	済み
5-189	北部	R5.10.5	05-設-006	三河島水再生センター消防用設備補修工事	済み
5-190	経理部	R5.10.5	05-設-066	三河島水再生センターほか1か所電気設備改良工事	済み
5-191	西二	R5.9.28	05-設-008	神谷ポンプ所消防用設備改良工事	済み
5-192	東二	R5.9.22	05-設-011	葛西水再生センター放送設備改良工事	済み
5-193	東二	R5.10.6	05-設-012	梅田ポンプ所本館消火設備補修工事	済み
5-194	森セ	R5.10.6	05-設-006	森ヶ崎水再生センター(東)消化ガス発電設備補修工 事	済み
5-195	西二	R5.9.14	05-設-007	新河岸水再生センター消防設備改良工事	済み
5-196	西二	R5.9.14	05-設-006	浮間水再生センター板橋坂下ポンプ室消防設備改良 工事	済み
5-197	経理部	R5.10.4	05-土-040	小松川ポンプ所放流渠吐口耐震補強工事	済み
5-198	北部	R5.9.14	05-土-013	湯島幹線補修工事	済み
5-199	北部	R5.10.5	05-土-014	三河島水再生センター浅草系第一沈殿池導水渠防食 整備工事	済み
5-200	経理部	R5.9.21	05-土-031	篠崎ポンプ所吐口耐震補強その2工事	非対応
5-201	経理部	R5.9.21	05-土-033	江東ポンプ所東雲系ポンプ棟耐震補強その2工事	済み
5-202	森セ	R5.10.6	05-土-001	森ヶ崎水再生センター(西)第二沈殿池越流樋改良工 事	済み
5-203	森セ	R5.10.6	05-土-002	森ヶ崎水再生センター(西)ほか4か所流出防止施設 改良工事	済み
5-204	西二	R5.10.12	05-土-014	練馬区南田中五丁目付近特殊人孔防食被覆補修工 事	済み
5-205	経理部	R5.10.4	05-土-036	和田本町幹線再構築その4工事	済み
5-206	経理部	R5.10.12	05-土-046	千代田区大手町二丁目日本橋川流域合流改善施設 工事	済み
5-207	経理部	R5.10.12	05-土-049	芝浦水再生センター雨天時貯留池導水渠防食その5工事	済み
5-208	東二	R5.5.26	04-設早-005	小岩ポンプ所空調設備改良工事	済み
5-209	経理部	R5.5.30	04-設早-028	後楽ポンプ所空調設備改良工事	済み
5-210	中部	R5.8.10	05-設-003	桜橋第二ポンプ所ほか3か所空調設備改良工事	済み

<i>ж</i> -ш-ж-п	±11.44 ±11.55	88 ± 5	±11.44.45.00	2025/10/17	
管理番号	契約部署	開札日	契約番号	工事件名	設置状況
5-211	経理部	R5.8.24	05-設-051	城南島ポンプ所電気設備再構築工事	済み
5-212	経理部	R5.9.7	05-設-050	森ヶ崎水再生センター(東)汚泥処理電気設備再構築 その6工事	済み
5-213	南部	R5.9.11	05-設-002	雑色ポンプ所空調設備改良工事	済み
5-214	中部	R5.10.13	05-土-018	千代田区紀尾井町付近特殊人孔補修工事	済み
5-215	経理部	R5.10.12	05-土-042	森ヶ崎水再生センター(西)機械棟設備再構築に伴う 建設及び耐震補強工事	済み
5-216	経理部	R5.10.12	05-土-041	小岩ポンプ所耐震補強工事	済み
5-217	経理部	R5.8.31	05-土-021	中央区銀座七、八丁目付近管路耐震化工事	済み
5-218	経理部	R5.7.11	05-設-029	北多摩二号水再生センター汚泥濃縮槽脱臭設備再構 築工事	済み
5-219	流域	R5.8.3	05-設-004	北多摩二号水再生センターほか1か所脱臭設備改良・ 補修工事	済み
5-220	流域	R5.8.24	05-設-009	清瀬水再生センター脱臭設備補修工事	済み
5-221	西一	R5.9.19	05-設-008	落合水再生センターほか1か所脱臭設備補修工事	済み
5-222	東二	R5.9.22	05-設-010	中川水再生センター脱臭設備補修工事	済み
5-223	西二	R5.9.28	05-設-010	浮間水再生センターほか1か所脱臭設備補修工事	済み
5-224	西二	R5.9.28	05-設-009	みやぎ水再生センターほか3か所脱臭設備補修工事	済み
5-225	中部	R5.10.13	05-設-010	桜橋第二ポンプ所ほか4か所脱臭設備補修工事	済み
5-226	経理部	R4.7.12	04-土-014	大田区上池台三丁目付近枝線工事	済み
5-227	経理部	R4.2.22	03-土早-001	芝浦水再生センター中央系水処理施設再構築その6 工事	済み
5-228	西二	R5.10.26	05-土-015	北区十条仲原四丁目付近外人孔防食被覆補修工事	済み
5-229	経理部	R5.8.22	05-設-041	落合水再生センター砂ろ過機械設備再構築その2工事	済み
5-230	西二	R5.3.9	04-土早-004	板橋区徳丸八丁目付近外管渠補修工事(最終変更 分)	済み
5-231	西一	R5.10.2	05-設-010	落合水再生センター汚泥配管補修工事	済み
5-232	経理部	R5.10.5	05-設-065	北多摩一号水再生センターほか1か所沈砂池機械設 備改良・補修工事	済み
5-233	森セ	R5.10.6	05-設-011	八潮ポンプ所沈砂池機械設備補修工事	済み
5-234	経理部	R5.10.17	05-設-078	両国ポンプ所ほか1か所沈砂池機械設備改良・補修工事	済み
5-235	経理部	R5.10.17	05-設-079	中野水再生センターほか1か所沈砂池機械設備補修 工事	済み
5-236	経理部	R5.10.19	05-設-087	八王子水再生センターほか1か所水処理機械設備改 良・補修工事	済み
5-237	経理部	R5.10.19	05-設-092	みやぎ水再生センター沈砂池機械設備補修工事	済み
5-238	経理部	R5.10.19	05-設-086	多摩川上流水再生センター汚泥処理設備改良・補修 工事	済み
5-239	中部	R5.9.15	05-設-008	芝浦水再生センター中央系旧第二沈殿池機械設備補修工事	済み
5-240	西二	R5.10.12	05-設-012	新河岸水再生センター水処理機械設備改良・補修工 事	済み

管理番号	契約部署	開札日	契約番号	工事件名	設置状況
5-241	経理部	R5.10.17	05-設-082	南多摩水再生センターほか1か所水処理機械設備改 良・補修工事	済み
5-242	経理部	R5.10.12	05-土-045	豊島区北大塚二丁目付近枝線工事	済み
5-243	経理部	R5.10.26	05-土-051	高段幹線再構築その5工事	済み
5-244	経理部	R5.10.17	05-設-077	芝浦水再生センターほか2か所脱臭設備補修工事	済み
5-245	北部	R5.10.19	05-設-007	後楽ポンプ所ほか1か所脱臭設備補修工事	済み
5-246	西二	R5.10.26	05-設-018	新河岸水再生センター脱臭設備補修工事	済み
5-247	経理部	R4.11.24	04-土-072	江東区新砂三丁目、塩浜二丁目付近管路耐震化工事 (第1回変更分)	済み
5-248	東二	R5.11.10	05-設-024	新小岩ポンプ所ほか2か所沈砂池機械設備補修工事	済み
5-249	東一	R5.11.14	05-土-010	江東区東砂七丁目、墨田区両国四丁目付近管路耐震 化工事	済み
5-250	西二	R4.12.22	04-土-022	練馬出張所管内分水人孔補修工事	済み
5-251	経理部	R5.11.7	05-設-083	中野水再生センター発電設備再構築工事	済み
5-252	森セ	R5.11.28	05-設-014	森ヶ崎水再生センター(西)機械棟空調設備改良工事	済み
5-253	経理部	R5.11.28	05-設-113	大森東ポンプ所ほか1か所照明設備改良工事	済み
5-254	東一	R5.11.28	05-土-013	江東区豊洲四丁目、辰巳一丁目付近管路耐震化工事	済み
5-255	流域	R5.11.24	05-設-020	稲城ポンプ所電源設備改良工事	済み
5-256	東二	R5.11.10	05-設-020	葛西水再生センター照明設備改良工事	済み
5-257	流域	R5.10.26	05-設-016	多摩川上流水再生センター消防設備改良工事	済み
5-258	経理部	R5.9.14	05-設-059	東尾久浄化センター発電設備その5工事	済み
5-259	経理部	R5.6.15	04-設早-062	篠崎ポンプ所換気設備改良工事	済み
5-260	森セ	R5.8.22	05-設-001	勝島ポンプ所ほか2か所電源設備改良・補修工事	済み
5-261	流域	R5.8.29	05-設-008	清瀬水再生センター工業計器設備改良・補修工事	済み
5-262	経理部	R5.9.7	05-設-060	砂町水再生センター監視制御設備補修工事	済み
5-263	経理部	R5.10.5	05-設-091	矢ロポンプ所ほか1か所ガスタービン発電設備改良・ 補修工事	済み
5-264	西二	R5.10.12	05-設-013	浮間水再生センター電源設備改良工事	済み
5-265	中部	R5.10.13	05-設-009	芝浦水再生センターほか1か所電源設備改良・補修工事	済み
5-266	西二	R5.10.12	05-設-014	みやぎ水再生センター監視制御設備改良工事	済み
5-267	経理部	R5.10.19	05-設-094	千住関屋ポンプ所受変電設備工事	済み
5-268	経理部	R5.10.19	05-設-074	令和5·6·7年度 無線通信情報管理設備工事	済み
5-269	西二	R5.10.26	05-設-019	みやぎ水再生センター工業計器設備改良・補修工事	済み
5-270	経理部	R5.10.26	05-設-106	南多摩水再生センターほか1か所監視制御設備改良・ 補修工事	済み

管理番号	契約部署	BB 11 —			
	关初即有	開札日	契約番号	工事件名	設置状況
5-271	東二	R5.11.10	05-設-025	中川水再生センターほか2か所工業計器設備改良・補 修工事	済み
5-272	経理部	R5.11.16	05-設-110	北多摩一号水再生センター電力貯蔵設備再構築工事	済み
5-273	西二	R5.11.24	05-設-024	新河岸水再生センター工業計器設備改良・補修工事	済み
5-274	西二	R5.11.24	05-設-023	浮間水再生センターほか1か所工業計器設備改良・補 修工事	済み
5-275	中部	R5.11.27	05-設-012	芝浦水再生センターほか2か所工業計器設備改良・補 修工事	済み
5-276	経理部	R5.11.28	05-設-111	南多摩水再生センター水処理電気設備再構築その2 工事	済み
5-277	経理部	R5.12.7	05-設-128	葛西水再生センター監視制御設備改良工事	済み
5-278	経理部	R5.12.7	05-設-127	砂町水再生センターほか2か所監視制御設備改良工 事	済み
5-279	経理部	R5.12.7	05-設-129	新河岸水再生センター監視制御設備改良工事	済み
5-280	経理部	R5.11.30	05-土-063	八広幹線暫定貯留施設撤去工事	済み
5-281	経理部	R5.11.30	05-土-058	蔵前水再生センター放流渠吐口耐震補強その2工事	済み
5-282	経理部	R5.11.7	05-設-095	三河島水再生センター藍染系第二沈殿池6号機械設 備更新工事	済み
5-283	経理部	R5.11.7	05-設-097	浮間水再生センター第一沈殿池機械設備北系4号更 新工事	済み
5-284	経理部	R5.11.7	05-設-101	森ヶ崎水再生センター(東)汚泥処理機械設備補修工 事	済み
5-285	流域	R5.11.9	05-設-018	清瀬水再生センター沈砂池機械設備改良工事	済み
5-286	経理部	R1.5.27	31-土-013	北区滝野川三、五丁目付近再構築その2工事	済み
5-287	経理部	R1.6.24	31-土-028	杉並区和田二丁目、中野区弥生町六丁目付近善福寺 川流域合流改善施設工事(令和5年12月21日付変更	済み
5-288	経理部	R4.6.14	03-土早-028	北沢幹線再構築その8工事(第3回変更分)	済み
5-289	経理部	R4.6.14	03-土早-028	北沢幹線再構築その8工事(第4回変更分)	済み
5-290	経理部	R4.6.14	03-土早-028	北沢幹線再構築その8工事(第5回変更分)	済み
5-291	経理部	R5.12.13	05-土-073	千代田区神田三崎町二丁目、神田神保町二丁目付近 管路耐震化工事	済み
5-292	南部	R5.10.30	05-土-020	柿の木坂幹線補修工事	済み
5-293	東一	R5.12.12	05-設-033	小松川ポンプ所ほか1か所脱臭設備補修工事	済み
5-294	森セ	R5.12.7	05-設-015	南部汚泥処理プラント脱臭設備補修工事	済み
5-295	経理部	R5.12.22	05-土-081	江戸川区松島二丁目、葛飾区立石六丁目付近管路耐震化工事	済み
5-296	経理部	R5.11.22	05-土-053	葛西水再生センター導水渠及び水処理施設耐震補強 その2工事	非対応
5-297	流域	R4.9.8	04-設-017	南多摩水再生センター低段汚水ポンプ2号改良工事	済み
5-298	東二	R4.5.13	03-設早-003	小菅水再生センター汚水ポンプ設備3号補修工事	済み
5-299	経理部	R5.5.16	04-設早-031	小菅水再生センター第二主ポンプ棟汚水ポンプ設備3 号補修工事	済み
5-300	経理部	R4.3.24	03-土-135	中央区築地七丁目、千代田区大手町一丁目付近管渠 改良工事	済み

<i>**</i>					
管理番号	契約部署	開札日	契約番号	工事件名	設置状況
5-301	経理部	R5.12.13	05-土-065	港区虎ノ門二丁目、六本木四丁目付近管路耐震化工事	済み
5-302	経理部	R5.12.13	05-土-077	杉並区本天沼三丁目、今川二丁目付近管路耐震化工 事	済み
5-303	経理部	R5.12.7	05-土-069	木場幹線再構築工事	済み
5-304	経理部	R1.9.9	31-土-053	千代田区永田町一丁目、港区赤坂一丁目付近再構築 その3工事	済み
5-305	経理部	R6.1.9	05-土-084	南多摩水再生センター水処理施設耐震補強及び設備 再構築に伴う建設工事	済み
5-306	東二	R5.11.10	05-設-022	葛西水再生センターほか1か所電気設備補修工事	済み
5-307	東二	R5.11.10	05-設-021	熊の木ポンプ所ほか1か所電源設備補修工事	済み
5-308	経理部	R5.12.5	05-設-117	後楽ポンプ所受変電設備再構築工事	済み
5-309	経理部	R5.12.14	05-設-115	千住関屋ポンプ所電気設備工事	済み
5-310	東二	R5.12.22	05-設-028	葛西水再生センター送風機棟消防設備改良工事	済み
5-311	北部	R6.1.11	05-土-025	豊島区池袋一、二丁目付近管路耐震化工	済み
5-312	東二	R5.11.24	05-設-026	葛西水再生センター汚泥処理機械設備補修工事	済み
5-313	北部	R5.12.7	05-設-012	三河島水再生センター沈殿池機械設備補修工事	済み
5-314	経理部	R5.12.7	05-設-099	千住関屋ポンプ所沈砂池機械設備工事	済み
5-315	経理部	R5.12.7	05-設-119	後楽ポンプ所ほか1か所沈砂池機械設備改良・補修工事	済み
5-316	東一	R5.12.12	05-設-032	有明水再生センター沈砂池機械設備補修工事	済み
5-317	東二	R5.12.22	05-設-027	中川水再生センター覆蓋設備補修工事	済み
5-318	経理部	R6.1.5	05-設-131	新河岸水再生センター第二主ポンプ室沈砂池機械設 備改良・補修工事	済み
5-319	経理部	R6.1.11	05-設-123	芝浦水再生センター中央系新第二沈殿池西機械設備 更新工事	済み
5-320	東一	R5.11.28	05-設-027	東部汚泥処理プラント汚泥槽機械設備補修工事	済み
5-321	経理部	R5.12.21	05-設-125	東部汚泥処理プラントほか1か所ポンプ設備改良・補 修工事	済み
5-322	経理部	R6.1.18	05-設-133	中川水再生センター雑用水設備補修工事	済み
5-323	北部	R5.12.7	05-設-010	三河島水再生センター浅草系第二沈殿池機械設備補 修工事	済み
5-324	東一	R5.12.26	05-設-034	砂町水再生センター汚泥槽機械設備補修工事	済み
5-325	東二	R5.8.25	05-土-009	葛飾区西水元一丁目付近人孔上部補修工事(最終変更分)	済み
5-326	経理部	H29.5.25	29-設-010	三河島水再生センター第二地蔵堀棟雨水ポンプ5号用 高圧電動機改良・補修工事	済み
5-327	経理部	R4.10.7	04-設-071	三河島水再生センター第二地蔵堀棟雨水ポンプ6号用 高圧電動機設備改良工事	済み
5-328	経理部	R6.2.1	05-土-094	渋谷区南平台町、港区北青山二丁目付近管路耐震化 工事	済み
5-329	東一	R6.1.16	05-土-014	江東区海の森一、二丁目付近管路耐震化工事	済み
5-330	経理部	R5.3.1	04-土-111	江東区住吉一、二丁目付近再構築工事(第1回変更 分)	済み

管理番号	契約部署	開札日	契約番号	工事件名	設置状況
5-331	経理部	R5.3.1	04-土-111	江東区住吉一、二丁目付近再構築工事(第2回変更 分)	済み
5-332	経理部	R5.3.1	04-土-111	江東区住吉一、二丁目付近再構築工事(第3回変更 分)	済み
5-333	経理部	R5.3.1	04-土-111	江東区住吉一、二丁目付近再構築工事(第4回変更 分)	済み
5-334	経理部	R6.2.1	05-土-095	港区海岸二、三丁目付近管路耐震化工事	済み
5-335	東一	R6.2.6	05-土-019	放射第32号線道路整備事業に伴う墨田区押上三丁 目、京島一丁目付近管きょ改良工事	済み
5-336	西二	R6.2.1	05-建-005	新河岸水再生センター新脱臭機棟屋上防水補修工事	済み
5-337	流域	R5.12.26	05-設-023	多摩川上流水再生センターほか2か所工業計器設備 改良・補修工事	済み
5-338	東一	R6.2.6	05-設-037	小松川ポンプ所工業計器設備改良・補修工事	済み
5-339	西一	R5.12.18	05-設-013	落合水再生センターほか1か所工業計器設備改良・補 修工事	済み
5-340	経理部	R4.8.10	04-土-020	田柄川幹線再構築その2工事(第1回変更分)	済み
5-341	経理部	R4.8.10	04-土-020	田柄川幹線再構築その2工事(第2回変更分)	済み
5-342	経理部	R5.7.11	05-土-007	桃園川幹線再構築工事(第1回変更分)	済み
5-343	東二	R5.9.22	05-土-010	江戸川区北葛西五丁目付近外人孔上部補修工事(最 終変更分)	済み
5-344	経理部	R3.10.4	03-土-068	蛇崩川増強幹線その3工事	済み
5-345	経理部	R4.6.8	04-土-010	蛇崩川増強幹線その4工事	済み
5-346	経理部	R5.9.7	05-土-038	蛇崩川増強幹線その5工事	済み
5-347	経理部	R3.2.24	02-土-136	墨田区文花一丁目、押上三丁目付近再構築工事(02) 下経契土第136号の9変更分)	済み
5-348	経理部	R3.2.24	02-土-136	墨田区文花一丁目、押上三丁目付近再構築工事(02) 下経契土第136号の10変更分)	済み
5-349	経理部	R3.2.24	02-土-136	墨田区文花一丁目、押上三丁目付近再構築工事(02) 下経契土第136号の11変更分)	済み
5-350	経理部	R3.2.24	02-土-136	墨田区文花一丁目、押上三丁目付近再構築工事(02 下経契土第136号の12変更分)	済み
5-351	森セ	R6.1.26	05-設-017	平和島ポンプ所しさ処理設備補修工事	済み
5-352	経理部	R6.2.27	05-設-136	新河岸水再生センター沈殿池機械設備更新工事	済み
5-353	経理部	H26.2.27	25-土-228	東大島幹線及び南大島幹線その3工事	済み
5-354	経理部	R4.9.1	04-土-039	東大島幹線及び南大島幹線その5工事	済み
5-355	経理部	R6.2.29	05-土-130	千代田幹線その4工事	済み
5-356	経理部	R5.5.16	04-土早-013	千代田幹線その3工事	済み
5-357	経理部	R6.3.8	05-建-007	東部汚泥処理プラント太陽光発電設備工事	済み
5-358	経理部	R6.2.27	05-設-137	浅川水再生センターほか1か所電気設備改良・補修工 事	非対応
5-359	森セ	R6.1.26	05-設-018	南部汚泥処理プラント電源設備補修工事	済み
5-360	経理部	R5.5.11	04-土早-005	中央区晴海一丁目、豊海町付近再構築工事(令和6年 1月15日付変更分)	済み
				/	

	2020/10/17 文初				<u>~171</u>
管理番号	契約部署	開札日	契約番号	工事件名	設置状況
5-361	経理部	R5.5.11	04-土早-005	中央区晴海一丁目、豊海町付近再構築工事(令和6年 2月14日付変更分)	済み
5-362	経理部	R5.12.22	05-土-083	四谷幹線再構築その2工事	済み
5-363	経理部	R6.3.6	05-土-119	熊の木雨水幹線再構築その4工事	済み
5-364	経理部	R6.3.21	05-土-129	江東区南砂四丁目付近枝線工事	非対応