

東京都下水道局 工事設計書の情報提供リスト（令和8年度受付）

2026/7/3 更新

| 管理番号 | 契約部署 | 開札日 | 契約番号 | 工事件名 | 設置状況 |
|-------|------|----------|-----------|---------------------------------|------|
| 8-001 | 経理部 | R8.2.5 | 07-設早-018 | みやぎ水再生センターほか1か所監視制御設備改良工事 | 済み |
| 8-002 | 経理部 | R8.3.3 | 07-設早-003 | 業平橋ポンプ所発電設備工事 | 済み |
| 8-003 | 流域 | R8.3.6 | 07-設早-002 | 北多摩一号水再生センターほか6か所濁水対策設備改良工事 | 済み |
| 8-004 | 中部 | R8.3.9 | 07-土早-001 | 千代田区神田錦町一丁目付近外特殊人孔防食被覆補修工事 | 済み |
| 8-005 | 東二 | R8.3.3 | 07-設早-002 | 葛西水再生センター脱臭設備補修工事 | 済み |
| 8-006 | 東一 | R8.1.20 | 07-設-022 | 砂町水再生センター急速ろ過設備補修工事 | 済み |
| 8-007 | 中部 | R8.2.20 | 07-設-013 | 品川ふ頭ポンプ所汚水ポンプ1号補修工事 | 済み |
| 8-008 | 経理部 | R8.2.10 | 07-設早-004 | 砂町水再生センター東陽Ⅲ系送風機設備改良工事 | 済み |
| 8-009 | 経理部 | R8.3.3 | 07-設早-016 | 清瀬水再生センター汚泥焼却設備3・4号炉撤去工事 | 済み |
| 8-010 | 経理部 | R8.2.13 | 07-設早-015 | 三河島水再生センター第二地蔵堀棟雨水ポンプ設備7号補修工事 | 済み |
| 8-011 | 経理部 | R8.2.25 | 07-設早-005 | 森ヶ崎水再生センター(西)沈殿池機械設備更新工事 | 済み |
| 8-012 | 経理部 | R8.3.3 | 07-設早-002 | 三河島水再生センター藍染ポンプ所沈砂池機械設備再構築その2工事 | 済み |
| 8-013 | 東二 | R7.10.24 | 07-土-023 | 東小松川ポンプ所管理橋改良工事 | 済み |
| 8-014 | 森セ | R8.2.9 | 07-設-012 | 大森東ポンプ所ポンプ設備補修工事 | 済み |
| 8-015 | 経理部 | R8.2.13 | 07-設早-019 | みやぎ水再生センター汚水ポンプ設備改良工事 | 済み |
| 8-016 | 経理部 | R8.2.13 | 07-設早-014 | 白鬚西ポンプ所雨水ポンプ設備3号改良・補修工事 | 済み |
| 8-017 | 南部 | R7.9.30 | 07-設-005 | 六郷ポンプ所雨水ポンプ設備5号補修工事 | 済み |
| 8-018 | 経理部 | R8.3.3 | 07-設早-017 | 東部汚泥処理プラント汚泥脱水設備再構築工事 | 済み |
| 8-019 | 経理部 | R8.1.20 | 07-設-114 | 芝浦水再生センター浅槽反応槽4号散気設備改良工事 | 済み |
| 8-020 | 経理部 | R8.3.3 | 07-設早-001 | 東部汚泥処理プラント汚泥焼却設備再構築その2工事 | 済み |
| 8-021 | 流域 | R8.3.6 | 07-設早-001 | 多摩川上流水再生センター清流復活設備補修工事 | 済み |
| 8-022 | 経理部 | R8.3.5 | 07-土-115 | 細田ポンプ所設備再構築に伴う整備工事 | 済み |
| 8-023 | 経理部 | R7.8.28 | 07-設-033 | 砂町水再生センター電源設備改良・補修工事 | 済み |
| 8-024 | 経理部 | R8.2.25 | 07-設早-013 | 浮間水再生センター消毒設備改良工事 | 済み |
| 8-025 | 経理部 | R8.6.3 | 07-設早-040 | 南多摩水再生センター送風機設備再構築その2工事 | 準備中 |
| 8-026 | 経理部 | R8.5.19 | 07-設早-028 | 落合水再生センター超低段汚水ポンプ設備1号補修工事 | 済み |
| 8-027 | 経理部 | R8.5.19 | 07-設早-027 | 平和島ポンプ所雨水ポンプ設備4号補修工事 | 済み |
| 8-028 | 経理部 | R8.5.19 | 07-設早-034 | 千住西ポンプ所雨水ポンプ設備1号改良工事 | 済み |
| 8-029 | 経理部 | R8.6.11 | 08-設-022 | 亀有ポンプ所雨水ポンプ設備2号補修工事 | 済み |
| 8-030 | 経理部 | R8.6.2 | 07-土早-021 | 大田区昭和島一丁目付近外人孔防食被覆補修工事 | 準備中 |

※備考欄「非対応」は、一部開示等の理由により情報提供に対応していない案件です。

東京都下水道局 工事設計書の情報提供リスト（令和8年度受付）

2026/7/3 更新

| 管理番号 | 契約部署 | 開札日 | 契約番号 | 工事件名 | 設置状況 |
|-------|------|---------|-----------|------------------------------|------|
| 8-031 | 流域 | R8.5.19 | 07-設早-003 | 八王子水再生センターほか1か所脱臭設備補修工事 | 済み |
| 8-032 | 流域 | R8.6.2 | 08-設-002 | 北多摩一号水再生センターほか2か所脱臭設備補修工事 | 済み |
| 8-033 | 経理部 | R8.6.3 | 07-設早-042 | 森ヶ崎水再生センターほか3か所脱臭設備補修工事 | 済み |
| 8-034 | 西二 | R8.6.4 | 08-設-001 | 浮間水再生センターほか2か所脱臭設備補修工事 | 準備中 |
| 8-035 | 経理部 | R8.6.3 | 07-設早-045 | 落合水再生センターほか1か所再生水送水設備改良工事 | 済み |
| 8-036 | 経理部 | R8.6.18 | 08-設-004 | 新河岸水再生センター送風機設備再構築その7工事 | 済み |
| 8-037 | 経理部 | R8.6.2 | 07-土早-015 | 中央区日本橋室町二丁目、東日本橋三丁目付近管路耐震化工事 | 済み |
| 8-038 | 経理部 | R8.6.2 | 07-土早-019 | 北区赤羽北三丁目、豊島区駒込七丁目付近管路耐震化工事 | 済み |
| 8-039 | 経理部 | R6.6.11 | 05-土早-022 | 江東区東砂七、八丁目付近再構築工事(第5回変更分) | 準備中 |
| 8-040 | 経理部 | R8.6.3 | 07-設早-046 | 浮間水再生センター雑用水設備改良工事 | 準備中 |
| 8-041 | 経理部 | R8.6.2 | 07-土早-020 | 舎人雨水幹線再構築その5工事 | 準備中 |
| 8-042 | 経理部 | R8.5.27 | 07-設早-024 | 浅川水再生センター沈砂池機械設備改良・補修工事 | 準備中 |
| 8-043 | 経理部 | R8.5.27 | 07-設早-029 | 落合水再生センター南第二沈殿池1号機械設備更新工事 | 準備中 |
| 8-044 | 経理部 | R8.6.3 | 07-設早-039 | 南多摩水再生センター第二沈殿池機械設備再構築その2工事 | 準備中 |
| 8-045 | 経理部 | R8.5.27 | 07-設早-033 | 砂町水再生センター東陽大島系沈砂池機械設備改良工事 | 準備中 |
| 8-046 | 中部 | R8.5.22 | 07-設早-004 | 汐留第二ポンプ所しさ搬送設備改良工事 | 準備中 |
| 8-047 | 経理部 | R8.6.9 | 07-設土-025 | 墨田区横川五丁目、江東区南砂三丁目付近管路耐震化工事 | 準備中 |

※備考欄「非対応」は、一部開示等の理由により情報提供に対応していない案件です。

東京都下水道局 工事設計書の情報提供リスト（令和7年度受付）

2026/7/3 更新

| 管理番号 | 契約部署 | 開札日 | 契約番号 | 工事件名 | 設置状況 |
|-------|------|----------|-----------|--------------------------------|------|
| 7-001 | 西一 | R7.3.4 | 06-土早-001 | 新宿区高田馬場三丁目付近外分水人孔補修工事 | 済み |
| 7-002 | 経理 | R7.3.4 | 06-設早-001 | 南部汚泥処理プラント汚泥焼却設備再構築その3工事 | 済み |
| 7-003 | 西二 | R6.9.26 | 06-土-016 | 北区浮間三丁目付近外人孔上部補修工事(第1回変更) | 済み |
| 7-004 | 西一 | R7.1.27 | R6-設-014 | 落合水再生センターほか2か所工業計器設備改良・補修工事 | 済み |
| 7-005 | 経理部 | R7.2.20 | 06-設-018 | 砂町水再生センター発電設備その3工事 | 済み |
| 7-006 | 経理部 | R7.2.20 | 06-設-006 | 新河岸水再生センター汚泥焼却電気設備再構築その2工事 | 済み |
| 7-007 | 経理部 | R7.2.20 | 06-設早-007 | 浅川水再生センター汚泥処理電気設備再構築その5工事 | 済み |
| 7-008 | 東二 | R7.2.21 | 06-設-031 | 小菅水再生センターほか1か所工業計器設備改良・補修工事 | 済み |
| 7-009 | 経理部 | R7.2.26 | 06-設早-012 | 砂町水再生センターガスタービン発電設備改良工事 | 済み |
| 7-010 | 経理部 | R7.3.4 | 06-設早-129 | 東部汚泥処理プラント監視制御設備改良・補修工事 | 済み |
| 7-011 | 経理部 | R7.3.6 | 06-設早-131 | 青海その2ポンプ所ほか8か所照明設備改良工事 | 済み |
| 7-012 | 経理部 | R6.10.15 | 06-設-064 | 砂町水再生センター雑用水設備改良・補修工事 | 済み |
| 7-013 | 東一 | R6.10.15 | 06-設-018 | 江東ポンプ所ほか1か所ポンプ設備補修工事 | 済み |
| 7-014 | 東二 | R7.1.10 | 06-設-024 | 葛西水再生センター汚泥処理機械設備補修工事 | 済み |
| 7-015 | 経理部 | R7.2.20 | 06-設早-005 | 南部汚泥処理プラント汚泥焼却設備4号炉撤去工事 | 済み |
| 7-016 | 経理部 | R7.2.20 | 06-設早-003 | 南部汚泥処理プラント汚泥濃縮設備再構築その4工事 | 済み |
| 7-017 | 南部 | R7.3.10 | 06-設早-001 | 東糞谷ポンプ所空調設備改修工事 | 済み |
| 7-018 | 経理部 | R6.10.24 | 06-設-074 | 芝浦水再生センター高速ろ過設備補修工事 | 済み |
| 7-019 | 経理部 | R6.12.12 | 06-設-107 | 森ヶ崎水再生センター(東)汚泥処理機械設備補修工事 | 済み |
| 7-020 | 経理部 | R7.3.4 | 06-設-002 | 東部汚泥処理プラント汚泥焼却電気設備再構築その2工事 | 済み |
| 7-021 | 経理部 | R7.3.13 | 06-土-122 | 練馬区光が丘二丁目、北区田端新町二丁目付近管路耐震化工事 | 済み |
| 7-022 | 経理部 | R7.1.15 | 06-土-094 | 中央区銀座一、二丁目付近管路耐震化工事 | 済み |
| 7-023 | 経理部 | R7.2.27 | 06-土早-001 | 浜川ポンプ所整備その3工事 | 済み |
| 7-024 | 経理部 | R7.2.27 | 06-土-108 | 浅川水再生センター汚泥焼却設備再構築に伴う建設工事 | 済み |
| 7-025 | 中部 | R7.2.21 | 06-設-012 | 芝浦水再生センターほか2か所脱臭設備補修工事 | 済み |
| 7-026 | 東二 | R7.3.14 | 06-設早-002 | 葛西水再生センターほか2か所脱臭設備補修工事 | 済み |
| 7-027 | 東一 | R7.3.4 | 06-土早-001 | 砂町水再生センター砂系第一沈殿池防食整備工事 | 済み |
| 7-028 | 経理部 | R7.3.13 | 06-土-128 | 芝浦水再生センター再生水利用事業品川駅東口地区配水管敷設工事 | 非対応 |
| 7-029 | 経理部 | R7.1.21 | 06-設-122 | 芝浦水再生センター浅槽反応槽3号散気設備改良工事 | 済み |
| 7-030 | 経理部 | R6.6.13 | 06-設-024 | 森ヶ崎水再生センター(東)スカム処理設備補修工事 | 済み |

※備考欄「非対応」は、一部開示等の理由により情報提供に対応していない案件です。

東京都下水道局 工事設計書の情報提供リスト（令和7年度受付）

2026/7/3 更新

| 管理番号 | 契約部署 | 開札日 | 契約番号 | 工事件名 | 設置状況 |
|-------|------|----------|-----------|---------------------------------|------|
| 7-031 | 経理部 | R6.7.4 | 06-設-029 | 東糞谷ポンプ所沈砂池機械設備改良・補修工事 | 済み |
| 7-032 | 経理部 | R6.10.15 | 06-設-068 | 葛西水再生センター雨水貯留池分水扉改良工事 | 非対応 |
| 7-033 | 経理部 | R6.12.19 | 06-設-109 | 砂町水再生センター砂系簡易放流扉設備更新工事 | 済み |
| 7-034 | 経理部 | R6.12.19 | 06-設-110 | 新河岸水再生センター沈殿池機械設備更新工事 | 済み |
| 7-035 | 経理部 | R6.12.19 | 06-設-113 | 両国ポンプ所沈砂池機械設備改良・補修工事 | 済み |
| 7-036 | 流域 | R6.12.24 | 06-設-027 | 南多摩水再生センターしさ破碎機補修工事 | 済み |
| 7-037 | 経理部 | R7.1.7 | 06-設-117 | 新河岸水再生センター沈砂池機械設備改良・補修工事 | 済み |
| 7-038 | 東二 | R7.1.10 | 06-設-025 | 中川水再生センター1系第二沈殿池4号機械設備補修工事 | 済み |
| 7-039 | 経理部 | R7.1.21 | 06-設-121 | 芝浦水再生センター中央系新第二沈殿池9・10号機械設備更新工事 | 済み |
| 7-040 | 東二 | R7.1.24 | 06-設-028 | 新小岩ポンプ所ほか3か所沈砂池機械設備補修工事 | 済み |
| 7-041 | 西二 | R7.1.30 | 06-設-024 | 新河岸水再生センター雨水止水扉3号補修工事 | 済み |
| 7-042 | 東一 | R7.2.4 | 06-設-030 | 晴海ポンプ所ほか2か所沈砂池機械設備補修工事 | 済み |
| 7-043 | 経理部 | R6.3.5 | 05-設-139 | 芝浦水再生センター処理水送水設備改良工事 | 済み |
| 7-044 | 経理部 | R6.12.19 | 06-設-108 | 芝浦水再生センター東系返送汚泥ポンプ設備改良工事 | 済み |
| 7-045 | 経理部 | R6.6.6 | 06-土-014 | 北区赤羽台一丁目、赤羽西四丁目付近枝線その3工事 | 非対応 |
| 7-046 | 経理部 | R6.7.9 | 06-土-017 | 中野区中野四丁目付近枝線工事 | 非対応 |
| 7-047 | 経理部 | R7.1.14 | 06-設-118 | 三河島水再生センター汚泥ポンプ設備補修工事 | 済み |
| 7-048 | 東二 | R6.5.10 | 05-設早-008 | 葛西水再生センター南系送風機設備補修工事 | 済み |
| 7-049 | 西二 | R6.8.29 | 06-設-005 | 浮間水再生センター送風機設備2号補修工事 | 済み |
| 7-050 | 東一 | R6.11.26 | 06-設-024 | 砂町水再生センターポンプ設備補修工事 | 済み |
| 7-051 | 経理部 | R7.5.29 | 06-土早-017 | 江東区塩浜二丁目、新砂一丁目付近管路耐震化工事 | 済み |
| 7-052 | 経理部 | R7.6.3 | 06-設早-042 | 八王子水再生センター送風機設備再構築その2工事 | 済み |
| 7-053 | 経理部 | R7.6.3 | 06-設早-038 | 浅川水再生センターポンプ設備再構築工事 | 済み |
| 7-054 | 経理部 | R7.5.13 | 06-設早-024 | 平和島ポンプ所雨水ポンプ設備1号補修工事 | 済み |
| 7-055 | 経理部 | R7.5.20 | 06-設早-032 | 落合水再生センター超低段汚水ポンプ設備4号改良工事 | 済み |
| 7-056 | 経理部 | R7.6.3 | 07-設-006 | 浮間水再生センターほか1か所主ポンプ設備改良・補修工事 | 済み |
| 7-057 | 東二 | R7.5.9 | 06-設早-005 | 新小岩ポンプ所汚水ポンプ設備2号補修工事 | 済み |
| 7-058 | 中部 | R7.5.23 | 06-土早-003 | 中央区銀座二、三丁目付近管路耐震化工事 | 済み |
| 7-059 | 東一 | R7.5.27 | 06-土早-004 | 江東区辰巳一丁目付近管路耐震化工事 | 済み |
| 7-060 | 経理部 | R7.5.29 | 06-土早-016 | 荒川区東日暮里六丁目、北区田端新町三丁目付近管路耐震化工事 | 済み |

※備考欄「非対応」は、一部開示等の理由により情報提供に対応していない案件です。

東京都下水道局 工事設計書の情報提供リスト（令和7年度受付）

2026/7/3 更新

| 管理番号 | 契約部署 | 開札日 | 契約番号 | 工事件名 | 設置状況 |
|-------|------|---------|-----------|-------------------------------------|------|
| 7-061 | 経理部 | R7.5.29 | 06-土早-023 | 落合水再生センター南系第一沈殿池防食整備工事 | 済み |
| 7-062 | 経理部 | R7.5.29 | 06-土早-024 | 新田ポンプ所放流扉改良工事 | 済み |
| 7-063 | 東二 | R7.5.23 | 06-土早-007 | 葛飾区金町五丁目付近枝線工事 | 済み |
| 7-064 | 経理部 | R7.5.29 | 06-土早-019 | 豎川幹線再構築その5工事 | 非対応 |
| 7-065 | 経理部 | R7.5.20 | 06-設早-023 | 森ヶ崎水再生センターほか3か所脱臭設備改良・補修工事 | 済み |
| 7-066 | 北部 | R7.5.22 | 06-設早-002 | 三河島水再生センター脱臭設備補修工事 | 済み |
| 7-067 | 流域 | R7.5.27 | 06-設早-003 | 多摩川上流水再生センター水処理2系脱臭設備改良工事 | 済み |
| 7-068 | 経理部 | R7.6.17 | 07-土-009 | 落合水再生センター～中野水再生センター間光ファイバーケーブル敷設工事 | 済み |
| 7-069 | 西一 | R6.12.2 | 06-土-024 | 杉並区西荻南三丁目付近外管きよ補修工事(第1回変更) | 済み |
| 7-070 | 経理部 | R7.6.17 | 07-土-003 | 環状第4号線道路整備事業に伴う港区港南一丁目付近管きよ改良工事 | 済み |
| 7-071 | 経理部 | R7.5.22 | 06-設早-045 | みやぎ水再生センター監視制御設備改良工事 | 済み |
| 7-072 | 経理部 | R7.6.17 | 06-設早-035 | 東部污泥処理プラント污泥処理電気設備再構築その3工事 | 済み |
| 7-073 | 経理部 | R7.6.17 | 07-建-001 | 葛西水再生センター太陽光発電設備工事 | 済み |
| 7-074 | 経理部 | R7.6.19 | 07-設-022 | 三河島水再生センター第二浅草系電気設備その2工事 | 済み |
| 7-075 | 森セ | R7.6.26 | 07-設-001 | 森ヶ崎水再生センター大森南ポンプ室水質計器設備改良工事 | 済み |
| 7-076 | 経理部 | R7.6.26 | 07-設-001 | 南部污泥処理プラント污泥処理電気設備再構築その8工事 | 済み |
| 7-077 | 経理部 | R7.5.20 | 06-設早-021 | 光ファイバー通信情報管理設備改良工事 | 済み |
| 7-078 | 経理部 | R6.9.4 | 06-土-037 | 新宿区新宿二丁目、中野区東中野一丁目付近管路耐震化工事(第3回変更分) | 済み |
| 7-079 | 東一 | R7.1.14 | 06-土-021 | 江東区亀戸三丁目付近外管きよ補修工事(第1回変更分) | 済み |
| 7-080 | 流域 | R7.6.17 | 07-設-003 | 北多摩二号水再生センターほか1か所脱臭設備補修工事 | 済み |
| 7-081 | 経理部 | R7.6.17 | 07-設-021 | 勝島ポンプ所汚水ポンプ棟脱臭設備工事 | 済み |
| 7-082 | 経理部 | R7.6.12 | 07-設-003 | 八王子水再生センター第一沈殿池機械設備再構築工事 | 済み |
| 7-083 | 経理部 | R7.6.3 | 06-設早-044 | 中野水再生センター沈殿池機械設備更新工事 | 済み |
| 7-084 | 経理部 | R7.6.3 | 06-設早-037 | 八王子水再生センター第二沈殿池機械設備再構築その3工事 | 済み |
| 7-085 | 経理部 | R7.5.20 | 06-設早-019 | 浅川水再生センター高段沈砂池機械設備改良・補修工事 | 済み |
| 7-086 | 経理部 | R7.2.25 | 06-設早-009 | 砂町水再生センター砂系第一沈殿池機械設備更新工事 | 済み |
| 7-087 | 経理部 | R7.6.24 | 07-土-014 | 渋谷区猿楽町、南平台町付近管路耐震化工事 | 済み |
| 7-088 | 森セ | R7.5.14 | 06-設早-002 | 南部污泥処理プラント機械濃縮設備補修工事 | 済み |
| 7-089 | 流域 | R7.5.27 | 06-設早-006 | 浅川水再生センター污泥脱水設備3号補修工事 | 済み |
| 7-090 | 流域 | R6.5.20 | 05-設早-007 | 八王子水再生センター污泥搬送設備補修工事 | 済み |

※備考欄「非対応」は、一部開示等の理由により情報提供に対応していない案件です。

東京都下水道局 工事設計書の情報提供リスト（令和7年度受付）

2026/7/3 更新

| 管理番号 | 契約部署 | 開札日 | 契約番号 | 工事件名 | 設置状況 |
|-------|------|----------|-----------|---------------------------------------|------|
| 7-091 | 経理部 | R7.6.19 | 07-設-020 | 南部汚泥処理プラント脱水ケーキ搬送設備補修工事 | 済み |
| 7-092 | 北部 | R7.2.14 | 06-設-012 | 東尾久浄化センター沈砂移送ポンプ設備補修工事 | 済み |
| 7-093 | 経理部 | R7.2.20 | 06-設-127 | 亀有ポンプ所ほか1か所沈砂池機械設備補修工事 | 済み |
| 7-094 | 東一 | R7.5.27 | 06-設早-002 | 有明南その2ポンプ所破砕機設備補修工事 | 済み |
| 7-095 | 経理部 | R7.6.3 | 06-設早-047 | みやぎ水再生センター沈砂池機械設備補修工事 | 済み |
| 7-096 | 経理部 | R7.6.3 | 06-設早-048 | 浮間水再生センター沈砂池機械設備補修工事 | 済み |
| 7-097 | 経理部 | R7.6.3 | 06-設早-051 | 森ヶ崎水再生センターほか1か所沈砂池機械設備補修工事 | 済み |
| 7-098 | 東一 | R7.6.10 | 07-設-002 | 砂町水再生センター東陽Ⅲ系一沈流入可動せき補修工事 | 済み |
| 7-099 | 経理部 | R7.6.19 | 07-設-012 | 砂町水再生センター汚泥槽機械設備補修工事 | 済み |
| 7-100 | 経理部 | R7.6.19 | 07-設-017 | 明石町ポンプ所沈砂池機械設備改良・補修工事 | 済み |
| 7-101 | 西一 | R7.7.7 | 07-設-002 | 落合水再生センター高段沈砂池3号機械設備補修工事 | 済み |
| 7-102 | 経理部 | R7.5.27 | 06-設早-028 | 北多摩二号水再生センター水処理機械設備改良・補修工事 | 済み |
| 7-103 | 経理部 | R7.6.3 | 06-設早-046 | みやぎ水再生センター汚泥配管改良工事 | 済み |
| 7-104 | 経理部 | R7.7.15 | 07-土-020 | 墨田区吾妻橋三丁目付近枝線工事 | 済み |
| 7-105 | 経理部 | R7.6.5 | 06-土早-031 | 熊の木雨水幹線再構築その6工事 | 非対応 |
| 7-106 | 流域 | R7.6.24 | 07-設-002 | 清瀬水再生センター汚泥処理設備改良・補修工事 | 済み |
| 7-107 | 経理部 | R7.6.24 | 07-土-012 | 砂町水再生センター発電設備設置に伴う用地整備工事 | 済み |
| 7-108 | 経理部 | R6.11.14 | 06-土-071 | 足立区西新井五丁目、葛飾区新小岩一丁目付近管路耐震化工事(第1回目変更分) | 済み |
| 7-109 | 中部 | R7.7.18 | 07-土-004 | 千代田区一番町、九段南四丁目付近管路耐震化工事 | 済み |
| 7-110 | 流域 | R7.7.1 | 07-設-006 | 多摩川水再生センターほか1か所脱臭設備補修工事 | 済み |
| 7-111 | 中部 | R7.7.18 | 07-設-001 | 桜橋第二ポンプ所ほか1か所脱臭設備補修工事 | 済み |
| 7-112 | 流域 | R7.7.23 | 07-設-007 | 北多摩一号水再生センターほか2か所脱臭設備補修工事 | 済み |
| 7-113 | 流域 | R7.5.22 | 06-設早-004 | 南多摩水再生センター電源設備改良工事 | 済み |
| 7-114 | 流域 | R7.5.22 | 06-設早-001 | 稲城ポンプ所汚水ポンプ設備1号改良工事 | 済み |
| 7-115 | 経理部 | R7.8.7 | 07-設-032 | 葛西水再生センター監視制御設備改良工事 | 済み |
| 7-116 | 西一 | R7.7.31 | 07-設-005 | 新宿区百人町四丁目付近水位計設備工事 | 済み |
| 7-117 | 経理部 | R7.6.12 | 06-設早-026 | 新河岸水再生センター南系反応槽機械設備再構築その3工事 | 済み |
| 7-118 | 経理部 | R7.6.3 | 06-設早-036 | 八王子水再生センター反応槽機械設備再構築その3工事 | 済み |
| 7-119 | 南部 | R7.8.25 | 07-土-014 | 南部下水道事務所管内人孔防食被覆補修工事 | 済み |
| 7-120 | 経理部 | R7.6.24 | 07-土-017 | 城南島汚水幹線再構築工事 | 済み |

※備考欄「非対応」は、一部開示等の理由により情報提供に対応していない案件です。

東京都下水道局 工事設計書の情報提供リスト（令和7年度受付）

2026/7/3 更新

| 管理番号 | 契約部署 | 開札日 | 契約番号 | 工事件名 | 設置状況 |
|-------|------|---------|-----------|----------------------------------|------|
| 7-121 | 経理部 | R6.5.28 | 05-土早-013 | (最終変更後)世田谷区喜多見三丁目、野沢三丁目付近管路耐震化工事 | 済み |
| 7-122 | 経理部 | R6.2.1 | 05-土-095 | (最終変更後)港区海岸二、三丁目付近管路耐震化工事 | 済み |
| 7-123 | 経理部 | R7.8.28 | 07-設-037 | 三河島水再生センター監視制御設備改良工事 | 済み |
| 7-124 | 経理部 | R7.8.28 | 07-設-035 | 矢口ポンプ所ほか1か所電気設備改良・補修工事 | 済み |
| 7-125 | 森セ | R7.9.3 | 07-設-002 | 森ヶ崎水再生センターほか2か所電源設備改良・補修工事 | 済み |
| 7-126 | 経理部 | R7.9.4 | 07-設-042 | 日本堤ポンプ所監視制御設備改良工事 | 済み |
| 7-127 | 東二 | R7.9.5 | 07-設-007 | 本田ポンプ所ほか1か所電源設備改良・補修工事 | 済み |
| 7-128 | 西二 | R7.7.17 | 07-設-001 | みやぎ水再生センターほか1か所電気設備改良・補修工事 | 済み |
| 7-129 | 北部 | R7.8.28 | 07-土-008 | 文京区小石川一丁目、豊島区雑司が谷一丁目付近管路耐震化工事 | 済み |
| 7-130 | 経理部 | R7.9.4 | 07-設-040 | 桜橋第二ポンプ所茅場町系雨水ポンプ設備4号補修工事 | 済み |
| 7-131 | 経理部 | R6.5.30 | 05-設早-048 | 加平ポンプ所雨水ポンプ設備3号改良工事 | 済み |
| 7-132 | 経理部 | R7.6.19 | 06-設早-039 | 八王子水再生センター汚泥処理電気設備再構築その3工事 | 済み |
| 7-133 | 西二 | R7.8.22 | 07-設-004 | 浮間水再生センターほか1か所計装設備改良・補修工事 | 済み |
| 7-134 | 経理部 | R7.5.20 | 06-設早-020 | 降雨情報システム雨量データ収集装置改良工事 | 済み |
| 7-135 | 東二 | R7.6.6 | 07-設-001 | 葛西水再生センター計装設備改良・補修工事 | 済み |
| 7-136 | 東二 | R7.5.23 | 06-設早-004 | 中川水再生センターほか1か所電源設備補修工事 | 済み |
| 7-137 | 北部 | R7.5.22 | 06-雑早-039 | 三河島水再生センターほか1か所開口部覆蓋点検委託 | 非対応 |
| 7-138 | 経理部 | R7.7.30 | 07-土-024 | 小松川ポンプ所流入きょ耐震補強工事 | 済み |
| 7-139 | 経理部 | R7.7.30 | 07-土-021 | 田柄川幹線再構築その5工事 | 済み |
| 7-140 | 経理部 | R7.8.6 | 07-土-023 | 下赤塚幹線再構築その6工事 | 済み |
| 7-141 | 東一 | R6.10.1 | 06-設-016 | 砂町水再生センター工業計器設備改良・補修工事 | 済み |
| 7-142 | 経理部 | R7.6.12 | 06-設早-027 | みやぎ水再生センター汚泥濃縮設備工事 | 済み |
| 7-143 | 経理部 | R7.6.19 | 06-設早-034 | 東部汚泥処理プラント汚泥濃縮設備再構築その2工事 | 済み |
| 7-144 | 経理部 | R7.9.18 | 07-設-039 | 新河岸水再生センター水処理電気設備再構築その13工事 | 済み |
| 7-145 | 経理部 | R7.9.30 | 07-設-049 | 両国ポンプ所電気設備改良工事 | 済み |
| 7-146 | 経理部 | R7.9.30 | 07-設-048 | 令和7・8年度光ファイバー通信情報管理設備再構築工事 | 済み |
| 7-147 | 森セ | R7.10.1 | 07-設-005 | 南部汚泥処理プラント電気設備改良・補修工事 | 済み |
| 7-148 | 流域 | R7.10.2 | 07-設-009 | 浅川水再生センター外1か所計装設備改良・補修工事 | 済み |
| 7-149 | 流域 | R7.10.2 | 07-設-010 | 多摩川上流水再生センター電源設備改良工事 | 済み |
| 7-150 | 東一 | R7.9.9 | 07-土-006 | 江東区亀戸二丁目、墨田区東墨田三丁目付近管路耐震化工事 | 済み |

※備考欄「非対応」は、一部開示等の理由により情報提供に対応していない案件です。

東京都下水道局 工事設計書の情報提供リスト（令和7年度受付）

2026/7/3 更新

| 管理番号 | 契約部署 | 開札日 | 契約番号 | 工事件名 | 設置状況 |
|-------|------|----------|-----------|-----------------------------------|------|
| 7-151 | 北部 | R7.9.11 | 07-土-011 | 荒川区町屋二丁目、荒川二丁目付近管路耐震化工事 | 済み |
| 7-152 | 北部 | R7.9.25 | 07-土-012 | 荒川区町屋四丁目、東尾久一丁目付近管路耐震化工事 | 済み |
| 7-153 | 経理部 | R7.8.28 | 07-設-034 | 砂町水再生センターほか1か所脱臭設備補修工事 | 済み |
| 7-154 | 西二 | R7.9.4 | 07-設-008 | みやぎ水再生センターほか1か所脱臭設備補修工事 | 済み |
| 7-155 | 西一 | R7.9.22 | 07-設-006 | 落合水再生センターほか1か所脱臭設備補修工事 | 済み |
| 7-156 | 経理部 | R6.6.25 | 06-土-013 | 目黒区八雲四丁目、中目黒一丁目付近管路耐震化工事(第1回変更分) | 済み |
| 7-157 | 南部 | R7.9.22 | 07-土-018 | 大田区昭和島二丁目付近人孔防食被覆補修工事 | 非対応 |
| 7-158 | 西二 | R7.10.2 | 07-土-018 | 北区王子一丁目付近人孔補修工事 | 済み |
| 7-159 | 南部 | R7.10.6 | 07-土-022 | 品川区八潮五丁目付近人孔防食被覆補修工事 | 非対応 |
| 7-160 | 北部 | R7.10.9 | 07-土-018 | 豊島区西池袋三丁目付近外人孔防食被覆補修工事 | 済み |
| 7-161 | 経理部 | R7.9.3 | 07-土-028 | 本田ポンプ所外1か所耐震補強工事 | 済み |
| 7-162 | 経理部 | R7.9.9 | 07-土-032 | 神谷ポンプ所放流きょ吐口耐震補強その2工事 | 済み |
| 7-163 | 経理部 | R6.6.25 | 06-土-013 | 目黒区八雲四丁目、中目黒一丁目付近管路耐震化工事(第2回変更分) | 済み |
| 7-164 | 経理部 | R7.10.16 | 07-建-007 | 北多摩二号水再生センター太陽光発電設備工事 | 済み |
| 7-165 | 中部 | R7.10.20 | 07-設-005 | 芝浦水再生センターほか1か所電源設備改良・補修工事 | 済み |
| 7-166 | 東一 | R7.10.21 | 07-設-013 | 有明水再生センター電気設備改良工事 | 済み |
| 7-167 | 東二 | R7.3.14 | 06-設早-001 | 葛西水再生センター機械濃縮設備補修工事 | 済み |
| 7-168 | 中部 | R7.5.23 | 06-設早-002 | 芝浦ポンプ所竹芝系雑排水ポンプ設備1号改良工事 | 済み |
| 7-169 | 東二 | R7.6.6 | 07-設-002 | 葛西水再生センター消毒設備補修工事 | 済み |
| 7-170 | 経理部 | R7.6.19 | 07-設-013 | 砂町水再生センターポンプ設備改良工事 | 済み |
| 7-171 | 経理部 | R7.6.19 | 07-設-019 | 南部汚泥処理プラントろ過設備改良工事 | 済み |
| 7-172 | 東一 | R7.8.26 | 07-設-006 | 有明水再生センター繊維ろ過設備補修工事 | 済み |
| 7-173 | 森セ | R7.10.1 | 07-設-006 | 南部汚泥処理プラント受返水設備補修工事 | 済み |
| 7-174 | 中部 | R7.10.20 | 07-設-004 | 浜町ポンプ所沈砂池機械設備補修工事 | 済み |
| 7-175 | 北部 | R7.10.23 | 07-土-019 | 文京区本駒込六丁目、本郷一丁目付近管路耐震化工事 | 済み |
| 7-176 | 経理部 | R7.10.8 | 07-土-043 | 目黒川幹線再構築工事 | 済み |
| 7-177 | 東一 | R7.11.4 | 07-設-015 | 砂町水再生センターほか2か所台貫計量設備改良工事 | 済み |
| 7-178 | 東二 | R7.11.7 | 07-設-013 | 中川水再生センターほか1か所計装設備改良・補修工事 | 済み |
| 7-179 | 東二 | R7.11.7 | 07-設-011 | 梅田ポンプ所電気設備改良・補修工事 | 済み |
| 7-180 | 経理部 | R7.10.16 | 07-土-045 | 新河岸水再生センター水処理施設耐震補強及び設備再構築に伴う建設工事 | 済み |

※備考欄「非対応」は、一部開示等の理由により情報提供に対応していない案件です。

東京都下水道局 工事設計書の情報提供リスト（令和7年度受付）

2026/7/3 更新

| 管理番号 | 契約部署 | 開札日 | 契約番号 | 工事件名 | 設置状況 |
|-------|------|----------|-----------|--------------------------------------|------|
| 7-181 | 経理部 | R7.9.4 | 07-設-038 | 落合水再生センター南第二沈殿池10号機械設備更新工事 | 済み |
| 7-182 | 経理部 | R7.6.26 | 07-設-027 | 森ヶ崎水再生センター(東)スカム処理設備補修工事 | 済み |
| 7-183 | 東一 | R7.9.9 | 07-設-007 | 有明水再生センター沈砂池機械設備補修工事 | 済み |
| 7-184 | 経理部 | R7.9.18 | 07-設-044 | 羽田ポンプ所ほか1か所沈砂池機械設備補修工事 | 済み |
| 7-185 | 東一 | R7.9.24 | 07-設-008 | 有明南その1ポンプ所水処理機械設備改良工事 | 済み |
| 7-186 | 経理部 | R7.9.30 | 07-設-045 | 多摩川上流水再生センター汚泥濃縮槽機械設備再構築工事 | 済み |
| 7-187 | 経理部 | R7.10.7 | 07-設-054 | 篠崎ポンプ所新棟沈砂池機械設備補修工事 | 済み |
| 7-188 | 経理部 | R7.10.7 | 07-設-056 | 東糞谷ポンプ所沈砂池機械設備改良・補修工事 | 済み |
| 7-189 | 経理部 | R7.10.7 | 07-設-057 | 森ヶ崎水再生センター(東)水処理機械設備補修工事 | 済み |
| 7-190 | 東一 | R7.10.21 | 07-設-012 | 千住ポンプ所沈砂池機械設備補修工事 | 済み |
| 7-191 | 経理部 | R7.10.30 | 07-設-078 | 三河島水再生センター浅草系北返送汚泥管改良工事 | 済み |
| 7-192 | 経理部 | R7.10.30 | 07-設-079 | 三河島水再生センター浅草系第一沈殿池1号機械設備更新工事 | 済み |
| 7-193 | 東一 | R7.11.4 | 07-土-013 | 砂町水再生センター汚泥処理施設補修工事 | 済み |
| 7-194 | 経理部 | R7.10.7 | 07-設-055 | 成城排水調整所照明設備改良工事 | 済み |
| 7-195 | 経理部 | R7.11.13 | 07-設-073 | 南部汚泥処理プラント受変電設備再構築工事 | 済み |
| 7-196 | 経理部 | R7.10.9 | 07-設-046 | みやぎ水再生センター汚泥処理電気設備工事 | 済み |
| 7-197 | 経理部 | R7.10.16 | 07-土-046 | 低段幹線再構築その4工事 | 済み |
| 7-198 | 経理部 | R6.6.11 | 05-土早-028 | 港区港南四丁目付近再構築その2工事(最終変更) | 済み |
| 7-199 | 経理部 | R7.11.20 | 07-設-091 | 北多摩二号水再生センターポンプ設備再構築工事 | 済み |
| 7-200 | 経理部 | R7.11.5 | 07-土-050 | 江戸川区瑞江一丁目、葛飾区新小岩一丁目付近管路耐震化工事 | 済み |
| 7-201 | 経理部 | R7.10.30 | 07-設-076 | 南部汚泥処理プラント汚泥焼却用搬送設備補修工事 | 済み |
| 7-202 | 経理部 | R6.11.14 | 06-土-071 | 足立区西新井五丁目、葛飾区新小岩一丁目付近管路耐震化工事(2回目変更分) | 済み |
| 7-203 | 経理部 | R7.10.9 | 07-設-064 | 芝浦水再生センターほか2か所脱臭設備補修工事 | 済み |
| 7-204 | 経理部 | R7.10.30 | 07-設-077 | 木場ポンプ所ほか3か所脱臭設備補修工事 | 済み |
| 7-205 | 流域 | R7.11.12 | 07-設-015 | 清瀬水再生センター脱臭設備補修工事 | 済み |
| 7-206 | 経理部 | R7.9.24 | 07-土-035 | 千住関屋ポンプ所建設その10工事 | 済み |
| 7-207 | 経理部 | R7.5.20 | 06-設早-022 | 三河島水再生センターほか1か所構内電話交換設備改良工事 | 済み |
| 7-208 | 東二 | R7.12.9 | 07-設-003 | 葛西水再生センター電気設備補修工事 | 済み |
| 7-209 | 東一 | R7.6.10 | 07-設-003 | 砂町水再生センター建築付帯設備補修工事 | 済み |
| 7-210 | 東二 | R7.8.22 | 07-設-006 | 葛西水再生センター電源設備補修工事 | 済み |

※備考欄「非対応」は、一部開示等の理由により情報提供に対応していない案件です。

東京都下水道局 工事設計書の情報提供リスト（令和7年度受付）

2026/7/3 更新

| 管理番号 | 契約部署 | 開札日 | 契約番号 | 工事件名 | 設置状況 |
|-------|------|----------|-----------|-------------------------------|------|
| 7-211 | 西二 | R7.9.4 | 07-設-007 | 新河岸水再生センター電源設備補修工事 | 済み |
| 7-212 | 南部 | R7.9.22 | 07-設-003 | 矢口ポンプ所ほか1か所消防設備改良工事 | 済み |
| 7-213 | 北部 | R7.10.9 | 07-設-007 | 三河島水再生センター電源設備改良・補修工事 | 済み |
| 7-214 | 森セ | R7.10.15 | 07-設-007 | 森ヶ崎水再生センターほか1か所消防設備改良・補修工事 | 済み |
| 7-215 | 北部 | R7.10.23 | 07-設-009 | 蔵前水再生センター電源設備補修工事 | 済み |
| 7-216 | 東二 | R7.11.7 | 07-設-015 | 小菅水再生センター構内電話交換設備改良工事 | 済み |
| 7-217 | 経理部 | R7.6.12 | 07-設-010 | 砂町水再生センター東陽大島系污水ポンプ設備5号改良工事 | 済み |
| 7-218 | 経理部 | R7.6.3 | 07-設-008 | 梅田ポンプ所本館雨水ポンプ設備5号補修工事 | 済み |
| 7-219 | 経理部 | R7.5.22 | 06-設早-043 | 熊の木ポンプ所ほか1か所雨水ポンプ設備改良・補修工事 | 済み |
| 7-220 | 経理部 | R7.5.22 | 06-設早-049 | 東糞谷ポンプ所低段污水ポンプ設備8号改良工事 | 済み |
| 7-221 | 森セ | R7.10.15 | 07-土-002 | 森ヶ崎水再生センター(西)導水きよほか1箇所補修工事 | 済み |
| 7-222 | 経理部 | R7.12.3 | 07-建-009 | みやぎ水再生センター太陽光発電設備工事 | 済み |
| 7-223 | 経理部 | R7.12.11 | 07-設-106 | 雑色ポンプ所ほか1か所電源設備改良・補修工事 | 済み |
| 7-224 | 経理部 | R7.12.11 | 07-設-103 | 森ヶ崎水再生センター照明設備改良工事 | 済み |
| 7-225 | 経理部 | R7.12.11 | 07-設-100 | 多摩川上流水再生センター汚泥処理電気設備再構築その3工事 | 済み |
| 7-226 | 経理部 | R7.12.4 | 07-設-099 | 森ヶ崎水再生センター(西)第一沈殿池3号機械設備補修工事 | 済み |
| 7-227 | 西二 | R7.10.2 | 07-設-010 | みやぎ水再生センター汚泥貯留設備補修工事 | 済み |
| 7-228 | 経理部 | R7.11.6 | 07-設-083 | 芝浦水再生センター中央系旧第二沈殿池機械設備補修工事 | 済み |
| 7-229 | 西二 | R7.11.27 | 07-設-017 | みやぎ水再生センター自動採水設備改良工事 | 済み |
| 7-230 | 東二 | R7.11.7 | 07-設-016 | 新小岩ポンプ所阻水扉用電源設備改良工事 | 済み |
| 7-231 | 経理部 | R7.11.20 | 07-設-097 | 三河島水再生センター浅草系北反応槽2号散気設備改良工事 | 済み |
| 7-232 | 経理部 | R7.12.17 | 07-土-066 | 港区海岸三丁目、芝浦三丁目付近管路耐震化工事 | 済み |
| 7-233 | 森セ | R7.12.3 | 07-設-016 | 南部汚泥処理プラント脱臭設備補修工事 | 済み |
| 7-234 | 西二 | R7.12.11 | 07-設-019 | 浮間水再生センターほか1か所脱臭設備補修工事 | 済み |
| 7-235 | 西二 | R7.12.11 | 07-設-018 | 新河岸水再生センター脱臭設備補修工事 | 済み |
| 7-236 | 南部 | R7.12.15 | 07-設-006 | 東糞谷ポンプ所ほか2か所脱臭設備補修工事 | 済み |
| 7-237 | 経理部 | R7.11.20 | 07-設-093 | 清瀬水再生センター第二沈殿池機械設備再構築その2工事 | 済み |
| 7-238 | 東二 | R7.11.7 | 07-設-014 | 中川水再生センター沈砂池機械設備補修工事 | 済み |
| 7-239 | 経理部 | R8.10.30 | 07-設-078 | 三河島水再生センター浅草系北返送汚泥管改良工事 | 済み |
| 7-240 | 経理部 | R7.11.6 | 07-設-080 | 八王子水再生センターほか1か所水処理機械設備改良・補修工事 | 済み |

※備考欄「非対応」は、一部開示等の理由により情報提供に対応していない案件です。

東京都下水道局 工事設計書の情報提供リスト（令和7年度受付）

2026/7/3 更新

| 管理番号 | 契約部署 | 開札日 | 契約番号 | 工事件名 | 設置状況 |
|-------|------|----------|-----------|--------------------------------------|------|
| 7-241 | 経理部 | R7.11.13 | 07-設-089 | 北多摩一号水再生センターほか2か所沈砂池機械設備改良・補修工事 | 済み |
| 7-242 | 経理部 | R7.11.13 | 07-設-090 | 蔵前水再生センター沈砂池機械設備改良工事 | 済み |
| 7-243 | 経理部 | R7.11.20 | 07-設-096 | 中川水再生センタースカム処理設備改良工事 | 済み |
| 7-244 | 経理部 | R7.12.11 | 07-設-105 | 芝浦水再生センターほか2か所破碎機設備補修工事 | 済み |
| 7-245 | 流域 | R7.12.3 | 07-土-006 | 東久留米市下里七丁目1番地先特殊人孔防食補修工事 | 済み |
| 7-246 | 経理部 | R7.12.11 | 07-設-101 | 清瀬水再生センター送風機設備再構築その2工事 | 済み |
| 7-247 | 経理部 | R7.12.18 | 07-設-108 | 南多摩水再生センターほか2か所監視制御設備改良・補修工事 | 済み |
| 7-248 | 経理部 | R7.12.24 | 07-設-110 | 落合水再生センターほか12か所桃園川幹線水位計改良工事 | 済み |
| 7-249 | 経理部 | R8.1.8 | 07-設-113 | 三河島水再生センター電気設備改良工事 | 済み |
| 7-250 | 西一 | R8.1.13 | 07-設-012 | 落合水再生センターほか2か所計装設備改良・補修工事 | 済み |
| 7-251 | 経理部 | R7.12.4 | 07-設-092 | 清瀬水再生センター反応槽機械設備再構築その2工事 | 済み |
| 7-252 | 経理部 | R7.6.3 | 06-設早-050 | 森ヶ崎水再生センター(西)反応槽6号散気設備改良工事 | 済み |
| 7-253 | 東一 | R7.12.2 | 07-設-018 | 東部汚泥処理プラント汚泥焼却電気設備補修工事 | 済み |
| 7-254 | 中部 | R7.12.12 | 07-設-008 | 芝浦水再生センターほか2か所電気設備補修工事 | 済み |
| 7-255 | 経理部 | R7.12.23 | 07-土-068 | 乞田幹線再構築に伴う立坑設置工事 | 済み |
| 7-256 | 東一 | R8.1.6 | 07-設-021 | 有明水再生センター空調設備改良工事 | 済み |
| 7-257 | 東一 | R7.12.16 | 07-設-020 | 東部汚泥処理プラント前処理設備補修工事 | 済み |
| 7-258 | 経理部 | R7.12.24 | 07-設-095 | 南部汚泥処理プラント汚泥脱水設備再構築その3工事 | 済み |
| 7-259 | 西二 | R8.1.8 | 07-設-020 | 新河岸水再生センター汚泥処理設備補修工事 | 済み |
| 7-260 | 流域 | R7.10.10 | 07-設-011 | 多摩川上流水再生センター遠心濃縮設備3号補修工事 | 済み |
| 7-261 | 東一 | R8.1.20 | 07-土-015 | 東部汚泥処理プラント余剰系分離液槽防食整備工事 | 済み |
| 7-262 | 経理部 | R8.1.21 | 07-土-075 | 砂町水再生センター東陽大島系沈砂池流出きょ防食整備工事 | 済み |
| 7-263 | 経理部 | R7.5.29 | 06-土早-017 | 江東区塩浜二丁目、新砂一丁目付近管路耐震化工事(1回目変更分) | 済み |
| 7-264 | 経理部 | R7.11.13 | 07-設-094 | 北多摩二号水再生センターほか1か所監視制御設備改良・補修工事 | 済み |
| 7-265 | 南部 | R7.5.12 | 06-土早-011 | 目黒区八雲三丁目付近外管きょ補修工事(最終変更分) | 済み |
| 7-266 | 経理部 | R7.3.6 | 06-土-123 | 品川区東五反田五丁目、大田区蒲田四丁目付近管路耐震化工事(第3回変更分) | 済み |
| 7-267 | 東一 | R8.1.20 | 07-設-023 | 有明水再生センターほか4か所計装設備改良・補修工事 | 済み |
| 7-268 | 西二 | R8.1.22 | 07-設-022 | 浮間水再生センター電源設備改良工事 | 済み |
| 7-269 | 第一基幹 | R7.12.23 | 07-土-004 | 江東区南砂三、六丁目付近整備工事 | 非対応 |
| 7-270 | 経理部 | R8.1.21 | 07-土-073 | 杉並区成田東三丁目、中野区南台二丁目付近管路耐震化工事 | 済み |

※備考欄「非対応」は、一部開示等の理由により情報提供に対応していない案件です。

東京都下水道局 工事設計書の情報提供リスト（令和7年度受付）

2026/7/3 更新

| 管理番号 | 契約部署 | 開札日 | 契約番号 | 工事件名 | 設置状況 |
|-------|------|----------|-----------|--|------|
| 7-271 | 経理部 | R8.2.5 | 07-設-123 | 新河岸水再生センター監視制御設備改良工事 | 済み |
| 7-272 | 経理部 | R8.2.5 | 07-設-119 | 矢口ポンプ所電気設備再構築その2工事 | 済み |
| 7-273 | 西二 | R8.2.5 | 07-設-026 | 浮間水再生センター電気設備改良・補修工事 | 済み |
| 7-274 | 中部 | R8.2.6 | 07-設-010 | 芝浦水再生センターほか4か所計装設備改良・補修工事 | 済み |
| 7-275 | 北部 | R8.2.12 | 07-設-013 | 後楽ポンプ所電源設備改良・補修工事 | 済み |
| 7-276 | 東一 | R8.2.10 | 07-設-025 | 千住ポンプ所ほか2か所電源設備改良・補修工事 | 済み |
| 7-277 | 東一 | R8.2.10 | 07-設-026 | 佃島ポンプ所ほか2か所電気設備改良・補修工事 | 済み |
| 7-278 | 経理部 | R8.2.12 | 07-設-122 | 葛西水再生センター照明設備改良工事 | 済み |
| 7-279 | 流域 | R8.2.18 | 07-設-018 | 多摩川上流水再生センターほか1か所計装設備改良・補修工事 | 済み |
| 7-280 | 経理部 | R8.2.19 | 07-設-118 | 葛西水再生センター汚泥焼却電気設備再構築その2工事 | 済み |
| 7-281 | 経理部 | R8.2.19 | 07-設-127 | 明石町ポンプ所ほか2か所電気設備改良・補修工事 | 済み |
| 7-282 | 経理部 | R8.2.19 | 07-設-129 | 両国ポンプ所ガスタービン発電設備1号改良工事 | 済み |
| 7-283 | 東二 | R8.2.20 | 07-設-024 | 小菅水再生センターほか1か所計装設備改良・補修工事 | 済み |
| 7-284 | 経理部 | R7.6.5 | 06-土早-022 | 森ヶ崎水再生センター（東）消化ガス供給施設設備再構築に伴う建設工事 | 済み |
| 7-285 | 経理部 | R7.6.17 | 06-建早-002 | 南部汚泥処理プラント特高受変電棟建設工事 | 済み |
| 7-286 | 東一 | R8.2.10 | 07-設-024 | 砂町水再生センター沈砂池機械設備補修工事 | 済み |
| 7-287 | 西一 | R8.2.9 | 07-土-038 | 中野区沼袋三丁目、杉並区高円寺南五丁目付近管路耐震化工事 | 済み |
| 7-288 | 経理部 | R8.2.26 | 07-設-143 | 砂町水再生センター監視制御設備改良工事 | 済み |
| 7-289 | 経理部 | R8.2.18 | 07-土-087 | 森ヶ崎水再生センター（西）第一沈殿池防食整備工事 | 済み |
| 7-290 | 経理部 | R8.2.26 | 07-土-089 | 落合水再生センター水処理施設耐震補強及び砂ろ過設備再構築に伴う建設その2工事 | 済み |
| 7-291 | 経理部 | R8.3.5 | 07-土-105 | 中央区新川一丁目、八丁堀四丁目付近管路耐震化工事 | 済み |
| 7-292 | 東一 | R8.2.10 | 07-土-016 | 江東区東陽六丁目付近人孔補修工事 | 済み |
| 7-293 | 西一 | R8.2.9 | 07-設-016 | 落合水再生センター照明設備改良工事 | 済み |
| 7-294 | 西一 | R8.1.26 | 07-設-014 | 中野水再生センター電源設備補修工事 | 済み |
| 7-295 | 西二 | R8.1.22 | 07-設-023 | みやぎ水再生センター消防設備改良工事 | 済み |
| 7-296 | 経理部 | R7.12.24 | 07-設-109 | 令和7・8・9年度 無線通信情報管理設備工事 | 済み |
| 7-297 | 経理部 | R7.12.23 | 07-土-069 | 東金町ポンプ所放流きょ吐口耐震補強その2工事 | 済み |
| 7-298 | 経理部 | R8.1.21 | 07-建-010 | 新河岸水再生センター汚泥処理設備再構築に伴う電気室設置その2工事 | 済み |
| 7-299 | 経理部 | R8.2.18 | 07-土-091 | 八潮ポンプ所耐震補強その2工事 | 済み |
| 7-300 | 経理部 | R8.2.26 | 07-土-080 | 町屋幹線立坑設置工事 | 済み |

※備考欄「非対応」は、一部開示等の理由により情報提供に対応していない案件です。

東京都下水道局 工事設計書の情報提供リスト（令和7年度受付）

2026/7/3 更新

| 管理番号 | 契約部署 | 開札日 | 契約番号 | 工事件名 | 設置状況 |
|-------|------|---------|----------|---------------------------------|------|
| 7-301 | 経理部 | R8.2.12 | 07-土-076 | 稲城幹線再構築工事 | 済み |
| 7-302 | 東二 | R8.2.20 | 07-設-022 | 中川水再生センター脱臭設備補修工事 | 済み |
| 7-303 | 西二 | R8.1.8 | 07-設-021 | 新河岸水再生センター計装設備改良・補修工事 | 済み |
| 7-304 | 西一 | R8.1.13 | 07-設-013 | 落合水再生センター超低段沈砂池5号機械設備補修工事 | 済み |
| 7-305 | 東二 | R8.1.13 | 07-設-020 | 東小松川ポンプ所ほか1か所沈砂池機械設備補修工事 | 済み |
| 7-306 | 経理部 | R8.2.12 | 07-設-120 | 清瀬水再生センター第一沈殿池機械設備再構築その2工事 | 済み |
| 7-307 | 経理部 | R8.2.12 | 07-設-121 | 芝浦水再生センターほか1か所沈砂池機械設備補修工事 | 済み |
| 7-308 | 経理部 | R8.2.19 | 07-設-131 | 堀切ポンプ所沈砂池機械設備補修工事 | 済み |
| 7-309 | 経理部 | R8.2.19 | 07-設-133 | 新河岸水再生センター沈殿池機械設備更新工事 | 済み |
| 7-310 | 経理部 | R8.2.19 | 07-設-119 | 三河島水再生センター第二浅草系ポンプ室沈砂池機械設備その2工事 | 済み |
| 7-311 | 経理部 | R8.2.26 | 07-土-095 | 港区東新橋一丁目、海岸一丁目付近管路耐震化工事 | 済み |
| 7-312 | 南部 | R7.9.22 | 07-土-019 | 烏山北幹線外補修工事 | 済み |
| 7-313 | 東一 | R7.10.7 | 07-土-010 | 東雲幹線外補修工事 | 済み |
| 7-314 | 流域 | R8.1.14 | 07-土-007 | 石川幹線SNo.9人孔外3か所人孔上部改良工事 | 済み |
| 7-315 | 東一 | R8.2.10 | 07-土-017 | 墨田区向島五丁目付近枝線工事 | 済み |
| 7-316 | 南部 | R7.8.4 | 07-土-011 | 大田区大森北三丁目付近外人孔上部補修工事(最終変更分) | 済み |

※備考欄「非対応」は、一部開示等の理由により情報提供に対応していない案件です。

東京都下水道局 工事設計書の情報提供リスト（令和6年度受付）

2026/7/3 更新

| 管理番号 | 契約部署 | 開札日 | 契約番号 | 工事件名 | 設置状況 |
|-------|------|---------|-----------|------------------------------------|------|
| 6-001 | 経理部 | R6.3.8 | 05-設早-010 | 勝島ポンプ所汚水ポンプ棟第二立会川幹線排水ポンプ設備工事 | 済み |
| 6-002 | 経理部 | R6.3.5 | 05-設早-009 | 南部汚泥処理プラント汚泥処理電気設備再構築その7工事 | 済み |
| 6-003 | 経理部 | R6.3.5 | 05-設早-007 | 芝浦水再生センター水処理電気設備再構築その3工事 | 済み |
| 6-004 | 経理部 | R6.3.5 | 05-設-140 | 芝浦水再生センター浅槽反応槽2号散気設備更新工事 | 済み |
| 6-005 | 経理部 | R6.3.8 | 05-設早-017 | 三河島水再生センター沈砂池機械設備補修工事 | 済み |
| 6-006 | 北部 | R6.3.7 | 05-土早-003 | 荒川区南千住四丁目付近人孔防食被覆補修工事 | 済み |
| 6-007 | 北部 | R5.6.8 | 05-土-002 | 台東区台東三、四丁目付近埋設物調査 | 済み |
| 6-008 | 北部 | R6.2.22 | 05-土-027 | 台東区元浅草二丁目、上野六丁目付近埋設物調査 | 済み |
| 6-009 | 経理部 | R6.2.21 | 05-土-100 | 足立区梅島一丁目、葛飾区金町五丁目付近管きよ改良工事 | 済み |
| 6-010 | 中部 | R6.3.11 | 05-土早-001 | 港区六本木一丁目付近外人孔防食被覆補修工事 | 済み |
| 6-011 | 経理部 | R6.2.29 | 05-土-107 | 中野区丸山一丁目、杉並区堀ノ内一丁目付近管路耐震化工事 | 済み |
| 6-012 | 経理部 | R6.3.8 | 05-設早-013 | 勝島ポンプ所電気設備その3工事 | 済み |
| 6-013 | 経理部 | R6.3.7 | 05-設早-001 | 森ヶ崎水再生センター電力貯蔵設備再構築工事 | 済み |
| 6-014 | 経理部 | R6.3.5 | 05-設早-004 | 南多摩水再生センター電力貯蔵設備再構築工事 | 済み |
| 6-015 | 経理部 | R6.3.5 | 05-設早-008 | 森ヶ崎水再生センター(東)汚泥処理電気設備再構築その7工事 | 済み |
| 6-016 | 経理部 | R6.3.5 | 05-設早-005 | 多摩川上流水再生センター電力貯蔵設備再構築工事 | 済み |
| 6-017 | 経理部 | R6.3.5 | 05-設早-003 | 森ヶ崎水再生センター(東)第一沈殿池機械設備更新工事 | 済み |
| 6-018 | 森セ | R6.3.15 | 05-設早-001 | 森ヶ崎水再生センター(西)本館沈砂池機械設備補修工事 | 済み |
| 6-019 | 経理部 | R5.6.20 | 04-土早-031 | 板橋区小茂根四丁目、常盤台四丁目付近管路耐震化工事(最終変更分) | 済み |
| 6-020 | 北部 | R6.3.7 | 05-設早-001 | 三河島水再生センター脱臭設備補修工事 | 済み |
| 6-021 | 東二 | R6.3.15 | 05-設早-002 | 葛西水再生センターほか2か所脱臭設備補修工事 | 済み |
| 6-022 | 東二 | R6.3.15 | 05-設早-001 | 小菅水再生センター脱臭設備補修工事 | 済み |
| 6-023 | 経理部 | R6.1.9 | 05-土-085 | 砂町水再生センター分水槽流入渠防食整備工事 | 済み |
| 6-024 | 経理部 | R6.1.16 | 05-土-088 | 足立区小台一丁目、西新井六丁目付近枝線工事 | 済み |
| 6-025 | 経理部 | R6.2.21 | 05-建-005 | 城南島ポンプ所設備再構築に伴う建設工事 | 済み |
| 6-026 | 経理部 | R6.3.6 | 05-土-110 | 森ヶ崎水再生センター(東)第一沈殿池防食整備工事 | 済み |
| 6-027 | 経理部 | R6.3.6 | 05-土-118 | 北区滝野川三丁目、板橋区舟渡一丁目付近管路耐震化工事 | 済み |
| 6-028 | 経理部 | R6.2.22 | 05-土-026 | 芝浦水再生センター西系第一沈殿池流入渠・流出渠ほか1か所防食整備工事 | 済み |
| 6-029 | 経理部 | R4.8.10 | 04-土-020 | 田柄川幹線再構築その2工事(第3回変更分) | 済み |
| 6-030 | 経理部 | R2.6.4 | 02-土-017 | 立会川幹線雨水放流管その3工事 | 済み |

※備考欄「非対応」は、一部開示等の理由により情報提供に対応していない案件です。

東京都下水道局 工事設計書の情報提供リスト（令和6年度受付）

2026/7/3 更新

| 管理番号 | 契約部署 | 開札日 | 契約番号 | 工事件名 | 設置状況 |
|-------|------|---------|-----------|---------------------------------|------|
| 6-031 | 経理部 | R6.3.7 | 05-設早-024 | 三河島水再生センター監視制御設備改良工事 | 済み |
| 6-032 | 経理部 | R6.2.29 | 05-建-004 | 砂町水再生センター降雨情報システム再構築に伴う建設工事 | 済み |
| 6-033 | 経理部 | R4.8.10 | 04-土-020 | 田柄川幹線再構築その2工事(第4回変更分) | 済み |
| 6-034 | 経理部 | R4.8.10 | 04-土-020 | 田柄川幹線再構築その2工事(第5回変更分) | 済み |
| 6-035 | 経理部 | R6.4.25 | 05-設早-025 | 王子第二ポンプ所脱臭設備工事 | 済み |
| 6-036 | 西二 | R6.5.16 | 05-土早-011 | 板橋区西台四丁目付近特殊人孔防食被覆補修工事 | 済み |
| 6-037 | 西一 | R6.5.20 | 05-設早-001 | 落合水再生センター消毒設備改良工事 | 済み |
| 6-038 | 経理部 | R6.5.30 | 05-設早-033 | 砂町水再生センター東陽系沈殿池機械設備補修工事 | 済み |
| 6-039 | 経理部 | R6.4.10 | 05-土早-006 | 芝浦水再生センター中央系新第二沈殿池9・10号機械設備更新工事 | 済み |
| 6-040 | 経理部 | R6.6.6 | 05-設早-037 | 浅川水再生センター送風機設備その5工事 | 済み |
| 6-041 | 西二 | R6.5.16 | 05-設早-002 | 新田ポンプ所ほか1か所沈砂池機械設備補修工事 | 済み |
| 6-042 | 中部 | R6.5.17 | 05-設早-001 | 箱崎ポンプ所沈砂池機械設備補修工事 | 済み |
| 6-043 | 経理部 | R6.5.21 | 05-設早-030 | 中野水再生センター沈殿池機械設備更新工事 | 済み |
| 6-044 | 経理部 | R6.5.21 | 05-設早-032 | 新宿副都心水リサイクルセンター再生水設備改良工事 | 済み |
| 6-045 | 西二 | R6.5.30 | 06-設-002 | みやぎ水再生センター東系第一沈殿池1号機械設備補修工事 | 非対応 |
| 6-046 | 経理部 | R6.5.28 | 05-土早-013 | 世田谷区喜多見三丁目、野沢三丁目付近管路耐震化工事 | 済み |
| 6-047 | 東一 | R6.5.21 | 05-土早-004 | 江東区豊洲一丁目、若洲一丁目付近管路耐震化工事 | 済み |
| 6-048 | 経理部 | R5.3.1 | 05-設早-008 | 江東区住吉一、二丁目付近再構築工事(第5回変更分) | 済み |
| 6-049 | 経理部 | R5.3.1 | 06-設-005 | 江東区住吉一、二丁目付近再構築工事(第6回変更分) | 済み |
| 6-050 | 経理部 | R5.3.1 | 04-土-111 | 江東区住吉一、二丁目付近再構築工事(第7回変更分) | 済み |
| 6-051 | 経理部 | R6.5.28 | 05-土早-014 | 竪川幹線再構築その4工事 | 済み |
| 6-052 | 経理部 | R6.6.4 | 05-設早-039 | 清瀬水再生センター沈砂池機械設備補修工事 | 済み |
| 6-053 | 東一 | R6.6.4 | 06-設-003 | 砂町水再生センター東陽系スカム処理設備補修工事 | 非対応 |
| 6-054 | 東一 | R6.6.4 | 06-設-005 | 有明ポンプ所阻水扉設備更新工事 | 済み |
| 6-055 | 経理部 | R6.6.6 | 05-設早-053 | 矢口ポンプ所沈砂池機械設備補修工事 | 済み |
| 6-056 | 経理部 | R6.6.6 | 05-設早-054 | 森ヶ崎水再生センター(西)沈殿池機械設備更新工事 | 済み |
| 6-057 | 経理部 | R6.6.6 | 05-設早-038 | 浅川水再生センター第二沈殿池機械設備その7工事 | 済み |
| 6-058 | 経理部 | R6.5.28 | 05-土早-008 | 文京区本駒込三丁目、小石川五丁目付近管路耐震化工事 | 済み |
| 6-059 | 経理部 | R6.5.28 | 05-土早-012 | 板橋区新河岸一丁目、高島平八丁目付近管路耐震化工事 | 済み |
| 6-060 | 中部 | R6.5.17 | 05-土早-006 | 中央区月島三丁目、渋谷区恵比寿四丁目付近管路耐震化工事 | 済み |

※備考欄「非対応」は、一部開示等の理由により情報提供に対応していない案件です。

東京都下水道局 工事設計書の情報提供リスト（令和6年度受付）

2026/7/3 更新

| 管理番号 | 契約部署 | 開札日 | 契約番号 | 工事件名 | 設置状況 |
|-------|------|----------|-----------|---------------------------------|------|
| 6-061 | 南部 | R6.5.20 | 05-土早-014 | 品川区東大井一丁目、上大崎三丁目付近管路耐震化工事 | 済み |
| 6-062 | 経理部 | R6.6.5 | 05-土早-025 | 品川区上大崎三丁目、西五反田一丁目付近管路耐震化工事 | 済み |
| 6-063 | 経理部 | R5.3.1 | 04-土-111 | 江東区住吉一、二丁目付近再構築工事(第8回変更分) | 済み |
| 6-064 | 経理部 | R6.5.30 | 05-設早-043 | 浜町ポンプ所雨水ポンプ設備3号改良・補修工事 | 済み |
| 6-065 | 経理部 | R6.6.11 | 05-土早-032 | 世田谷区瀬田四丁目付近枝線工事 | 済み |
| 6-066 | 経理部 | R6.6.18 | 06-土-004 | 東部汚泥処理プラント設備再構築に伴う整備工事 | 済み |
| 6-067 | 経理部 | R4.12.14 | 04-土-085 | 江東区南砂二丁目、東陽四丁目付近再構築工事(第2回変更分) | 済み |
| 6-068 | 北部 | R6.5.24 | 05-土早-005 | 台東区上野七丁目、北上野一丁目付近埋設物調査 | 済み |
| 6-069 | 東一 | R5.11.28 | 05-土-013 | 江東区豊洲四丁目、辰巳一丁目付近管路耐震化工事(第2回変更分) | 済み |
| 6-070 | 経理部 | R6.6.27 | 06-設-022 | 八王子水再生センター電気設備改良工事 | 済み |
| 6-071 | 経理部 | R6.6.21 | 06-設-021 | 浅川水再生センター水処理電気設備その17工事 | 済み |
| 6-072 | 経理部 | R6.6.13 | 06-設-007 | 新宿副都心水リサイクルセンター電気設備再構築工事 | 済み |
| 6-073 | 東二 | R6.6.7 | 06-設-001 | 梅田ポンプ所電気設備改良・補修工事 | 済み |
| 6-074 | 経理部 | R6.5.30 | 05-設早-045 | 越中島ポンプ所ほか1か所監視制御設備改良・補修工事 | 済み |
| 6-075 | 南部 | R6.5.20 | 07-設-001 | 東糞谷ポンプ所電気設備改良工事 | 済み |
| 6-076 | 東二 | R6.5.24 | 07-設-001 | 西小松川ポンプ所電源設備補修工事 | 済み |
| 6-077 | 東二 | R6.5.24 | 06-設早-021 | 中川水再生センターほか1か所工業計器設備改良・補修工事 | 済み |
| 6-078 | 経理部 | R6.5.14 | 05-設早-031 | 三河島水再生センター電気設備その14工事 | 済み |
| 6-079 | 経理部 | R6.5.30 | 06-土-021 | 葛西水再生センター監視制御設備改良工事 | 済み |
| 6-080 | 経理部 | R6.6.6 | 07-設-003 | みやぎ水再生センター監視制御設備改良工事 | 済み |
| 6-081 | 経理部 | R6.6.11 | 05-建早-004 | 南部汚泥処理プラントほか1か所太陽光発電設備工事 | 済み |
| 6-082 | 北部 | R6.7.11 | 06-設-033 | 白鬚西ポンプ所電気設備改良工事 | 済み |
| 6-083 | 経理部 | R6.6.18 | 06-土-005 | 新河岸水再生センター汚泥焼却炉再構築に伴う基礎建設その3工事 | 済み |
| 6-084 | 経理部 | R6.6.25 | 06-土-013 | 目黒区八雲四丁目、中目黒一丁目付近管路耐震化工事 | 済み |
| 6-085 | 流域 | R6.5.14 | 05-設早-003 | 南多摩水再生センターほか1か所脱臭設備補修工事 | 済み |
| 6-086 | 流域 | R6.5.30 | 06-設-002 | 八王子水再生センターほか1か所脱臭設備補修工事 | 済み |
| 6-087 | 流域 | R7.6.24 | 07-土-014 | 森ヶ崎水再生センターほか1か所脱臭設備補修工事 | 済み |
| 6-088 | 流域 | R6.6.11 | 06-設-006 | 北多摩二号水再生センターほか1か所脱臭設備補修工事 | 済み |
| 6-089 | 西一 | R6.7.1 | 06-設-001 | 落合水再生センターほか1か所脱臭設備補修工事 | 非対応 |
| 6-090 | 経理部 | R6.7.2 | 06-土-003 | 杉並区天沼一、二丁目付近枝線工事 | 非対応 |

※備考欄「非対応」は、一部開示等の理由により情報提供に対応していない案件です。

東京都下水道局 工事設計書の情報提供リスト（令和6年度受付）

2026/7/3 更新

| 管理番号 | 契約部署 | 開札日 | 契約番号 | 工事件名 | 設置状況 |
|-------|------|----------|-----------|--------------------------------|------|
| 6-091 | 経理部 | R5.11.28 | 05-設-112 | 三河島水再生センター浅草系北反応槽4号散気設備更新工事 | 済み |
| 6-092 | 経理部 | R6.7.4 | 06-設-030 | 浅川水再生センター反応槽機械設備その4工事 | 済み |
| 6-093 | 経理部 | R6.6.20 | 06-設-016 | 浮間水再生センター反応槽2号散気設備改良工事 | 済み |
| 6-094 | 経理部 | R6.6.13 | 06-設-003 | 南部汚泥処理プラント汚泥焼却設備新3号改良工事 | 済み |
| 6-095 | 経理部 | R5.12.21 | 05-設-126 | 新河岸水再生センター汚泥処理設備改良・補修工事 | 済み |
| 6-096 | 経理部 | R6.5.28 | 05-土早-016 | 蛇崩川幹線再構築工事 | 済み |
| 6-097 | 経理部 | R6.6.18 | 06-土-015 | 北区十条台二丁目石神井川流域貯留池工事 | 非対応 |
| 6-098 | 北部 | R6.8.1 | 06-土-005 | 文京区本駒込四丁目付近外人孔防食被覆補修工事 | 済み |
| 6-099 | 南部 | R6.8.5 | 06-土-015 | 南部下水道事務所管内人孔防食被覆補修工事 | 済み |
| 6-100 | 経理部 | R6.7.4 | 06-設-031 | 北多摩二号水再生センターほか1か所監視制御設備改良工事 | 非対応 |
| 6-101 | 経理部 | R6.3.6 | 05-土-119 | 熊の木雨水幹線再構築その4工事(第1回変更分) | 済み |
| 6-102 | 経理部 | R6.7.17 | 06-土-008 | 千代田区神田駿河台三丁目、神田淡路町一丁目付近管路耐震化工事 | 済み |
| 6-103 | 経理部 | R6.8.1 | 06-設-020 | 多摩川上流水再生センター監視制御設備再構築工事 | 済み |
| 6-104 | 中部 | R6.7.26 | 06-設-003 | 箱崎ポンプ所消防設備改良工事 | 済み |
| 6-105 | 経理部 | R6.7.17 | 06-設-035 | 光ファイバー通信情報管理設備改良・補修工事 | 済み |
| 6-106 | 中部 | R6.7.12 | 06-設-002 | 汐留第二ポンプ所ほか2か所電源設備改良・補修工事 | 済み |
| 6-107 | 東一 | R6.7.2 | 06-設-008 | 砂町水再生センター消防設備補修工事 | 済み |
| 6-108 | 東一 | R6.6.4 | 06-設-004 | 晴海ポンプ所ほか2か所電源設備補修工事 | 済み |
| 6-109 | 西二 | R6.5.30 | 06-設-001 | みやぎ水再生センター送泥ポンプ用電気設備補修工事 | 済み |
| 6-110 | 北部 | R6.5.24 | 05-設早-002 | 三河島水再生センター電源設備改良・補修工事 | 済み |
| 6-111 | 西二 | R6.5.16 | 05-設早-003 | 新河岸水再生センター非常用発電設備始動用直流電源装置補修工事 | 済み |
| 6-112 | 東二 | R6.7.19 | 06-土-008 | 足立区江北四丁目、西伊興三丁目付近枝線工事 | 済み |
| 6-113 | 経理部 | R6.7.24 | 06-土-024 | 葛西水再生センター南北連絡渠整備工事 | 済み |
| 6-114 | 経理部 | R6.7.24 | 06-土-023 | 篠崎ポンプ所吐口耐震補強その3工事 | 済み |
| 6-115 | 経理部 | R6.8.7 | 06-土-029 | 桜橋第二ポンプ所放流きょ吐口耐震補強その3工事 | 済み |
| 6-116 | 経理部 | R6.7.31 | 06-土-028 | 第二白山幹線再構築工事 | 非対応 |
| 6-117 | 流域 | R5.9.29 | 05-設-014 | 南多摩水再生センターほか1か所脱臭設備補修工事 | 非対応 |
| 6-118 | 経理部 | R5.10.19 | 05-設-085 | 清瀬水再生センター脱臭設備改良工事 | 済み |
| 6-119 | 西一 | R5.10.23 | 05-設-011 | 落合水再生センター膜ろ過設備補修工事 | 済み |
| 6-120 | 経理部 | R6.6.6 | 05-設早-057 | 南部汚泥処理プラント受返水設備補修工事 | 済み |

※備考欄「非対応」は、一部開示等の理由により情報提供に対応していない案件です。

東京都下水道局 工事設計書の情報提供リスト（令和6年度受付）

2026/7/3 更新

| 管理番号 | 契約部署 | 開札日 | 契約番号 | 工事件名 | 設置状況 |
|-------|------|----------|-----------|-----------------------------------|------|
| 6-121 | 経理部 | R6.6.20 | 05-設早-040 | 葛西水再生センター汚泥焼却設備4号炉撤去工事 | 済み |
| 6-122 | 経理部 | R6.8.8 | 06-設-027 | 葛西水再生センター汚泥焼却設備再構築その2工事 | 済み |
| 6-123 | 経理部 | R6.7.24 | 06-土-001 | 第二成増幹線工事 | 非対応 |
| 6-124 | 経理部 | R6.7.31 | 06-土-026 | 熊の木雨水幹線再構築その5工事 | 済み |
| 6-125 | 経理部 | R6.7.31 | 06-土-020 | 南部汚泥処理プラント揚陸棧橋建設工事 | 非対応 |
| 6-126 | 流域 | R6.8.28 | 06-土-004 | 青梅市日向和田一丁目付近人孔防食補修工事 | 済み |
| 6-127 | 経理部 | R5.11.16 | 05-設-107 | 芝浦水再生センター本系高速ろ過設備補修工事 | 済み |
| 6-128 | 経理部 | R6.6.20 | 06-設-017 | 浮間水再生センターほか1か所沈砂池機械設備補修工事 | 済み |
| 6-129 | 経理部 | R6.6.20 | 06-設-010 | 砂町水再生センター東陽大島系沈砂池機械設備改良工事 | 済み |
| 6-130 | 経理部 | R2.9.30 | 02-土-065 | 渋谷区渋谷一丁目、港区北青山三丁目付近管路耐震化工事(最終変更分) | 済み |
| 6-131 | 経理部 | R6.9.4 | 06-土-037 | 新宿区新宿二丁目、中野区東中野一丁目付近管路耐震化工事 | 済み |
| 6-132 | 経理部 | R6.9.10 | 06-土-042 | 新宿区西新宿一丁目、渋谷区代々木二丁目付近管路耐震化工事 | 済み |
| 6-133 | 西二 | R6.8.29 | 06-建-002 | 浮間水再生センター主ポンプ棟屋上防水補修工事 | 済み |
| 6-134 | 経理部 | R6.9.4 | 06-土-039 | 本田ポンプ所放流きょ吐口耐震補強工事 | 済み |
| 6-135 | 北部 | R6.9.12 | 06-土-013 | 台東区花川戸一丁目、豊島区上池袋一丁目付近管路耐震化工事 | 済み |
| 6-136 | 森セ | R6.8.20 | 06-設-003 | 勝島ポンプ所ほか4か所電源設備改良・補修工事 | 済み |
| 6-137 | 森セ | R6.9.5 | 06-設-005 | 南部汚泥処理プラント工業計器設備改良・補修工事 | 済み |
| 6-138 | 経理部 | R6.9.19 | 06-設-045 | 北多摩一号水再生センター水処理電気設備再構築その2工事 | 済み |
| 6-139 | 経理部 | R6.9.19 | 06-設-047 | 令和6・7・8年度 無線通信情報管理設備工事 | 済み |
| 6-140 | 経理部 | R6.9.19 | 06-設-051 | 浮間水再生センター板橋坂下ポンプ室監視制御設備改良工事 | 済み |
| 6-141 | 東二 | R6.9.20 | 06-設-004 | 本田ポンプ所電気設備改良・補修工事 | 済み |
| 6-142 | 西一 | R6.9.2 | 06-設-007 | 落合水再生センターほか1か所脱臭設備補修工事 | 済み |
| 6-143 | 経理部 | R6.9.5 | 06-設-042 | 砂町水再生センターほか1か所脱臭設備補修工事 | 済み |
| 6-144 | 北部 | R6.9.12 | 06-設-003 | 湯島ポンプ所ほか1か所脱臭設備補修工事 | 済み |
| 6-145 | 流域 | R6.9.18 | 06-設-015 | 清瀬水再生センター脱臭設備補修工事 | 済み |
| 6-146 | 経理部 | R5.6.7 | 04-設早-044 | 南部汚泥処理プラント受返水設備補修工事 | 済み |
| 6-147 | 経理部 | R5.6.15 | 04-設早-068 | 南部汚泥処理プラントろ過設備改良工事 | 済み |
| 6-148 | 森セ | R5.11.9 | 05-設-012 | 森ヶ崎水再生センター(東)消毒設備改良工事 | 済み |
| 6-149 | 東二 | R5.9.8 | 05-設-009 | 小管水再生センター消毒設備補修工事 | 済み |
| 6-150 | 西一 | R6.7.29 | 06-設-003 | 落合水再生センター繊維ろ過設備補修工事 | 済み |

※備考欄「非対応」は、一部開示等の理由により情報提供に対応していない案件です。

東京都下水道局 工事設計書の情報提供リスト（令和6年度受付）

2026/7/3 更新

| 管理番号 | 契約部署 | 開札日 | 契約番号 | 工事件名 | 設置状況 |
|-------|------|----------|-----------|--|------|
| 6-151 | 経理部 | R6.9.18 | 06-設-046 | 八王子水再生センターほか1か所水処理機械設備改良・補修工事 | 済み |
| 6-152 | 東二 | R6.2.27 | 05-土-029 | 国道14号境川橋架け替え工事に伴う光ファイバーケーブル移設その2工事 | 済み |
| 6-153 | 森セ | R6.9.5 | 06-土-001 | 森ヶ崎水再生センター(西)導水きよ補修工事 | 済み |
| 6-154 | 経理部 | R6.9.10 | 06-土-044 | 加平ポンプ所放流きよ吐口耐震補強工事 | 済み |
| 6-155 | 経理部 | R6.10.3 | 06-土-054 | 森ヶ崎水再生センター(西)機械棟外1か所設備再構築に伴う建設及び耐震補強工事 | 済み |
| 6-156 | 北部 | R6.10.3 | 06-土-020 | 三河島水再生センター浅草系第二沈殿池越流樋改良工事 | 済み |
| 6-157 | 経理部 | R6.10.15 | 06-設-060 | 三河島水再生センター藍染ポンプ所ポンプ設備再構築その3工事 | 済み |
| 6-158 | 経理部 | R6.10.24 | 06-設-077 | 東雲ポンプ所雨水ポンプ設備1号改良工事 | 済み |
| 6-159 | 北部 | R6.5.24 | 05-設早-003 | 三河島水再生センター消毒設備補修工事 | 済み |
| 6-160 | 南部 | R6.7.22 | 07-土-018 | 矢口ポンプ所消毒設備補修工事 | 済み |
| 6-161 | 西一 | R6.7.29 | 06-設-004 | 城南河川清流復活事業施設滅菌設備補修工事 | 済み |
| 6-162 | 中部 | R6.8.30 | 06-設-005 | 芝浦水再生センター臭素設備補修工事 | 済み |
| 6-163 | 経理部 | R6.8.22 | 06-土-030 | 田柄川幹線再構築その4工事 | 済み |
| 6-164 | 経理部 | R6.8.22 | 06-土-031 | 下赤塚幹線再構築その5工事 | 非対応 |
| 6-165 | 経理部 | R6.8.22 | 06-土-032 | 戸山幹線再構築その7工事 | 非対応 |
| 6-166 | 経理部 | R6.10.1 | 06-設-052 | 森ヶ崎水再生センター水処理機械設備補修工事 | 済み |
| 6-167 | 東一 | R6.10.1 | 06-設-015 | 砂町水再生センター急速ろ過設備補修工事 | 済み |
| 6-168 | 経理部 | R6.9.4 | 06-土-038 | 京王電鉄京王線連続立体交差事業に伴う世田谷区松原二丁目付近枝線工事 | 済み |
| 6-169 | 経理部 | R6.9.4 | 06-土-035 | 志村幹線再構築その5工事 | 非対応 |
| 6-170 | 流域 | R6.10.3 | 06-設-021 | 浅川水再生センターほか1か所電源設備改良工事 | 非対応 |
| 6-171 | 流域 | R6.10.3 | 06-設-019 | 浅川水再生センターほか1か所工業計器設備改良・補修工事 | 済み |
| 6-172 | 流域 | R6.9.26 | 06-設-014 | 多摩川上流水再生センターほか1か所工業計器設備改良・補修工事 | 済み |
| 6-173 | 東二 | R6.10.4 | 06-設-011 | 東小松川ポンプ所電源設備補修工事 | 済み |
| 6-174 | 経理部 | R6.10.8 | 06-設-053 | 東部汚泥処理プラント汚泥処理電気設備再構築その2工事 | 済み |
| 6-175 | 西二 | R6.10.10 | 06-設-015 | みやぎ水再生センター監視制御設備改良その2工事 | 済み |
| 6-176 | 経理部 | R6.10.24 | 06-設-075 | 三河島水再生センター電気設備改良工事 | 済み |
| 6-177 | 経理部 | R6.10.24 | 06-設-072 | 三河島水再生センター藍染ポンプ所電気設備再構築その3工事 | 済み |
| 6-178 | 東二 | R6.10.25 | 07-設-013 | 中川水再生センターほか1か所計装設備改良・補修工事 | 済み |
| 6-179 | 北部 | R6.10.18 | 06-土-021 | 三河島水再生センター浅草系第一沈殿池流入渠防食整備工事 | 済み |
| 6-180 | 経理部 | R6.10.10 | 06-土-055 | 木場幹線再構築その2工事 | 済み |

※備考欄「非対応」は、一部開示等の理由により情報提供に対応していない案件です。

東京都下水道局 工事設計書の情報提供リスト（令和6年度受付）

2026/7/3 更新

| 管理番号 | 契約部署 | 開札日 | 契約番号 | 工事件名 | 設置状況 |
|-------|------|----------|-----------|-------------------------------------|------|
| 6-181 | 経理部 | R6.10.10 | 06-土-048 | 空堀川上流雨水幹線取水人孔設置工事 | 済み |
| 6-182 | 西二 | R6.10.10 | 06-土-018 | 練馬区南田中五丁目付近特殊人孔防食被覆補修工事 | 済み |
| 6-183 | 中部 | R6.10.25 | 06-土-018 | 千代田区内神田三丁目付近特殊人孔防食被覆補修工事 | 済み |
| 6-184 | 東一 | R6.10.29 | 06-土-014 | 江東区東陽六丁目付近人孔補修工事 | 済み |
| 6-185 | 経理部 | R4.12.21 | 07-設-008 | 渋谷区神山町、松濤一丁目付近管路耐震化その2工事(最終変更分) | 済み |
| 6-186 | 西二 | R6.9.26 | 06-設-010 | 浮間水再生センターほか2か所脱臭設備補修工事 | 済み |
| 6-187 | 東一 | R6.10.1 | 06-設-013 | 有明水再生センターほか5か所脱臭設備補修工事 | 済み |
| 6-188 | 東二 | R6.10.4 | 06-設-010 | 中川水再生センター脱臭設備補修工事 | 済み |
| 6-189 | 西二 | R6.10.10 | 06-設-014 | 新河岸水再生センター脱臭設備補修工事 | 済み |
| 6-190 | 西二 | R6.10.10 | 06-設-011 | みやぎ水再生センター脱臭設備補修工事 | 済み |
| 6-191 | 南部 | R6.10.15 | 06-設-002 | 東糞谷ポンプ所ほか4か所脱臭設備補修工事 | 済み |
| 6-192 | 中部 | R6.6.28 | 06-土-003 | 千代田区永田町一丁目、霞が関一丁目付近管路耐震化工事 | 済み |
| 6-193 | 経理部 | R6.10.30 | 06-設-082 | 南部下水道事務所ほか1か所泡消火設備改修工事 | 済み |
| 6-194 | 西二 | R6.10.10 | 06-設-013 | 新河岸水再生センター電源設備補修工事 | 済み |
| 6-195 | 東二 | R6.10.4 | 06-設-008 | 新小岩ポンプ所照明設備改良工事 | 済み |
| 6-196 | 東二 | R6.10.4 | 06-設-007 | 葛西水再生センター電気設備補修工事 | 済み |
| 6-197 | 経理部 | R6.10.3 | 06-設-062 | 江戸川出張所分電盤改修工事 | 済み |
| 6-198 | 経理部 | R6.10.1 | 06-設-043 | 吾嬬第二ポンプ所電気設備その11工事 | 済み |
| 6-199 | 経理部 | R6.8.29 | 06-設-040 | 羽田ポンプ所ほか1か所電気設備改良・補修工事 | 済み |
| 6-200 | 北部 | R6.8.22 | 06-設-002 | 日本堤ポンプ所ほか2か所電源設備補修工事 | 済み |
| 6-201 | 西二 | R6.11.7 | 06-土-022 | 北区王子本町二丁目付近外人孔防食被覆補修工事 | 済み |
| 6-202 | 経理部 | R6.11.20 | 06-土-077 | 中央区日本橋蛸殻町一丁目、日本橋人形町一丁目付近管路耐震化工事 | 済み |
| 6-203 | 経理部 | R6.10.3 | 06-土-049 | 北多摩一号水再生センター汚泥処理設備再構築に伴う場内整備工事 | 済み |
| 6-204 | 経理部 | R6.11.14 | 06-土-071 | 足立区西新井五丁目、葛飾区新小岩一丁目付近管路耐震化工事 | 済み |
| 6-205 | 経理部 | R5.12.22 | 05-土-081 | 江戸川区松島二丁目、葛飾区立石六丁目付近管路耐震化工事(第2回変更分) | 済み |
| 6-206 | 北部 | R3.10.26 | 03-土-070 | 荒川区町屋六、七丁目付近再構築工事(最終変更分) | 済み |
| 6-207 | 東一 | R6.9.17 | 06-設-011 | 砂町水再生センター沈砂池機械設備補修工事 | 済み |
| 6-208 | 東二 | R6.10.4 | 06-設-009 | 梅田ポンプ所本館沈砂池機械設備補修工事 | 済み |
| 6-209 | 経理部 | R6.10.15 | 06-設-068 | 葛西水再生センター雨水貯留池分水扉改良工事 | 済み |
| 6-210 | 東一 | R6.3.26 | 05-土早-003 | 墨田区文花二丁目付近外管きよ補修工事(最終変更分) | 済み |

※備考欄「非対応」は、一部開示等の理由により情報提供に対応していない案件です。

東京都下水道局 工事設計書の情報提供リスト（令和6年度受付）

2026/7/3 更新

| 管理番号 | 契約部署 | 開札日 | 契約番号 | 工事件名 | 設置状況 |
|-------|------|----------|----------|---------------------------------------|------|
| 6-211 | 経理部 | R6.2.29 | 05-土-107 | 中野区丸山一丁目、杉並区堀ノ内一丁目付近管路耐震化工事(第3回変更分) | 済み |
| 6-212 | 南部 | R6.6.17 | 06-土-004 | 目黒区東が丘一丁目付近外人孔上部補修工事(最終変更分) | 済み |
| 6-213 | 経理部 | R6.11.20 | 06-土-078 | 港区港南四丁目、海岸一丁目付近管路耐震化工事 | 済み |
| 6-214 | 経理部 | R3.3.3 | 02-土-131 | 芝浦水再生センター主ポンプ棟建設その6工事 | 済み |
| 6-215 | 東二 | R6.11.8 | 06-設-017 | 小菅水再生センター電源設備改良工事 | 済み |
| 6-216 | 経理部 | R6.11.21 | 06-設-099 | 南多摩水再生センターほか2か所監視制御設備改良・補修工事 | 済み |
| 6-217 | 中部 | R6.11.22 | 06-設-010 | 桜橋第二ポンプ所ほか1か所監視制御設備改良工事 | 済み |
| 6-218 | 森セ | R6.12.5 | 06-設-011 | 森ヶ崎水再生センターほか1か所工業計器設備改良・補修工事 | 済み |
| 6-219 | 経理部 | R6.9.4 | 06-土-037 | 新宿区新宿二丁目、中野区東中野一丁目付近管路耐震化工事(第1回変更分) | 済み |
| 6-220 | 東二 | R6.11.22 | 06-土-022 | 葛西水再生センター汚泥濃縮槽4号防食整備工事 | 済み |
| 6-221 | 経理部 | R6.12.4 | 06-土-084 | 舎人公園外周道路整備事業に伴う足立区古千谷二丁目、西伊興三丁目付近枝線工事 | 済み |
| 6-222 | 森セ | R6.12.5 | 06-土-003 | 森ヶ崎水再生センター(東)ろ過設備基礎工事 | 済み |
| 6-223 | 東一 | R6.10.29 | 06-設-022 | 砂町水再生センター汚泥処理施設脱臭設備補修工事 | 済み |
| 6-224 | 東二 | R6.11.8 | 06-設-019 | 小菅水再生センターほか1か所脱臭設備補修工事 | 済み |
| 6-225 | 森セ | R6.11.21 | 06-設-010 | 南部汚泥処理プラント脱臭設備補修工事 | 済み |
| 6-226 | 中部 | R6.2.9 | 06-土-003 | 千代田区霞が関一丁目、港区西新橋一丁目付近管路耐震化工事(最終変更分) | 済み |
| 6-227 | 経理部 | R6.8.22 | 06-設-038 | 清瀬水再生センター阻水扉設備改良工事 | 済み |
| 6-228 | 経理部 | R6.8.29 | 06-設-039 | 落合水再生センター南第二沈殿池9号機械設備更新工事 | 済み |
| 6-229 | 経理部 | R6.10.8 | 06-設-057 | 鮫洲ポンプ所沈砂池機械設備補修工事 | 済み |
| 6-230 | 経理部 | R6.10.15 | 06-設-069 | 浮間水再生センター第一沈殿池機械設備北系3号更新工事 | 済み |
| 6-231 | 経理部 | R6.10.24 | 06-設-076 | 千住ポンプ所沈砂池機械設備補修工事 | 済み |
| 6-232 | 経理部 | R6.10.31 | 06-設-079 | 三河島水再生センター浅草系北汚泥管改良工事 | 済み |
| 6-233 | 経理部 | R6.11.14 | 06-設-086 | 北多摩二号水再生センターほか1か所ポンプ設備改良・補修工事 | 済み |
| 6-234 | 経理部 | R6.11.21 | 06-設-097 | 雑色ポンプ所沈砂池機械設備改良・補修工事 | 済み |
| 6-235 | 経理部 | R6.11.28 | 06-設-101 | 北多摩二号水再生センター水処理機械設備改良・補修工事 | 済み |
| 6-236 | 中部 | R6.8.30 | 06-設-004 | 芝浦水再生センター中央系旧第二沈殿池機械設備補修工事 | 済み |
| 6-237 | 東一 | R6.9.3 | 06-設-010 | 砂町水再生センター東陽系スカム処理設備補修工事 | 済み |
| 6-238 | 東一 | R6.10.1 | 06-設-014 | 東部汚泥処理プラント汚泥槽機械設備補修工事 | 済み |
| 6-239 | 東一 | R6.10.15 | 06-設-019 | 台場その1ポンプ所ほか1か所破碎機設備補修工事 | 済み |
| 6-240 | 東二 | R6.10.25 | 06-設-013 | 中川水再生センター沈砂池機械設備補修工事 | 済み |

※備考欄「非対応」は、一部開示等の理由により情報提供に対応していない案件です。

東京都下水道局 工事設計書の情報提供リスト（令和6年度受付）

2026/7/3 更新

| 管理番号 | 契約部署 | 開札日 | 契約番号 | 工事件名 | 設置状況 |
|-------|------|----------|-----------|--|------|
| 6-241 | 経理部 | R6.11.7 | 06-設-071 | 葛西水再生センター汚泥脱水設備再構築その4工事 | 済み |
| 6-242 | 経理部 | R6.10.1 | 06-設-044 | 東部汚泥処理プラント汚泥濃縮設備再構築工事 | 済み |
| 6-243 | 西二 | R6.12.19 | 06-設-019 | 王子ポンプ所ほか1か所消防設備改良工事 | 済み |
| 6-244 | 西二 | R6.12.19 | 06-設-021 | 志村ポンプ所電気設備改良・補修工事 | 済み |
| 6-245 | 南部 | R6.12.16 | 06-設-003 | 雑色ポンプ所ほか1か所消防設備改良工事 | 済み |
| 6-246 | 西二 | R6.12.5 | 06-設-018 | 浮間水再生センター電気設備補修工事 | 済み |
| 6-247 | 経理部 | R6.12.5 | 06-設-091 | 森ヶ崎水再生センター発電設備再構築その4工事 | 済み |
| 6-248 | 東一 | R6.11.26 | 06-設-025 | 東部汚泥処理プラント汚泥焼却電気設備補修工事 | 済み |
| 6-249 | 西一 | R6.11.18 | 06-設-012 | 落合水再生センターほか1か所自動火災報知設備改良工事 | 済み |
| 6-250 | 流域 | R6.11.13 | 06-設-024 | 北多摩二号水再生センター無停電電源設備補修工事 | 非対応 |
| 6-251 | 森セ | R6.11.7 | 06-設-007 | 南部汚泥処理プラント電源設備補修工事 | 済み |
| 6-252 | 経理部 | R6.11.14 | 06-設-087 | 三河島水再生センター浅草系北反応槽1号散気設備改良工事 | 済み |
| 6-253 | 経理部 | R6.3.7 | 05-設早-002 | 森ヶ崎水再生センター(東)汚泥消化槽機械設備再構築工事 | 済み |
| 6-254 | 経理部 | R5.8.31 | 05-設-053 | 南多摩水再生センター反応槽機械設備再構築工事 | 済み |
| 6-255 | 経理部 | R6.11.27 | 06-土-069 | 足立区千住関屋町付近枝線工事 | 済み |
| 6-256 | 経理部 | R7.1.7 | 06-設-115 | 芝浦ポンプ所ほか2か所工業計器設備改良工事 | 済み |
| 6-257 | 経理部 | R7.1.9 | 06-設-124 | 砂町水再生センター監視制御設備改良工事 | 済み |
| 6-258 | 経理部 | R7.1.9 | 06-設-125 | 新河岸水再生センター監視制御設備改良工事 | 済み |
| 6-259 | 経理部 | R7.1.14 | 06-設-120 | 六郷ポンプ所電気設備改良・補修工事 | 済み |
| 6-260 | 経理部 | R6.7.24 | 06-土-022 | 浜川ポンプ所整備その2工事 | 済み |
| 6-261 | 経理部 | R6.7.24 | 06-土-022 | 浜川ポンプ所整備その2工事(最終変更分) | 済み |
| 6-262 | 経理部 | R6.2.21 | 05-土-100 | 足立区梅島一丁目、葛飾区金町五丁目付近管きよ改良工事(¥34,188,000.-減額変更分) | 済み |
| 6-263 | 経理部 | R6.12.6 | 06-土-074 | 八王子水再生センター汚泥焼却設備再構築に伴う建設工事 | 済み |
| 6-264 | 経理部 | R6.11.7 | 06-土-068 | 王子第二ポンプ所建設その6工事 | 済み |
| 6-265 | 経理部 | R6.12.10 | 06-土-087 | 九品仏幹線再構築その8工事 | 済み |
| 6-266 | 経理部 | R6.12.23 | 06-土-091 | 砂町水再生センター分水槽流入渠防食整備その2工事 | 済み |
| 6-267 | 経理部 | R6.3.6 | 05-土-119 | 熊の木雨水幹線再構築その4工事(第2回変更分) | 済み |
| 6-268 | 経理部 | R7.1.23 | 06-土-092 | 芝浦水再生センター主ポンプ棟建設その7工事 | 非対応 |
| 6-269 | 東二 | R6.8.23 | 06-土-012 | 葛飾区西新小岩五丁目付近外人孔上部補修工事(最終変更分) | 済み |
| 6-270 | 西一 | R6.12.13 | 06-土-014 | 杉並区荻窪二丁目付近吐口補修工事 | 済み |

※備考欄「非対応」は、一部開示等の理由により情報提供に対応していない案件です。

東京都下水道局 工事設計書の情報提供リスト（令和6年度受付）

2026/7/3 更新

| 管理番号 | 契約部署 | 開札日 | 契約番号 | 工事件名 | 設置状況 |
|-------|------|----------|----------|--------------------------------------|------|
| 6-271 | 西一 | R6.12.13 | 06-土-014 | 杉並区荻窪二丁目付近吐口補修工事(令和7年2月3日変更分) | 済み |
| 6-272 | 経理部 | R7.1.23 | 06-土-095 | 森ヶ崎水再生センター(東)汚泥消化槽設備再構築に伴う建設及び耐震補強工事 | 非対応 |
| 6-273 | 経理部 | R7.1.23 | 06-土-099 | 台東区上野六丁目、千代田区神田松永町付近管路耐震化工事 | 済み |
| 6-274 | 経理部 | R7.1.23 | 06-土-096 | 落合水再生センター砂ろ過設備再構築に伴う建設及び耐震補強工事 | 済み |
| 6-275 | 経理部 | R6.3.6 | 05-土-119 | 熊の木雨水幹線再構築その4工事(第3回変更分) | 済み |
| 6-276 | 東一 | R7.2.4 | 06-土-025 | 有明水再生センター水処理施設補修工事 | 済み |
| 6-277 | 第二基幹 | R7.2.18 | 06-土-005 | 浮間水再生センター(右岸)管理用地環境整備その2工事 | 非対応 |
| 6-278 | 経理部 | R6.3.8 | 05-土-123 | 板橋区大和町、本町付近再構築工事(最終変更分) | 済み |
| 6-279 | 経理部 | R7.2.19 | 06-土-111 | 台東区東上野一、二丁目付近再構築工事 | 非対応 |
| 6-280 | 経理部 | R7.2.13 | 06-土-109 | みやぎ水再生センター汚泥貯留槽3-1号防食整備工事 | 済み |
| 6-281 | 第一基幹 | R7.1.9 | 06-土-003 | 宮城幹線接続その2工事 | 済み |
| 6-282 | 経理部 | R7.3.6 | 06-土-123 | 品川区東五反田五丁目、大田区蒲田四丁目付近管路耐震化工事 | 済み |
| 6-283 | 中部 | R7.2.21 | 06-土-023 | 芝浦水再生センター西系第一沈殿池ほか1か所防食整備工事 | 済み |
| 6-284 | 経理部 | R7.3.6 | 06-設-131 | 青海その2ポンプ所ほか8か所照明設備改良工事 | 済み |
| 6-285 | 経理部 | R7.2.27 | 06-土-116 | 港区新橋二、三丁目付近管路耐震化工事 | 済み |
| 6-286 | 東二 | R7.2.21 | 06-設-032 | 新宿ポンプ所ほか2か所電源設備補修工事 | 済み |
| 6-287 | 東二 | R7.2.21 | 06-設-029 | 中川水再生センターほか1か所電気設備改良工事 | 済み |
| 6-288 | 中部 | R7.2.21 | 06-設-013 | 芝浦水再生センター放流ポンプ高圧電動機設備補修工事 | 済み |
| 6-289 | 南部 | R7.2.17 | 06-設-004 | 矢口ポンプ所自動火災報知設備改良工事 | 済み |
| 6-290 | 西一 | R7.2.10 | 06-設-015 | 中野水再生センター主ポンプ棟消火設備改良工事 | 済み |
| 6-291 | 東一 | R7.2.4 | 06-設-031 | 小松川ポンプ所発電用ディーゼル機関設備補修工事 | 済み |
| 6-292 | 中部 | R6.10.11 | 06-土-015 | 中央区日本橋馬喰町一丁目付近外人孔上部補修工事(最終変更分) | 済み |
| 6-293 | 経理部 | R7.2.27 | 06-土-119 | 北区王子二、四丁目付近枝線工事 | 非対応 |
| 6-294 | 西一 | R6.11.5 | 06-土-020 | 杉並区上井草三丁目、中野区白鷺二丁目付近管路耐震化工事 | 済み |
| 6-295 | 東一 | R7.2.4 | 06-土-023 | 墨田区堤通二丁目、江東区南砂三丁目付近管路耐震化工事 | 済み |
| 6-296 | 西一 | R7.2.10 | 06-土-031 | 新宿区西早稲田三丁目、杉並区下高井戸一丁目付近管路耐震化工事 | 済み |
| 6-297 | 経理部 | R7.1.7 | 06-土-089 | 砂町水再生センター揚陸棧橋建設工事 | 済み |
| 6-298 | 経理部 | R7.2.27 | 06-土-104 | 世田谷区中町四、五丁目付近枝線工事 | 済み |

※備考欄「非対応」は、一部開示等の理由により情報提供に対応していない案件です。