東京都下水道局　工事設計書の情報提供リスト（令和8年度受付）

2026/11/27 更新

管理番号	契約部署	開札日	契約番号	工事件名	設置状況
8-001	経理部	R8.2.5	07-設早-018	みやぎ水再生センターほか1か所監視制御設備改良工事	済み
8-002	経理部	R8.3.3	07-設早-003	業平橋ポンプ所発電設備工事	済み
8-003	流域	R8.3.6	07-設早-002	北多摩一号水再生センターほか6か所渇水対策設備改良工事	済み
8-004	中部	R8.3.9	07-土早-001	千代田区神田錦町一丁目付近外特殊人孔防食被覆補修工事	済み
8-005	東二	R8.3.3	07-設早-002	葛西水再生センター脱臭設備補修工事	済み
8-006	東一	R8.1.20	07-設-022	砂町水再生センター急速ろ過設備補修工事	済み
8-007	中部	R8.2.20	07-設-013	品川ふ頭ポンプ所汚水ポンプ1号補修工事	済み
8-008	経理部	R8.2.10	07-設早-004	砂町水再生センター東陽Ⅲ系送風機設備改良工事	済み
8-009	経理部	R8.3.3	07-設早-016	清瀬水再生センター汚泥焼却設備3・4号炉撤去工事	済み
8-010	経理部	R8.2.13	07-設早-015	三河島水再生センター第二地蔵堀棟雨水ポンプ設備7号補修工事	済み
8-011	経理部	R8.2.25	07-設早-005	森ヶ崎水再生センター（西）沈殿池機械設備更新工事	済み
8-012	経理部	R8.3.3	07-設早-002	三河島水再生センター藍染ポンプ所沈砂池機械設備再構築その2工事	済み
8-013	東二	R7.10.24	07-土-023	東小松川ポンプ所管理橋改良工事	済み
8-014	森セ	R8.2.9	07-設-012	大森東ポンプ所ポンプ設備補修工事	済み
8-015	経理部	R8.2.13	07-設早-019	みやぎ水再生センター汚水ポンプ設備改良工事	済み
8-016	経理部	R8.2.13	07-設早-014	白鬚西ポンプ所雨水ポンプ設備3号改良・補修工事	済み
8-017	南部	R7.9.30	07-設-005	六郷ポンプ所雨水ポンプ設備5号補修工事	済み
8-018	経理部	R8.3.3	07-設早-017	東部汚泥処理プラント汚泥脱水設備再構築工事	済み
8-019	経理部	R8.1.20	07-設-114	芝浦水再生センター浅槽反応槽4号散気設備改良工事	済み
8-020	経理部	R8.3.3	07-設早-001	東部汚泥処理プラント汚泥焼却設備再構築その2工事	済み
8-021	流域	R8.3.6	07-設早-001	多摩川上流水再生センター清流復活設備補修工事	済み
8-022	経理部	R8.3.5	07-土-115	細田ポンプ所設備再構築に伴う整備工事	済み
8-023	経理部	R7.8.28	07-設-033	砂町水再生センター電源設備改良・補修工事	済み
8-024	経理部	R8.2.25	07-設早-013	浮間水再生センター消毒設備改良工事	済み
8-025	経理部	R8.6.3	07-設早-040	南多摩水再生センター送風機設備再構築その2工事	済み
8-026	経理部	R8.5.19	07-設早-028	落合水再生センター超低段汚水ポンプ設備1号補修工事	済み
8-027	経理部	R8.5.19	07-設早-027	平和島ポンプ所雨水ポンプ設備4号補修工事	済み
8-028	経理部	R8.5.19	07-設早-034	千住西ポンプ所雨水ポンプ設備1号改良工事	済み
8-029	経理部	R8.6.11	08-設-022	亀有ポンプ所雨水ポンプ設備2号補修工事	済み
8-030	経理部	R8.6.2	07-土早-021	大田区昭和島一丁目付近外人孔防食被覆補修工事	非対応

※備考欄「非対応」は、一部開示等の理由により情報提供に対応していない案件です。

東京都下水道局　工事設計書の情報提供リスト（令和8年度受付）

2026/11/27 更新

管理番号	契約部署	開札日	契約番号	工事件名	設置状況
8-031	流域	R8.5.19	07-設早-003	八王子水再生センターほか1か所脱臭設備補修工事	済み
8-032	流域	R8.6.2	08-設-002	北多摩一号水再生センターほか2か所脱臭設備補修工事	済み
8-033	経理部	R8.6.3	07-設早-042	森ヶ崎水再生センターほか3か所脱臭設備補修工事	済み
8-034	西二	R8.6.4	08-設-001	浮間水再生センターほか2か所脱臭設備補修工事	済み
8-035	経理部	R8.6.3	07-設早-045	落合水再生センターほか1か所再生水送水設備改良工事	済み
8-036	経理部	R8.6.18	08-設-004	新河岸水再生センター送風機設備再構築その7工事	済み
8-037	経理部	R8.6.2	07-土早-015	中央区日本橋室町二丁目、東日本橋三丁目付近管路耐震化工事	済み
8-038	経理部	R8.6.2	07-土早-019	北区赤羽北三丁目、豊島区駒込七丁目付近管路耐震化工事	済み
8-039	経理部	R6.6.11	05-土早-022	江東区東砂七、八丁目付近再構築工事（第5回変更分）	済み
8-040	経理部	R8.6.3	07-設早-046	浮間水再生センター雑用水設備改良工事	済み
8-041	経理部	R8.6.2	07-土早-020	舎人雨水幹線再構築その5工事	非対応
8-042	経理部	R8.5.27	07-設早-024	浅川水再生センター沈砂池機械設備改良・補修工事	済み
8-043	経理部	R8.5.27	07-設早-029	落合水再生センター南第二沈殿池1号機械設備更新工事	済み
8-044	経理部	R8.6.3	07-設早-039	南多摩水再生センター第二沈殿池機械設備再構築その2工事	済み
8-045	経理部	R8.5.27	07-設早-033	砂町水再生センター東陽大島系沈砂池機械設備改良工事	済み
8-046	中部	R8.5.22	07-設早-004	汐留第二ポンプ所しさ搬送設備改良工事	済み
8-047	経理部	R8.6.9	07-土早-025	墨田区横川五丁目、江東区南砂三丁目付近管路耐震化工事	済み
8-048	流域	R8.6.30	08-設-004	北多摩二号水再生センターほか1か所脱臭設備補修工事	済み
8-049	経理部	R7.6.19	07-設-026	浮間水再生センターガスタービン発電設備1号改良工事	済み
8-050	経理部	R8.7.2	08-設-027	有明北雨水ポンプ所ガスタービン発電設備改良工事	済み
8-051	経理部	R8.5.27	07-設早-036	小菅水再生センターほか1か所電源設備改良・補修工事	済み
8-052	西二	R8.5.21	07-設早-001	浮間水再生センター計装設備改良・補修工事	済み
8-053	経理部	R8.5.19	07-設早-032	三河島水再生センター監視制御設備改良工事	済み
8-054	経理部	R8.6.3	07-設早-049	千住ポンプ所ほか1か所電気設備改良・補修工事	済み
8-055	経理部	R8.6.3	07-設早-044	落合水再生センターほか1か所電源設備改良・補修工事	済み
8-056	経理部	R8.5.21	07-設早-001	南部汚泥処理プラント計装設備改良・補修工事	済み
8-057	経理部	R8.2.19	07-設-128	砂町水再生センター無線通信情報管理設備改良工事	済み
8-058	経理部	R8.6.11	08-設-017	葛西水再生センター監視制御設備改良工事	済み
8-059	流域	R8.6.16	08-設-003	清瀬水再生センター電源設備改良・補修工事	済み
8-060	経理部	R8.6.18	07-設早-038	小菅水再生センター電気設備その2工事	済み

※備考欄「非対応」は、一部開示等の理由により情報提供に対応していない案件です。

東京都下水道局　工事設計書の情報提供リスト（令和8年度受付）

2026/11/27 更新

管理番号	契約部署	開札日	契約番号	工事件名	設置状況
8-061	経理部	R8.6.18	08-設-019	両国ポンプ所電気設備改良工事	済み
8-062	経理部	R8.6.25	07-設早-055	砂町水再生センター水処理電気設備再構築その８工事	済み
8-063	経理部	R8.7.2	08-設-006	三河島水再生センター藍染ポンプ所電気設備再構築その４工事	済み
8-064	経理部	R8.6.23	08-土-006	板橋区三園二丁目、前野町三丁目付近管路耐震化工事	済み
8-065	経理部	R8.6.30	07-土早-039	烏山幹線再構築その６工事	済み
8-066	経理部	R8.7.2	08-設-005	東部汚泥処理プラント汚泥濃縮設備再構築その３工事	済み
8-067	経理部	R8.6.11	07-設早-066	東部汚泥処理プラント機械濃縮設備補修工事	済み
8-068	流域	R8.7.7	08-設-006	多摩川上流水再生センター遠心脱水設備5号補修工事	済み
8-069	経理部	R8.6.2	07-設早-065	みやぎ水再生センター汚泥脱水設備３号補修工事	済み
8-070	流域	R8.5.22	07-設早-006	北多摩一号水再生センター汚泥脱水設備補修工事	済み
8-071	流域	R8.5.19	07-設早-009	浅川水再生センター汚泥濃縮設備３号補修工事	済み
8-072	経理部	R8.6.18	08-設-010	森ヶ崎水再生センターほか１か所沈砂池機械設備補修工事	済み
8-073	経理部	R8.6.11	07-設早-064	浮間水再生センターほか１か所沈砂池機械設備改良・補修工事	済み
8-074	経理部	R8.7.9	08-設-026	砂町水再生センターほか１か所脱臭設備補修工事	済み
8-075	経理部	R7.6.3	07-設-004	浅川水再生センター水処理電気設備再構築その３工事	済み
8-076	経理部	R8.6.11	08-設-008	北多摩二号水再生センター水処理電気設備再構築その３工事	済み
8-077	南部	R8.8.3	08-土-009	南部下水道事務所管内人孔防食被覆補修工事	済み
8-078	経理部	R8.6.18	08-設-011	森ヶ崎水再生センター（東）洗浄槽機械設備撤去工事	済み
8-079	北部	R8.7.15	08-設-001	三河島水再生センターほか１か所沈砂池機械設備補修工事	済み
8-080	流域	R8.6.30	08-設-005	多摩川上流水再生センター導水ポンプ設備補修工事	済み
8-081	経理部	R8.7.23	08-設-031	森ヶ崎水再生センター（西）送風機設備再構築その３工事	済み
8-082	経理部	R8.8.20	08-設-041	芝浦水再生センター東系ポンプ設備再構築その３工事	済み
8-083	経理部	R7.11.13	07-設-074	森ヶ崎水再生センター（東）反応槽機械設備再構築その５工事	済み
8-084	流域	R7.6.3	07-土-001	残堀川幹線SNo.44人孔外10か所人孔上部改良工事	済み
8-085	流域	R7.10.15	07-土-004	多摩市乞田付近外4か所人孔上部補修工事	非対応
8-086	流域	R8.2.10	07-土-008	北多摩一号西幹線SNo.３人孔外11か所人孔上部改良工事	済み
8-087	流域	R8.3.5	07-土早-001	多摩市乞田付近外５か所人孔上部補修工事	済み
8-088	流域	R8.8.18	08-土-001	残堀川幹線SNo.103人孔外5か所人孔上部改良工事	済み
8-089	経理部	R8.8.27	08-設-045	芝浦ポンプ所芝浦系汚水ポンプ設備２・７号補修工事	済み
8-090	経理部	R7.5.29	06-土早-017	江東区塩浜二丁目、新砂一丁目付近管路耐震化工事（2回目変更分）	済み

※備考欄「非対応」は、一部開示等の理由により情報提供に対応していない案件です。

東京都下水道局　工事設計書の情報提供リスト（令和8年度受付）

2026/11/27 更新

管理番号	契約部署	開札日	契約番号	工事件名	設置状況
8-091	東二	R8.8.28	08-設-006	本田ポンプ所電源設備改良工事	済み
8-092	経理部	R8.7.16	07-設早-057	砂町水再生センター発電設備再構築工事	済み
8-093	経理部	R8.7.30	08-設-034	東部汚泥処理プラント汚泥処理電気設備再構築その４工事	済み
8-094	経理部	R8.7.30	08-設-032	新河岸水再生センター計装設備改良・補修工事	済み
8-095	経理部	R8.8.6	08-設-036	東糀谷ポンプ所電気設備改良工事	済み
8-096	経理部	R8.8.6	08-設-038	東部汚泥処理プラント汚泥処理監視制御設備改良工事	済み
8-097	東二	R8.8.7	08-設-004	中川水再生センターほか3か所計装設備改良・補修工事	済み
8-098	経理部	R8.7.24	07-土早-040	芝浦水再生センター主ポンプ棟建設その８工事	済み
8-099	東一	R7.9.9	07-土-006	江東区亀戸二丁目、墨田区東墨田三丁目付近管路耐震化工事（最終変更分）	済み
8-100	西二	R8.9.3	08-土-006	練馬区大泉学園町一丁目、豊島区南長崎六丁目付近人孔浮上抑制対策工事	済み
8-101	経理部	R8.9.8	08-土-029	港区赤坂七、八丁目付近管路耐震化工事	済み
8-102	経理部	R8.8.20	08-設-039	東品川ポンプ所ほか２か所消防設備改良工事	済み
8-103	経理部	R8.8.20	08-設-040	江東ポンプ所東雲系電気設備再構築工事	済み
8-104	経理部	R8.7.2	08-設-025	沼部排水樋門電気設備改良工事	済み
8-105	経理部	R8.7.2	08-設-007	降雨情報システム再構築その２工事	済み
8-106	東二	R8.6.12	08-設-001	篠崎ポンプ所消防設備改良工事	済み
8-107	東一	R8.6.9	08-設-002	砂町水再生センター電源設備補修工事	済み
8-108	東二	R8.5.29	07-設早-004	新川ポンプ所消防設備改良工事	済み
8-109	東二	R8.5.27	07-設早-037	葛西水再生センター電源設備改良・補修工事	済み
8-110	森セ	R8.5.21	07-設早-003	森ヶ崎水再生センターほか3か所消防設備改良・補修工事	済み
8-111	中部	R8.3.9	07-設早-001	箱崎ポンプ所ほか２か所電源設備補修工事	済み
8-112	経理部	R8.2.26	07-土-090	東尾久浄化センター水処理施設建設に伴う場内整備工事	済み
8-113	経理部	R8.6.23	08-土-002	平和島ポンプ所耐震補強その４工事	済み
8-114	経理部	R8.6.16	07-土早-042	清瀬水再生センター水処理施設耐震補強その３工事	済み
8-115	経理部	R8.8.27	08-設-047	桜橋第二ポンプ所電気設備その10工事	済み
8-116	森セ	R8.9.2	08-設-004	森ヶ崎水再生センターほか２か所電源設備補修工事	非対応
8-117	経理部	R8.9.17	08-設-048	吾嬬第二ポンプ所ほか１か所照明設備改良工事	済み
8-118	流域	R8.9.25	08-設-009	浅川水再生センターほか1か所電源設備改良工事	済み
8-119	経理部	R8.9.29	08-設-046	浮間水再生センター板橋坂下ポンプ室ガスタービン発電設備１号改良工事	済み
8-120	北部	R8.9.30	08-設-006	白鬚西ポンプ所ほか１か所電源設備改良・補修工事	済み

※備考欄「非対応」は、一部開示等の理由により情報提供に対応していない案件です。

東京都下水道局　工事設計書の情報提供リスト（令和8年度受付）

2026/11/27 更新

管理番号	契約部署	開札日	契約番号	工事件名	設置状況
8-121	中部	R8.5.22	07-設早-003	芝浦水再生センター返水ポンプ設備補修工事	済み
8-122	経理部	R8.6.3	07-設早-048	砂町水再生センター東陽系汚泥ポンプ設備改良工事	済み
8-123	経理部	R8.6.18	08-設-023	葛西水再生センターポンプ設備改良工事	済み
8-124	経理部	R8.3.3	07-設-142	大島ポンプ所ほか1か所沈砂池機械設備補修工事	済み
8-125	中部	R8.6.5	08-設-001	芝浦ポンプ所しさ搬送設備補修工事	済み
8-126	東一	R8.8.4	08-設-006	中防内側ポンプ所機械設備補修工事	済み
8-127	経理部	R8.8.27	08-設-042	東糀谷ポンプ所沈砂池機械設備改良・補修工事	済み
8-128	経理部	R8.9.17	08-設-049	東糀谷ポンプ所幹線制水扉1号補修工事	済み
8-129	経理部	R8.9.17	08-設-050	南多摩水再生センター第一沈殿池機械設備再構築その2工事	済み
8-130	経理部	R8.9.29	08-設-053	小菅水再生センター照明設備改良工事	済み
8-131	東一	R8.5.26	07-設早-004	東部汚泥処理プラントポンプ設備補修工事	済み
8-132	東一	R8.6.9	08-設-003	砂町水再生センター汚泥ポンプ設備補修工事	済み
8-133	森セ	R8.9.2	08-設-002	南部汚泥処理プラント受返水設備補修工事	済み
8-134	西二	R8.8.21	08-設-003	新河岸水再生センター脱臭設備補修工事	済み
8-135	西一	R8.8.24	08-設-001	落合水再生センターほか1か所脱臭設備補修工事	済み
8-136	経理部	R8.8.27	08-設-044	森ヶ崎水再生センター機械棟沈砂池脱臭設備再構築工事	済み
8-137	北部	R8.9.2	08-設-004	三河島水再生センター脱臭設備補修工事	済み
8-138	東一	R8.9.8	08-設-008	東部汚泥処理プラントほか1か所脱臭設備補修工事	済み
8-139	経理部	R8.9.24	08-土-035	渋谷区恵比寿南二丁目、代々木二丁目付近管路耐震化工事	済み
8-140	第二基幹	R8.9.11	08-土-003	蔵前水再生センター～芝浦水再生センター間光ファイバーケーブル敷設工事	済み
8-141	経理部	R8.6.9	07-土早-022	葛西水再生センター汚泥焼却設備再構築に伴う建設その2工事	済み
8-142	中部	R8.10.19	08-土-012	第二低段幹線防食被覆補修工事	済み
8-143	中部	R8.9.18	08-土-010	渋谷出張所管内特殊人孔防食被覆補修工事	済み
8-144	経理部	R8.10.1	08-土-040	千代田区一ツ橋一丁目、神田猿楽町二丁目付近管路耐震化工事	済み
8-145	経理部	R8.10.13	08-設-073	浅川水再生センター汚泥焼却設備改良・補修工事	済み
8-146	経理部	R8.10.6	08-設-065	清瀬水再生センター汚泥焼却設備5号改良・補修工事	済み
8-147	経理部	R8.6.3	07-設早-041	森ヶ崎水再生センター（西）反応槽2号散気設備改良工事	済み
8-148	経理部	R8.6.3	07-設早-053	芝浦水再生センター浅槽反応槽5号散気設備改良工事	済み
8-149	経理部	R8.6.25	07-設早-062	南多摩水再生センター反応槽機械設備再構築その2工事	済み
8-150	経理部	R8.6.9	08-設-002	清瀬水再生センター汚泥焼却設備5号補修工事	済み

※備考欄「非対応」は、一部開示等の理由により情報提供に対応していない案件です。

東京都下水道局　工事設計書の情報提供リスト（令和8年度受付）

2026/11/27 更新

管理番号	契約部署	開札日	契約番号	工事件名	設置状況
8-151	流域	R8.5.22	07-設早-007	浅川水再生センター汚泥脱水設備2号補修工事	済み
8-152	経理部	R8.2.12	07-設-138	新河岸水再生センター汚泥焼却設備新3号改良・補修工事	済み
8-153	経理部	R7.11.20	07-設-098	北多摩一号水再生センター汚泥焼却設備改良・補修工事	済み
8-154	流域	R7.10.23	07-設-014	多摩川上流水再生センター汚泥焼却設備補修工事	済み
8-155	経理部	R7.10.9	07-設-066	浅川水再生センター汚泥焼却設備改良・補修工事	済み
8-156	経理部	R7.10.2	07-設-061	清瀬水再生センター汚泥焼却設備5号改良・補修工事	済み
8-157	経理部	R8.10.6	08-設-058	みやぎ水再生センター汚泥貯留設備改良工事	済み
8-158	経理部	R8.10.8	08-土-036	大泉中幹線立坑設置工事	済み
8-159	西二	R8.10.8	08-設-013	みやぎ水再生センターほか2か所脱臭設備補修工事	済み
8-160	中部	R8.10.9	08-設-004	浜町ポンプ所ほか2か所脱臭設備補修工事	済み
8-161	西一	R8.2.9	07-土-038	中野区沼袋三丁目、杉並区高円寺南五丁目付近管路耐震化工事（最終変更）	済み
8-162	北部	R8.10.21	08-土-008	豊島区南池袋一丁目付近人孔防食被覆補修工事	済み
8-163	森セ	R8.9.30	08-設-007	京浜島ポンプ所汚水ポンプ設備補修工事	済み
8-164	東一	R8.10.13	08-設-014	砂町水再生センターほか3か所ポンプ設備補修工事	済み
8-165	経理部	R8.7.22	07-土早-041	上目黒幹線その2工事	非対応
8-166	経理部	R8.9.1	08-土-027	森ヶ崎水再生センター（東）汚泥消化槽設備再構築に伴う建設及び耐震補強その2工事	非対応
8-167	経理部	R8.9.1	08-土-026	加平ポンプ所放流きょ吐口耐震補強その2工事	済み
8-168	経理部	R8.9.8	08-土-032	堀切ポンプ所放流きょ吐口耐震補強工事	済み
8-169	経理部	R8.10.6	08-設-064	北多摩一号水再生センター水処理電気設備再構築その3工事	済み
8-170	流域	R8.10.9	08-設-011	浅川水再生センターほか1か所計装設備改良・補修工事	済み
8-171	経理部	R8.10.13	08-設-072	南多摩水再生センター水処理電気設備再構築その3工事	済み
8-172	森セ	R8.10.14	08-設-009	森ヶ崎水再生センターほか5か所計装設備改良・補修工事	済み
8-173	森セ	R8.10.14	08-設-008	南部汚泥処理プラント電気設備改良・補修工事	済み
8-174	西二	R8.10.22	08-設-014	浮間水再生センター板橋坂下ポンプ室電源設備改良工事	済み
8-175	西二	R8.10.22	08-設-016	みやぎ水再生センター汚泥処理監視制御設備改良工事	済み
8-176	流域	R8.10.28	08-設-017	八王子幹線SNo.13人孔ほか7か所多機能型マンホール蓋整備工事	済み
8-177	東二	R8.10.30	08-設-010	梅田ポンプ所計装設備改良・補修工事	非対応
8-178	東一	R8.9.8	08-設-007	東部汚泥処理プラント汚泥焼却電気設備補修工事	済み
8-179	西二	R8.9.17	08-設-009	浮間水再生センター電気設備補修工事	済み
8-180	東一	R8.10.13	08-設-015	台場その1ポンプ所ほか4か所空調設備改良工事	済み

※備考欄「非対応」は、一部開示等の理由により情報提供に対応していない案件です。

東京都下水道局　工事設計書の情報提供リスト（令和8年度受付）

2026/11/27 更新

管理番号	契約部署	開札日	契約番号	工事件名	設置状況
8-181	南部	R8.10.19	08-設-005	六郷ポンプ所照明設備改良工事	済み
8-182	東二	R8.10.2	08-設-007	新小岩ポンプ所電源設備補修工事	済み
8-183	経理部	R8.9.29	08-設-054	みやぎ水再生センターほか1か所沈砂池機械設備補修工事	済み
8-184	経理部	R8.10.6	08-設-061	北多摩一号水再生センター汚泥濃縮槽機械設備再構築工事	済み
8-185	西一	R8.10.6	08-設-002	落合水再生センター高段沈砂池1･2号機械設備補修工事	済み
8-186	経理部	R8.10.14	08-設-070	平和島ポンプ所耐震補強に伴う沈砂池設備工事	済み
8-187	経理部	R8.10.14	08-設-055	北多摩一号水再生センター第二沈殿池機械設備再構築その2工事	済み
8-188	経理部	R8.10.21	08-設-071	鮫洲ポンプ所沈砂池機械設備補修工事	済み
8-189	経理部	R8.10.21	08-設-063	北多摩一号水再生センター第一沈殿池機械設備再構築工事	済み
8-190	経理部	R8.10.6	08-設-061	北多摩一号水再生センター汚泥濃縮槽機械設備再構築工事	済み
8-191	経理部	R8.11.12	08-設-076	みやぎ水再生センター西系送風機設備再構築工事	準備中

※備考欄「非対応」は、一部開示等の理由により情報提供に対応していない案件です。

東京都下水道局　工事設計書の情報提供リスト（令和7年度受付）

2026/11/27 更新

管理番号	契約部署	開札日	契約番号	工事件名	設置状況
7-001	西一	R7.3.4	06-土早-001	新宿区高田馬場三丁目付近外分水人孔補修工事	済み
7-002	経理	R7.3.4	06-設早-001	南部汚泥処理プラント汚泥焼却設備再構築その3工事	済み
7-003	西二	R6.9.26	06-土-016	北区浮間三丁目付近外人孔上部補修工事（第1回変更）	済み
7-004	西一	R7.1.27	R6-設-014	落合水再生センターほか2か所工業計器設備改良・補修工事	済み
7-005	経理部	R7.2.20	06-設-018	砂町水再生センター発電設備その3工事	済み
7-006	経理部	R7.2.20	06-設-006	新河岸水再生センター汚泥焼却電気設備再構築その2工事	済み
7-007	経理部	R7.2.20	06-設早-007	浅川水再生センター汚泥処理電気設備再構築その５工事	済み
7-008	東二	R7.2.21	06-設-031	小菅水再生センターほか１か所工業計器設備改良・補修工事	済み
7-009	経理部	R7.2.26	06-設早-012	砂町水再生センターガスタービン発電設備改良工事	済み
7-010	経理部	R7.3.4	06-設早-129	東部汚泥処理プラント監視制御設備改良・補修工事	済み
7-011	経理部	R7.3.6	06-設早-131	青海その2ポンプ所ほか8か所照明設備改良工事	済み
7-012	経理部	R6.10.15	06-設-064	砂町水再生センター雑用水設備改良・補修工事	済み
7-013	東一	R6.10.15	06-設-018	江東ポンプ所ほか1か所ポンプ設備補修工事	済み
7-014	東二	R7.1.10	06-設-024	葛西水再生センター汚泥処理機械設備補修工事	済み
7-015	経理部	R7.2.20	06-設早-005	南部汚泥処理プラント汚泥焼却設備4号炉撤去工事	済み
7-016	経理部	R7.2.20	06-設早-003	南部汚泥処理プラント汚泥濃縮設備再構築その4工事	済み
7-017	南部	R7.3.10	06-設早-001	東糀谷ポンプ所空調設備改修工事	済み
7-018	経理部	R6.10.24	06-設-074	芝浦水再生センター高速ろ過設備補修工事	済み
7-019	経理部	R6.12.12	06-設-107	森ヶ崎水再生センター（東）汚泥処理機械設備補修工事	済み
7-020	経理部	R7.3.4	06-設-002	東部汚泥処理プラント汚泥焼却電気設備再構築その2工事	済み
7-021	経理部	R7.3.13	06-土-122	練馬区光が丘二丁目、北区田端新町二丁目付近管路耐震化工事	済み
7-022	経理部	R7.1.15	06-土-094	中央区銀座一、二丁目付近管路耐震化工事	済み
7-023	経理部	R7.2.27	06-土早-001	浜川ポンプ所整備その3工事	済み
7-024	経理部	R7.2.27	06-土-108	浅川水再生センター汚泥焼却設備再構築に伴う建設工事	済み
7-025	中部	R7.2.21	06-設-012	芝浦水再生センターほか2か所脱臭設備補修工事	済み
7-026	東二	R7.3.14	06-設早-002	葛西水再生センターほか2か所脱臭設備補修工事	済み
7-027	東一	R7.3.4	06-土早-001	砂町水再生センター砂系第一沈殿池防食整備工事	済み
7-028	経理部	R7.3.13	06-土-128	芝浦水再生センター再生水利用事業品川駅東口地区配水管敷設工事	非対応
7-029	経理部	R7.1.21	06-設-122	芝浦水再生センター浅槽反応槽3号散気設備改良工事	済み
7-030	経理部	R6.6.13	06-設-024	森ヶ崎水再生センター（東）スカム処理設備補修工事	済み

※備考欄「非対応」は、一部開示等の理由により情報提供に対応していない案件です。

東京都下水道局　工事設計書の情報提供リスト（令和7年度受付）

2026/11/27 更新

管理番号	契約部署	開札日	契約番号	工事件名	設置状況
7-031	経理部	R6.7.4	06-設-029	東糀谷ポンプ所沈砂池機械設備改良・補修工事	済み
7-032	経理部	R6.10.15	06-設-068	葛西水再生センター雨水貯留池分水扉改良工事	非対応
7-033	経理部	R6.12.19	06-設-109	砂町水再生センター砂系簡易放流扉設備更新工事	済み
7-034	経理部	R6.12.19	06-設-110	新河岸水再生センター沈殿池機械設備更新工事	済み
7-035	経理部	R6.12.19	06-設-113	両国ポンプ所沈砂池機械設備改良・補修工事	済み
7-036	流域	R6.12.24	06-設-027	南多摩水再生センターしさ破砕機補修工事	済み
7-037	経理部	R7.1.7	06-設-117	新河岸水再生センター沈砂池機械設備改良・補修工事	済み
7-038	東二	R7.1.10	06-設-025	中川水再生センター1系第二沈殿池4号機械設備補修工事	済み
7-039	経理部	R7.1.21	06-設-121	芝浦水再生センター中央系新第二沈殿池9･10号機械設備更新工事	済み
7-040	東二	R7.1.24	06-設-028	新小岩ポンプ所ほか3か所沈砂池機械設備補修工事	済み
7-041	西二	R7.1.30	06-設-024	新河岸水再生センター雨水阻水扉3号補修工事	済み
7-042	東一	R7.2.4	06-設-030	晴海ポンプ所ほか2か所沈砂池機械設備補修工事	済み
7-043	経理部	R6.3.5	05-設-139	芝浦水再生センター処理水送水設備改良工事	済み
7-044	経理部	R6.12.19	06-設-108	芝浦水再生センター東系返送汚泥ポンプ設備改良工事	済み
7-045	経理部	R6.6.6	06-土-014	北区赤羽台一丁目、赤羽西四丁目付近枝線その3工事	非対応
7-046	経理部	R6.7.9	06-土-017	中野区中野四丁目付近枝線工事	非対応
7-047	経理部	R7.1.14	06-設-118	三河島水再生センター汚泥ポンプ設備補修工事	済み
7-048	東二	R6.5.10	05-設早-008	葛西水再生センター南系送風機設備補修工事	済み
7-049	西二	R6.8.29	06-設-005	浮間水再生センター送風機設備2号補修工事	済み
7-050	東一	R6.11.26	06-設-024	砂町水再生センターポンプ設備補修工事	済み
7-051	経理部	R7.5.29	06-土早-017	江東区塩浜二丁目、新砂一丁目付近管路耐震化工事	済み
7-052	経理部	R7.6.3	06-設早-042	八王子水再生センター送風機設備再構築その2工事	済み
7-053	経理部	R7.6.3	06-設早-038	浅川水再生センターポンプ設備再構築工事	済み
7-054	経理部	R7.5.13	06-設早-024	平和島ポンプ所雨水ポンプ設備1号補修工事	済み
7-055	経理部	R7.5.20	06-設早-032	落合水再生センター超低段汚水ポンプ設備4号改良工事	済み
7-056	経理部	R7.6.3	07-設-006	浮間水再生センターほか1か所主ポンプ設備改良・補修工事	済み
7-057	東二	R7.5.9	06-設早-005	新小岩ポンプ所汚水ポンプ設備2号補修工事	済み
7-058	中部	R7.5.23	06-土早-003	中央区銀座二、三丁目付近管路耐震化工事	済み
7-059	東一	R7.5.27	06-土早-004	江東区辰巳一丁目付近管路耐震化工事	済み
7-060	経理部	R7.5.29	06-土早-016	荒川区東日暮里六丁目、北区田端新町三丁目付近管路耐震化工事	済み

※備考欄「非対応」は、一部開示等の理由により情報提供に対応していない案件です。

東京都下水道局　工事設計書の情報提供リスト（令和7年度受付）

2026/11/27 更新

管理番号	契約部署	開札日	契約番号	工事件名	設置状況
7-061	経理部	R7.5.29	06-土早-023	落合水再生センター南系第一沈殿池防食整備工事	済み
7-062	経理部	R7.5.29	06-土早-024	新田ポンプ所放流扉改良工事	済み
7-063	東二	R7.5.23	06-土早-007	葛飾区金町五丁目付近枝線工事	済み
7-064	経理部	R7.5.29	06-土早-019	竪川幹線再構築その5工事	非対応
7-065	経理部	R7.5.20	06-設早-023	森ヶ崎水再生センターほか3か所脱臭設備改良・補修工事	済み
7-066	北部	R7.5.22	06-設早-002	三河島水再生センター脱臭設備補修工事	済み
7-067	流域	R7.5.27	06-設早-003	多摩川上流水再生センター水処理2系脱臭設備改良工事	済み
7-068	経理部	R7.6.17	07-土-009	落合水再生センター～中野水再生センター間光ファイバーケーブル敷設工事	済み
7-069	西一	R6.12.2	06-土-024	杉並区西荻南三丁目付近外管きょ補修工事（第1回変更）	済み
7-070	経理部	R7.6.17	07-土-003	環状第4号線道路整備事業に伴う港区港南一丁目付近管きょ改良工事	済み
7-071	経理部	R7.5.22	06-設早-045	みやぎ水再生センター監視制御設備改良工事	済み
7-072	経理部	R7.6.17	06-設早-035	東部汚泥処理プラント汚泥処理電気設備再構築その3工事	済み
7-073	経理部	R7.6.17	07-建-001	葛西水再生センター太陽光発電設備工事	済み
7-074	経理部	R7.6.19	07-設-022	三河島水再生センター第二浅草系電気設備その2工事	済み
7-075	森セ	R7.6.26	07-設-001	森ヶ崎水再生センター大森南ポンプ室水質計器設備改良工事	済み
7-076	経理部	R7.6.26	07-設-001	南部汚泥処理プラント汚泥処理電気設備再構築その8工事	済み
7-077	経理部	R7.5.20	06-設早-021	光ファイバー通信情報管理設備改良工事	済み
7-078	経理部	R6.9.4	06-土-037	新宿区新宿二丁目、中野区東中野一丁目付近管路耐震化工事（第3回変更分）	済み
7-079	東一	R7.1.14	06-土-021	江東区亀戸三丁目付近外管きょ補修工事（第1回変更分）	済み
7-080	流域	R7.6.17	07-設-003	北多摩二号水再生センターほか1か所脱臭設備補修工事	済み
7-081	経理部	R7.6.17	07-設-021	勝島ポンプ所汚水ポンプ棟脱臭設備工事	済み
7-082	経理部	R7.6.12	07-設-003	八王子水再生センター第一沈殿池機械設備再構築工事	済み
7-083	経理部	R7.6.3	06-設早-044	中野水再生センター沈殿池機械設備更新工事	済み
7-084	経理部	R7.6.3	06-設早-037	八王子水再生センター第二沈殿池機械設備再構築その3工事	済み
7-085	経理部	R7.5.20	06-設早-019	浅川水再生センター高段沈砂池機械設備改良・補修工事	済み
7-086	経理部	R7.2.25	06-設早-009	砂町水再生センター砂系第一沈殿池機械設備更新工事	済み
7-087	経理部	R7.6.24	07-土-014	渋谷区猿楽町、南平台町付近管路耐震化工事	済み
7-088	森セ	R7.5.14	06-設早-002	南部汚泥処理プラント機械濃縮設備補修工事	済み
7-089	流域	R7.5.27	06-設早-006	浅川水再生センター汚泥脱水設備3号補修工事	済み
7-090	流域	R6.5.20	05-設早-007	八王子水再生センター汚泥搬送設備補修工事	済み

※備考欄「非対応」は、一部開示等の理由により情報提供に対応していない案件です。

東京都下水道局　工事設計書の情報提供リスト（令和7年度受付）

2026/11/27 更新

管理番号	契約部署	開札日	契約番号	工事件名	設置状況
7-091	経理部	R7.6.19	07-設-020	南部汚泥処理プラント脱水ケーキ搬送設備補修工事	済み
7-092	北部	R7.2.14	06-設-012	東尾久浄化センター沈砂移送ポンプ設備補修工事	済み
7-093	経理部	R7.2.20	06-設-127	亀有ポンプ所ほか１か所沈砂池機械設備補修工事	済み
7-094	東一	R7.5.27	06-設早-002	有明南その2ポンプ所破砕機設備補修工事	済み
7-095	経理部	R7.6.3	06-設早-047	みやぎ水再生センター沈砂池機械設備補修工事	済み
7-096	経理部	R7.6.3	06-設早-048	浮間水再生センター沈砂池機械設備補修工事	済み
7-097	経理部	R7.6.3	06-設早-051	森ヶ崎水再生センターほか１か所沈砂池機械設備補修工事	済み
7-098	東一	R7.6.10	07-設-002	砂町水再生センター東陽Ⅲ系一沈流入可動せき補修工事	済み
7-099	経理部	R7.6.19	07-設-012	砂町水再生センター汚泥槽機械設備補修工事	済み
7-100	経理部	R7.6.19	07-設-017	明石町ポンプ所沈砂池機械設備改良・補修工事	済み
7-101	西一	R7.7.7	07-設-002	落合水再生センター高段沈砂池3号機械設備補修工事	済み
7-102	経理部	R7.5.27	06-設早-028	北多摩二号水再生センター水処理機械設備改良・補修工事	済み
7-103	経理部	R7.6.3	06-設早-046	みやぎ水再生センター汚泥配管改良工事	済み
7-104	経理部	R7.7.15	07-土-020	墨田区吾妻橋三丁目付近枝線工事	済み
7-105	経理部	R7.6.5	06-土早-031	熊の木雨水幹線再構築その６工事	非対応
7-106	流域	R7.6.24	07-設-002	清瀬水再生センター汚泥処理設備改良・補修工事	済み
7-107	経理部	R7.6.24	07-土-012	砂町水再生センター発電設備設置に伴う用地整備工事	済み
7-108	経理部	R6.11.14	06-土-071	足立区西新井五丁目、葛飾区新小岩一丁目付近管路耐震化工事（第1回目変更分）	済み
7-109	中部	R7.7.18	07-土-004	千代田区一番町、九段南四丁目付近管路耐震化工事	済み
7-110	流域	R7.7.1	07-設-006	多摩川水再生センターほか1か所脱臭設備補修工事	済み
7-111	中部	R7.7.18	07-設-001	桜橋第二ポンプ所ほか1か所脱臭設備補修工事	済み
7-112	流域	R7.7.23	07-設-007	北多摩一号水再生センターほか2か所脱臭設備補修工事	済み
7-113	流域	R7.5.22	06-設早-004	南多摩水再生センター電源設備改良工事	済み
7-114	流域	R7.5.22	06-設早-001	稲城ポンプ所汚水ポンプ設備1号改良工事	済み
7-115	経理部	R7.8.7	07-設-032	葛西水再生センター監視制御設備改良工事	済み
7-116	西一	R7.7.31	07-設-005	新宿区百人町四丁目付近水位計設備工事	済み
7-117	経理部	R7.6.12	06-設早-026	新河岸水再生センター南系反応槽機械設備再構築その３工事	済み
7-118	経理部	R7.6.3	06-設早-036	八王子水再生センター反応槽機械設備再構築その３工事	済み
7-119	南部	R7.8.25	07-土-014	南部下水道事務所管内人孔防食被覆補修工事	済み
7-120	経理部	R7.6.24	07-土-017	城南島汚水幹線再構築工事	済み

※備考欄「非対応」は、一部開示等の理由により情報提供に対応していない案件です。

東京都下水道局　工事設計書の情報提供リスト（令和7年度受付）

2026/11/27 更新

管理番号	契約部署	開札日	契約番号	工事件名	設置状況
7-121	経理部	R6.5.28	05-土早-013	（最終変更後）世田谷区喜多見三丁目、野沢三丁目付近管路耐震化工事	済み
7-122	経理部	R6.2.1	05-土-095	（最終変更後）港区海岸二、三丁目付近管路耐震化工事	済み
7-123	経理部	R7.8.28	07-設-037	三河島水再生センター監視制御設備改良工事	済み
7-124	経理部	R7.8.28	07-設-035	矢口ポンプ所ほか１か所電気設備改良・補修工事	済み
7-125	森セ	R7.9.3	07-設-002	森ヶ崎水再生センターほか2か所電源設備改良・補修工事	済み
7-126	経理部	R7.9.4	07-設-042	日本堤ポンプ所監視制御設備改良工事	済み
7-127	東二	R7.9.5	07-設-007	本田ポンプ所ほか1か所電源設備改良・補修工事	済み
7-128	西二	R7.7.17	07-設-001	みやぎ水再生センターほか1か所電気設備改良・補修工事	済み
7-129	北部	R7.8.28	07-土-008	文京区小石川一丁目、豊島区雑司が谷一丁目付近管路耐震化工事	済み
7-130	経理部	R7.9.4	07-設-040	桜橋第二ポンプ所茅場町系雨水ポンプ設備4号補修工事	済み
7-131	経理部	R6.5.30	05-設早-048	加平ポンプ所雨水ポンプ設備3号改良工事	済み
7-132	経理部	R7.6.19	06-設早-039	八王子水再生センター汚泥処理電気設備再構築その3工事	済み
7-133	西二	R7.8.22	07-設-004	浮間水再生センターほか１か所計装設備改良・補修工事	済み
7-134	経理部	R7.5.20	06-設早-020	降雨情報システム雨量データ収集装置改良工事	済み
7-135	東二	R7.6.6	07-設-001	葛西水再生センター計装設備改良・補修工事	済み
7-136	東二	R7.5.23	06-設早-004	中川水再生センターほか１か所電源設備補修工事	済み
7-137	北部	R7.5.22	06-雑早-039	三河島水再生センターほか１か所開口部覆蓋点検委託	非対応
7-138	経理部	R7.7.30	07-土-024	小松川ポンプ所流入きょ耐震補強工事	済み
7-139	経理部	R7.7.30	07-土-021	田柄川幹線再構築その５工事	済み
7-140	経理部	R7.8.6	07-土-023	下赤塚幹線再構築その６工事	済み
7-141	東一	R6.10.1	06-設-016	砂町水再生センター工業計器設備改良・補修工事	済み
7-142	経理部	R7.6.12	06-設早-027	みやぎ水再生センター汚泥濃縮設備工事	済み
7-143	経理部	R7.6.19	06-設早-034	東部汚泥処理プラント汚泥濃縮設備再構築その２工事	済み
7-144	経理部	R7.9.18	07-設-039	新河岸水再生センター水処理電気設備再構築その13工事	済み
7-145	経理部	R7.9.30	07-設-049	両国ポンプ所電気設備改良工事	済み
7-146	経理部	R7.9.30	07-設-048	令和7･8年度光ファイバー通信情報管理設備再構築工事	済み
7-147	森セ	R7.10.1	07-設-005	南部汚泥処理プラント電気設備改良・補修工事	済み
7-148	流域	R7.10.2	07-設-009	浅川水再生センター外1か所計装設備改良・補修工事	済み
7-149	流域	R7.10.2	07-設-010	多摩川上流水再生センター電源設備改良工事	済み
7-150	東一	R7.9.9	07-土-006	江東区亀戸二丁目、墨田区東墨田三丁目付近管路耐震化工事	済み

※備考欄「非対応」は、一部開示等の理由により情報提供に対応していない案件です。

東京都下水道局　工事設計書の情報提供リスト（令和7年度受付）

2026/11/27 更新

管理番号	契約部署	開札日	契約番号	工事件名	設置状況
7-151	北部	R7.9.11	07-土-011	荒川区町屋二丁目、荒川二丁目付近管路耐震化工事	済み
7-152	北部	R7.9.25	07-土-012	荒川区町屋四丁目、東尾久一丁目付近管路耐震化工事	済み
7-153	経理部	R7.8.28	07-設-034	砂町水再生センターほか1か所脱臭設備補修工事	済み
7-154	西二	R7.9.4	07-設-008	みやぎ水再生センターほか1か所脱臭設備補修工事	済み
7-155	西一	R7.9.22	07-設-006	落合水再生センターほか1か所脱臭設備補修工事	済み
7-156	経理部	R6.6.25	06-土-013	目黒区八雲四丁目、中目黒一丁目付近管路耐震化工事（第1回変更分）	済み
7-157	南部	R7.9.22	07-土-018	大田区昭和島二丁目付近人孔防食被覆補修工事	非対応
7-158	西二	R7.10.2	07-土-018	北区王子一丁目付近人孔補修工事	済み
7-159	南部	R7.10.6	07-土-022	品川区八潮五丁目付近人孔防食被覆補修工事	非対応
7-160	北部	R7.10.9	07-土-018	豊島区西池袋三丁目付近外人孔防食被覆補修工事	済み
7-161	経理部	R7.9.3	07-土-028	本田ポンプ所外1か所耐震補強工事	済み
7-162	経理部	R7.9.9	07-土-032	神谷ポンプ所放流きょ吐口耐震補強その2工事	済み
7-163	経理部	R6.6.25	06-土-013	目黒区八雲四丁目、中目黒一丁目付近管路耐震化工事（第2回変更分）	済み
7-164	経理部	R7.10.16	07-建-007	北多摩二号水再生センター太陽光発電設備工事	済み
7-165	中部	R7.10.20	07-設-005	芝浦水再生センターほか1か所電源設備改良・補修工事	済み
7-166	東一	R7.10.21	07-設-013	有明水再生センター電気設備改良工事	済み
7-167	東二	R7.3.14	06-設早-001	葛西水再生センター機械濃縮設備補修工事	済み
7-168	中部	R7.5.23	06-設早-002	芝浦ポンプ所竹芝系雑排水ポンプ設備1号改良工事	済み
7-169	東二	R7.6.6	07-設-002	葛西水再生センター消毒設備補修工事	済み
7-170	経理部	R7.6.19	07-設-013	砂町水再生センターポンプ設備改良工事	済み
7-171	経理部	R7.6.19	07-設-019	南部汚泥処理プラントろ過設備改良工事	済み
7-172	東一	R7.8.26	07-設-006	有明水再生センター繊維ろ過設備補修工事	済み
7-173	森セ	R7.10.1	07-設-006	南部汚泥処理プラント受返水設備補修工事	済み
7-174	中部	R7.10.20	07-設-004	浜町ポンプ所沈砂池機械設備補修工事	済み
7-175	北部	R7.10.23	07-土-019	文京区本駒込六丁目、本郷一丁目付近管路耐震化工事	済み
7-176	経理部	R7.10.8	07-土-043	目黒川幹線再構築工事	済み
7-177	東一	R7.11.4	07-設-015	砂町水再生センターほか2か所台貫計量設備改良工事	済み
7-178	東二	R7.11.7	07-設-013	中川水再生センターほか1か所計装設備改良・補修工事	済み
7-179	東二	R7.11.7	07-設-011	梅田ポンプ所電気設備改良・補修工事	済み
7-180	経理部	R7.10.16	07-土-045	新河岸水再生センター水処理施設耐震補強及び設備再構築に伴う建設工事	済み

※備考欄「非対応」は、一部開示等の理由により情報提供に対応していない案件です。

東京都下水道局　工事設計書の情報提供リスト（令和7年度受付）

2026/11/27 更新

管理番号	契約部署	開札日	契約番号	工事件名	設置状況
7-181	経理部	R7.9.4	07-設-038	落合水再生センター南第二沈殿池10号機械設備更新工事	済み
7-182	経理部	R7.6.26	07-設-027	森ヶ崎水再生センター（東）スカム処理設備補修工事	済み
7-183	東一	R7.9.9	07-設-007	有明水再生センター沈砂池機械設備補修工事	済み
7-184	経理部	R7.9.18	07-設-044	羽田ポンプ所ほか1か所沈砂池機械設備補修工事	済み
7-185	東一	R7.9.24	07-設-008	有明南その1ポンプ所水処理機械設備改良工事	済み
7-186	経理部	R7.9.30	07-設-045	多摩川上流水再生センター汚泥濃縮槽機械設備再構築工事	済み
7-187	経理部	R7.10.7	07-設-054	篠崎ポンプ所新棟沈砂池機械設備補修工事	済み
7-188	経理部	R7.10.7	07-設-056	東糀谷ポンプ所沈砂池機械設備改良・補修工事	済み
7-189	経理部	R7.10.7	07-設-057	森ヶ崎水再生センター（東）水処理機械設備補修工事	済み
7-190	東一	R7.10.21	07-設-012	千住ポンプ所沈砂池機械設備補修工事	済み
7-191	経理部	R7.10.30	07-設-078	三河島水再生センター浅草系北返送汚泥管改良工事	済み
7-192	経理部	R7.10.30	07-設-079	三河島水再生センター浅草系第一沈殿池1号機械設備更新工事	済み
7-193	東一	R7.11.4	07-土-013	砂町水再生センター汚泥処理施設補修工事	済み
7-194	経理部	R7.10.7	07-設-055	成城排水調整所照明設備改良工事	済み
7-195	経理部	R7.11.13	07-設-073	南部汚泥処理プラント受変電設備再構築工事	済み
7-196	経理部	R7.10.9	07-設-046	みやぎ水再生センター汚泥処理電気設備工事	済み
7-197	経理部	R7.10.16	07-土-046	低段幹線再構築その4工事	済み
7-198	経理部	R6.6.11	05-土早-028	港区港南四丁目付近再構築その2工事（最終変更）	済み
7-199	経理部	R7.11.20	07-設-091	北多摩二号水再生センターポンプ設備再構築工事	済み
7-200	経理部	R7.11.5	07-土-050	江戸川区瑞江一丁目、葛飾区新小岩一丁目付近管路耐震化工事	済み
7-201	経理部	R7.10.30	07-設-076	南部汚泥処理プラント汚泥焼却用搬送設備補修工事	済み
7-202	経理部	R6.11.14	06-土-071	足立区西新井五丁目、葛飾区新小岩一丁目付近管路耐震化工事（2回目変更分）	済み
7-203	経理部	R7.10.9	07-設-064	芝浦水再生センターほか2か所脱臭設備補修工事	済み
7-204	経理部	R7.10.30	07-設-077	木場ポンプ所ほか3か所脱臭設備補修工事	済み
7-205	流域	R7.11.12	07-設-015	清瀬水再生センター脱臭設備補修工事	済み
7-206	経理部	R7.9.24	07-土-035	千住関屋ポンプ所建設その10工事	済み
7-207	経理部	R7.5.20	06-設早-022	三河島水再生センターほか1か所構内電話交換設備改良工事	済み
7-208	東二	R7.12.9	07-設-003	葛西水再生センター電気設備補修工事	済み
7-209	東一	R7.6.10	07-設-003	砂町水再生センター建築付帯設備補修工事	済み
7-210	東二	R7.8.22	07-設-006	葛西水再生センター電源設備補修工事	済み

※備考欄「非対応」は、一部開示等の理由により情報提供に対応していない案件です。

東京都下水道局　工事設計書の情報提供リスト（令和7年度受付）

2026/11/27 更新

管理番号	契約部署	開札日	契約番号	工事件名	設置状況
7-211	西二	R7.9.4	07-設-007	新河岸水再生センター電源設備補修工事	済み
7-212	南部	R7.9.22	07-設-003	矢口ポンプ所ほか1か所消防設備改良工事	済み
7-213	北部	R7.10.9	07-設-007	三河島水再生センター電源設備改良・補修工事	済み
7-214	森セ	R7.10.15	07-設-007	森ヶ崎水再生センターほか1か所消防設備改良・補修工事	済み
7-215	北部	R7.10.23	07-設-009	蔵前水再生センター電源設備補修工事	済み
7-216	東二	R7.11.7	07-設-015	小菅水再生センター構内電話交換設備改良工事	済み
7-217	経理部	R7.6.12	07-設-010	砂町水再生センター東陽大島系汚水ポンプ設備5号改良工事	済み
7-218	経理部	R7.6.3	07-設-008	梅田ポンプ所本館雨水ポンプ設備5号補修工事	済み
7-219	経理部	R7.5.22	06-設早-043	熊の木ポンプ所ほか1か所雨水ポンプ設備改良・補修工事	済み
7-220	経理部	R7.5.22	06-設早-049	東糀谷ポンプ所低段汚水ポンプ設備8号改良工事	済み
7-221	森セ	R7.10.15	07-土-002	森ヶ崎水再生センター(西)導水きょほか1箇所補修工事	済み
7-222	経理部	R7.12.3	07-建-009	みやぎ水再生センター太陽光発電設備工事	済み
7-223	経理部	R7.12.11	07-設-106	雑色ポンプ所ほか1か所電源設備改良・補修工事	済み
7-224	経理部	R7.12.11	07-設-103	森ヶ崎水再生センター照明設備改良工事	済み
7-225	経理部	R7.12.11	07-設-100	多摩川上流水再生センター汚泥処理電気設備再構築その3工事	済み
7-226	経理部	R7.12.4	07-設-099	森ヶ崎水再生センター（西）第一沈殿池3号機械設備補修工事	済み
7-227	西二	R7.10.2	07-設-010	みやぎ水再生センター汚泥貯留設備補修工事	済み
7-228	経理部	R7.11.6	07-設-083	芝浦水再生センター中央系旧第二沈殿池機械設備補修工事	済み
7-229	西二	R7.11.27	07-設-017	みやぎ水再生センター自動採水設備改良工事	済み
7-230	東二	R7.11.7	07-設-016	新小岩ポンプ所阻水扉用電源設備改良工事	済み
7-231	経理部	R7.11.20	07-設-097	三河島水再生センター浅草系北反応槽2号散気設備改良工事	済み
7-232	経理部	R7.12.17	07-土-066	港区海岸三丁目、芝浦三丁目付近管路耐震化工事	済み
7-233	森セ	R7.12.3	07-設-016	南部汚泥処理プラント脱臭設備補修工事	済み
7-234	西二	R7.12.11	07-設-019	浮間水再生センターほか1か所脱臭設備補修工事	済み
7-235	西二	R7.12.11	07-設-018	新河岸水再生センター脱臭設備補修工事	済み
7-236	南部	R7.12.15	07-設-006	東糀谷ポンプ所ほか2か所脱臭設備補修工事	済み
7-237	経理部	R7.11.20	07-設-093	清瀬水再生センター第二沈殿池機械設備再構築その2工事	済み
7-238	東二	R7.11.7	07-設-014	中川水再生センター沈砂池機械設備補修工事	済み
7-239	経理部	R8.10.30	07-設-078	三河島水再生センター浅草系北返送汚泥管改良工事	済み
7-240	経理部	R7.11.6	07-設-080	八王子水再生センターほか1か所水処理機械設備改良・補修工事	済み

※備考欄「非対応」は、一部開示等の理由により情報提供に対応していない案件です。

東京都下水道局　工事設計書の情報提供リスト（令和7年度受付）

2026/11/27 更新

管理番号	契約部署	開札日	契約番号	工事件名	設置状況
7-241	経理部	R7.11.13	07-設-089	北多摩一号水再生センターほか2か所沈砂池機械設備改良・補修工事	済み
7-242	経理部	R7.11.13	07-設-090	蔵前水再生センター沈砂池機械設備改良工事	済み
7-243	経理部	R7.11.20	07-設-096	中川水再生センタースカム処理設備改良工事	済み
7-244	経理部	R7.12.11	07-設-105	芝浦水再生センターほか2か所破砕機設備補修工事	済み
7-245	流域	R7.12.3	07-土-006	東久留米市下里七丁目1番地先特殊人孔防食補修工事	済み
7-246	経理部	R7.12.11	07-設-101	清瀬水再生センター送風機設備再構築その2工事	済み
7-247	経理部	R7.12.18	07-設-108	南多摩水再生センターほか2か所監視制御設備改良・補修工事	済み
7-248	経理部	R7.12.24	07-設-110	落合水再生センターほか12か所桃園川幹線水位計改良工事	済み
7-249	経理部	R8.1.8	07-設-113	三河島水再生センター電気設備改良工事	済み
7-250	西一	R8.1.13	07-設-012	落合水再生センターほか2か所計装設備改良・補修工事	済み
7-251	経理部	R7.12.4	07-設-092	清瀬水再生センター反応槽機械設備再構築その2工事	済み
7-252	経理部	R7.6.3	06-設早-050	森ヶ崎水再生センター（西）反応槽6号散気設備改良工事	済み
7-253	東一	R7.12.2	07-設-018	東部汚泥処理プラント汚泥焼却電気設備補修工事	済み
7-254	中部	R7.12.12	07-設-008	芝浦水再生センターほか2か所電気設備補修工事	済み
7-255	経理部	R7.12.23	07-土-068	乞田幹線再構築に伴う立坑設置工事	済み
7-256	東一	R8.1.6	07-設-021	有明水再生センター空調設備改良工事	済み
7-257	東一	R7.12.16	07-設-020	東部汚泥処理プラント前処理設備補修工事	済み
7-258	経理部	R7.12.24	07-設-095	南部汚泥処理プラント汚泥脱水設備再構築その3工事	済み
7-259	西二	R8.1.8	07-設-020	新河岸水再生センター汚泥処理設備補修工事	済み
7-260	流域	R7.10.10	07-設-011	多摩川上流水再生センター遠心濃縮設備3号補修工事	済み
7-261	東一	R8.1.20	07-土-015	東部汚泥処理プラント余剰系分離液槽防食整備工事	済み
7-262	経理部	R8.1.21	07-土-075	砂町水再生センター東陽大島系沈砂池流出きょ防食整備工事	済み
7-263	経理部	R7.5.29	06-土早-017	江東区塩浜二丁目、新砂一丁目付近管路耐震化工事（1回目変更分）	済み
7-264	経理部	R7.11.13	07-設-094	北多摩二号水再生センターほか1か所監視制御設備改良・補修工事	済み
7-265	南部	R7.5.12	06-土早-011	目黒区八雲三丁目付近外管きょ補修工事（最終変更分）	済み
7-266	経理部	R7.3.6	06-土-123	品川区東五反田五丁目、大田区蒲田四丁目付近管路耐震化工事（第3回変更分）	済み
7-267	東一	R8.1.20	07-設-023	有明水再生センターほか4か所計装設備改良・補修工事	済み
7-268	西二	R8.1.22	07-設-022	浮間水再生センター電源設備改良工事	済み
7-269	第一基幹	R7.12.23	07-土-004	江東区南砂三、六丁目付近整備工事	非対応
7-270	経理部	R8.1.21	07-土-073	杉並区成田東三丁目、中野区南台二丁目付近管路耐震化工事	済み

※備考欄「非対応」は、一部開示等の理由により情報提供に対応していない案件です。

東京都下水道局　工事設計書の情報提供リスト（令和7年度受付）

2026/11/27 更新

管理番号	契約部署	開札日	契約番号	工事件名	設置状況
7-271	経理部	R8.2.5	07-設-123	新河岸水再生センター監視制御設備改良工事	済み
7-272	経理部	R8.2.5	07-設-119	矢口ポンプ所電気設備再構築その2工事	済み
7-273	西二	R8.2.5	07-設-026	浮間水再生センター電気設備改良・補修工事	済み
7-274	中部	R8.2.6	07-設-010	芝浦水再生センターほか4か所計装設備改良・補修工事	済み
7-275	北部	R8.2.12	07-設-013	後楽ポンプ所電源設備改良・補修工事	済み
7-276	東一	R8.2.10	07-設-025	千住ポンプ所ほか2か所電源設備改良・補修工事	済み
7-277	東一	R8.2.10	07-設-026	佃島ポンプ所ほか2か所電気設備改良･補修工事	済み
7-278	経理部	R8.2.12	07-設-122	葛西水再生センター照明設備改良工事	済み
7-279	流域	R8.2.18	07-設-018	多摩川上流水再生センターほか1か所計装設備改良・補修工事	済み
7-280	経理部	R8.2.19	07-設-118	葛西水再生センター汚泥焼却電気設備再構築その2工事	済み
7-281	経理部	R8.2.19	07-設-127	明石町ポンプ所ほか2か所電気設備改良・補修工事	済み
7-282	経理部	R8.2.19	07-設-129	両国ポンプ所ガスタービン発電設備1号改良工事	済み
7-283	東二	R8.2.20	07-設-024	小菅水再生センターほか1か所計装設備改良・補修工事	済み
7-284	経理部	R7.6.5	06-土早-022	森ヶ崎水再生センター（東）消化ガス供給施設設備再構築に伴う建設工事	済み
7-285	経理部	R7.6.17	06-建早-002	南部汚泥処理プラント特高受変電棟建設工事	済み
7-286	東一	R8.2.10	07-設-024	砂町水再生センター沈砂池機械設備補修工事	済み
7-287	西一	R8.2.9	07-土-038	中野区沼袋三丁目、杉並区高円寺南五丁目付近管路耐震化工事	済み
7-288	経理部	R8.2.26	07-設-143	砂町水再生センター監視制御設備改良工事	済み
7-289	経理部	R8.2.18	07-土-087	森ヶ崎水再生センター（西）第一沈殿池防食整備工事	済み
7-290	経理部	R8.2.26	07-土-089	落合水再生センター水処理施設耐震補強及び砂ろ過設備再構築に伴う建設その2工事	済み
7-291	経理部	R8.3.5	07-土-105	中央区新川一丁目、八丁堀四丁目付近管路耐震化工事	済み
7-292	東一	R8.2.10	07-土-016	江東区東陽六丁目付近人孔補修工事	済み
7-293	西一	R8.2.9	07-設-016	落合水再生センター照明設備改良工事	済み
7-294	西一	R8.1.26	07-設-014	中野水再生センター電源設備補修工事	済み
7-295	西二	R8.1.22	07-設-023	みやぎ水再生センター消防設備改良工事	済み
7-296	経理部	R7.12.24	07-設-109	令和7･8･9年度　無線通信情報管理設備工事	済み
7-297	経理部	R7.12.23	07-土-069	東金町ポンプ所放流きょ吐口耐震補強その2工事	済み
7-298	経理部	R8.1.21	07-建-010	新河岸水再生センター汚泥処理設備再構築に伴う電気室設置その2工事	済み
7-299	経理部	R8.2.18	07-土-091	八潮ポンプ所耐震補強その2工事	済み
7-300	経理部	R8.2.26	07-土-080	町屋幹線立坑設置工事	済み

※備考欄「非対応」は、一部開示等の理由により情報提供に対応していない案件です。

東京都下水道局　工事設計書の情報提供リスト（令和7年度受付）

2026/11/27 更新

管理番号	契約部署	開札日	契約番号	工事件名	設置状況
7-301	経理部	R8.2.12	07-土-076	稲城幹線再構築工事	済み
7-302	東二	R8.2.20	07-設-022	中川水再生センター脱臭設備補修工事	済み
7-303	西二	R8.1.8	07-設-021	新河岸水再生センター計装設備改良・補修工事	済み
7-304	西一	R8.1.13	07-設-013	落合水再生センター超低段沈砂池5号機械設備補修工事	済み
7-305	東二	R8.1.13	07-設-020	東小松川ポンプ所ほか１か所沈砂池機械設備補修工事	済み
7-306	経理部	R8.2.12	07-設-120	清瀬水再生センター第一沈殿池機械設備再構築その２工事	済み
7-307	経理部	R8.2.12	07-設-121	芝浦水再生センターほか１か所沈砂池機械設備補修工事	済み
7-308	経理部	R8.2.19	07-設-131	堀切ポンプ所沈砂池機械設備補修工事	済み
7-309	経理部	R8.2.19	07-設-133	新河岸水再生センター沈殿池機械設備更新工事	済み
7-310	経理部	R8.2.19	07-設-119	三河島水再生センター第二浅草系ポンプ室沈砂池機械設備その２工事	済み
7-311	経理部	R8.2.26	07-土-095	港区東新橋一丁目、海岸一丁目付近管路耐震化工事	済み
7-312	南部	R7.9.22	07-土-019	烏山北幹線外補修工事	済み
7-313	東一	R7.10.7	07-土-010	東雲幹線外補修工事	済み
7-314	流域	R8.1.14	07-土-007	石川幹線SNo.９人孔外３か所人孔上部改良工事	済み
7-315	東一	R8.2.10	07-土-017	墨田区向島五丁目付近枝線工事	済み
7-316	南部	R7.8.4	07-土-011	大田区大森北三丁目付近外人孔上部補修工事(最終変更分)	済み

※備考欄「非対応」は、一部開示等の理由により情報提供に対応していない案件です。

東京都下水道局　工事設計書の情報提供リスト（令和6年度受付）

2026/11/27 更新

管理番号	契約部署	開札日	契約番号	工事件名	設置状況
6-001	経理部	R6.3.8	05-設早-010	勝島ポンプ所汚水ポンプ棟第二立会川幹線排水ポンプ設備工事	済み
6-002	経理部	R6.3.5	05-設早-009	南部汚泥処理プラント汚泥処理電気設備再構築その7工事	済み
6-003	経理部	R6.3.5	05-設早-007	芝浦水再生センター水処理電気設備再構築その3工事	済み
6-004	経理部	R6.3.5	05-設-140	芝浦水再生センター浅槽反応槽2号散気設備更新工事	済み
6-005	経理部	R6.3.8	05-設早-017	三河島水再生センター沈砂池機械設備補修工事	済み
6-006	北部	R6.3.7	05-土早-003	荒川区南千住四丁目付近人孔防食被覆補修工事	済み
6-007	北部	R5.6.8	05-土-002	台東区台東三、四丁目付近埋設物調査	済み
6-008	北部	R6.2.22	05-土-027	台東区元浅草二丁目、上野六丁目付近埋設物調査	済み
6-009	経理部	R6.2.21	05-土-100	足立区梅島一丁目、葛飾区金町五丁目付近管きょ改良工事	済み
6-010	中部	R6.3.11	05-土早-001	港区六本木一丁目付近外人孔防食被覆補修工事	済み
6-011	経理部	R6.2.29	05-土-107	中野区丸山一丁目、杉並区堀ノ内一丁目付近管路耐震化工事	済み
6-012	経理部	R6.3.8	05-設早-013	勝島ポンプ所電気設備その3工事	済み
6-013	経理部	R6.3.7	05-設早-001	森ヶ崎水再生センター電力貯蔵設備再構築工事	済み
6-014	経理部	R6.3.5	05-設早-004	南多摩水再生センター電力貯蔵設備再構築工事	済み
6-015	経理部	R6.3.5	05-設早-008	森ヶ崎水再生センター（東）汚泥処理電気設備再構築その7工事	済み
6-016	経理部	R6.3.5	05-設早-005	多摩川上流水再生センター電力貯蔵設備再構築工事	済み
6-017	経理部	R6.3.5	05-設早-003	森ヶ崎水再生センター（東）第一沈殿池機械設備更新工事	済み
6-018	森セ	R6.3.15	05-設早-001	森ヶ崎水再生センター（西）本館沈砂池機械設備補修工事	済み
6-019	経理部	R5.6.20	04-土早-031	板橋区小茂根四丁目、常盤台四丁目付近管路耐震化工事（最終変更分）	済み
6-020	北部	R6.3.7	05-設早-001	三河島水再生センター脱臭設備補修工事	済み
6-021	東二	R6.3.15	05-設早-002	葛西水再生センターほか2か所脱臭設備補修工事	済み
6-022	東二	R6.3.15	05-設早-001	小菅水再生センター脱臭設備補修工事	済み
6-023	経理部	R6.1.9	05-土-085	砂町水再生センター分水槽流入渠防食整備工事	済み
6-024	経理部	R6.1.16	05-土-088	足立区小台一丁目、西新井六丁目付近枝線工事	済み
6-025	経理部	R6.2.21	05-建-005	城南島ポンプ所設備再構築に伴う建設工事	済み
6-026	経理部	R6.3.6	05-土-110	森ヶ崎水再生センター（東）第一沈殿池防食整備工事	済み
6-027	経理部	R6.3.6	05-土-118	北区滝野川三丁目、板橋区舟渡一丁目付近管路耐震化工事	済み
6-028	経理部	R6.2.22	05-土-026	芝浦水再生センター西系第一沈殿池流入渠・流出渠ほか1か所防食整備工事	済み
6-029	経理部	R4.8.10	04-土-020	田柄川幹線再構築その2工事（第3回変更分）	済み
6-030	経理部	R2.6.4	02-土-017	立会川幹線雨水放流管その3工事	済み

※備考欄「非対応」は、一部開示等の理由により情報提供に対応していない案件です。

東京都下水道局　工事設計書の情報提供リスト（令和6年度受付）

2026/11/27 更新

管理番号	契約部署	開札日	契約番号	工事件名	設置状況
6-031	経理部	R6.3.7	05-設早-024	三河島水再生センター監視制御設備改良工事	済み
6-032	経理部	R6.2.29	05-建-004	砂町水再生センター降雨情報システム再構築に伴う建設工事	済み
6-033	経理部	R4.8.10	04-土-020	田柄川幹線再構築その２工事（第４回変更分）	済み
6-034	経理部	R4.8.10	04-土-020	田柄川幹線再構築その２工事（第５回変更分）	済み
6-035	経理部	R6.4.25	05-設早-025	王子第二ポンプ所脱臭設備工事	済み
6-036	西二	R6.5.16	05-土早-011	板橋区西台四丁目付近特殊人孔防食被覆補修工事	済み
6-037	西一	R6.5.20	05-設早-001	落合水再生センター消毒設備改良工事	済み
6-038	経理部	R6.5.30	05-設早-033	砂町水再生センター東陽系沈殿池機械設備補修工事	済み
6-039	経理部	R6.4.10	05-土早-006	国道1号虎ノ門地下歩道工事に伴う千代田区霞が関三丁目付近管きょ改良工事	済み
6-040	経理部	R6.6.6	05-設早-037	浅川水再生センター送風機設備その５工事	済み
6-041	西二	R6.5.16	05-設早-002	新田ポンプ所ほか1か所沈砂池機械設備補修工事	済み
6-042	中部	R6.5.17	05-設早-001	箱崎ポンプ所沈砂池機械設備補修工事	済み
6-043	経理部	R6.5.21	05-設早-030	中野水再生センター沈殿池機械設備更新工事	済み
6-044	経理部	R6.5.21	05-設早-032	新宿副都心水リサイクルセンター再生水設備改良工事	済み
6-045	西二	R6.5.30	06-設-002	みやぎ水再生センター東系第一沈殿池1号機械設備補修工事	非対応
6-046	経理部	R6.5.28	05-土早-013	世田谷区喜多見三丁目、野沢三丁目付近管路耐震化工事	済み
6-047	東一	R6.5.21	05-土早-004	江東区豊洲一丁目、若洲一丁目付近管路耐震化工事	済み
6-048	経理部	R5.3.1	05-設早-008	江東区住吉一、二丁目付近再構築工事（第5回変更分）	済み
6-049	経理部	R5.3.1	06-設-005	江東区住吉一、二丁目付近再構築工事（第6回変更分）	済み
6-050	経理部	R5.3.1	04-土-111	江東区住吉一、二丁目付近再構築工事（第7回変更分）	済み
6-051	経理部	R6.5.28	05-土早-014	竪川幹線再構築その４工事	済み
6-052	経理部	R6.6.4	05-設早-039	清瀬水再生センター沈砂池機械設備補修工事	済み
6-053	東一	R6.6.4	06-設-003	砂町水再生センター東陽系スカム処理設備補修工事	非対応
6-054	東一	R6.6.4	06-設-005	有明ポンプ所阻水扉設備更新工事	済み
6-055	経理部	R6.6.6	05-設早-053	矢口ポンプ所沈砂池機械設備補修工事	済み
6-056	経理部	R6.6.6	05-設早-054	森ヶ崎水再生センター（西）沈殿池機械設備更新工事	済み
6-057	経理部	R6.6.6	05-設早-038	浅川水再生センター第二沈殿池機械設備その７工事	済み
6-058	経理部	R6.5.28	05-土早-008	文京区本駒込三丁目、小石川五丁目付近管路耐震化工事	済み
6-059	経理部	R6.5.28	05-土早-012	板橋区新河岸一丁目、高島平八丁目付近管路耐震化工事	済み
6-060	中部	R6.5.17	05-土早-006	中央区月島三丁目、渋谷区恵比寿四丁目付近管路耐震化工事	済み

※備考欄「非対応」は、一部開示等の理由により情報提供に対応していない案件です。

東京都下水道局　工事設計書の情報提供リスト（令和6年度受付）

2026/11/27 更新

管理番号	契約部署	開札日	契約番号	工事件名	設置状況
6-061	南部	R6.5.20	05-土早-014	品川区東大井一丁目、上大崎三丁目付近管路耐震化工事	済み
6-062	経理部	R6.6.5	05-土早-025	品川区上大崎三丁目、西五反田一丁目付近管路耐震化工事	済み
6-063	経理部	R5.3.1	04-土-111	江東区住吉一、二丁目付近再構築工事（第8回変更分）	済み
6-064	経理部	R6.5.30	05-設早-043	浜町ポンプ所雨水ポンプ設備3号改良・補修工事	済み
6-065	経理部	R6.6.11	05-土早-032	世田谷区瀬田四丁目付近枝線工事	済み
6-066	経理部	R6.6.18	06-土-004	東部汚泥処理プラント設備再構築に伴う整備工事	済み
6-067	経理部	R4.12.14	04-土-085	江東区南砂二丁目、東陽四丁目付近再構築工事（第2回変更分）	済み
6-068	北部	R6.5.24	05-土早-005	台東区上野七丁目、北上野一丁目付近埋設物調査	済み
6-069	東一	R5.11.28	05-土-013	江東区豊洲四丁目、辰巳一丁目付近管路耐震化工事（第2回変更分）	済み
6-070	経理部	R6.6.27	06-設-022	八王子水再生センター電気設備改良工事	済み
6-071	経理部	R6.6.21	06-設-021	浅川水再生センター水処理電気設備その17工事	済み
6-072	経理部	R6.6.13	06-設-007	新宿副都心水リサイクルセンター電気設備再構築工事	済み
6-073	東二	R6.6.7	06-設-001	梅田ポンプ所電気設備改良・補修工事	済み
6-074	経理部	R6.5.30	05-設早-045	越中島ポンプ所ほか1か所監視制御設備改良・補修工事	済み
6-075	南部	R6.5.20	07-設-001	東糀谷ポンプ所電気設備改良工事	済み
6-076	東二	R6.5.24	07-設-001	西小松川ポンプ所電源設備補修工事	済み
6-077	東二	R6.5.24	06-設早-021	中川水再生センターほか1か所工業計器設備改良・補修工事	済み
6-078	経理部	R6.5.14	05-設早-031	三河島水再生センター電気設備その14工事	済み
6-079	経理部	R6.5.30	06-土-021	葛西水再生センター監視制御設備改良工事	済み
6-080	経理部	R6.6.6	07-設-003	みやぎ水再生センター監視制御設備改良工事	済み
6-081	経理部	R6.6.11	05-建早-004	南部汚泥処理プラントほか1か所太陽光発電設備工事	済み
6-082	北部	R6.7.11	06-設-033	白鬚西ポンプ所電気設備改良工事	済み
6-083	経理部	R6.6.18	06-土-005	新河岸水再生センター汚泥焼却炉再構築に伴う基礎建設その3工事	済み
6-084	経理部	R6.6.25	06-土-013	目黒区八雲四丁目、中目黒一丁目付近管路耐震化工事	済み
6-085	流域	R6.5.14	05-設早-003	南多摩水再生センターほか1か所脱臭設備補修工事	済み
6-086	流域	R6.5.30	06-設-002	八王子水再生センターほか1か所脱臭設備補修工事	済み
6-087	流域	R7.6.24	07-土-014	森ヶ崎水再生センターほか1か所脱臭設備補修工事	済み
6-088	流域	R6.6.11	06-設-006	北多摩二号水再生センターほか1か所脱臭設備補修工事	済み
6-089	西一	R6.7.1	06-設-001	落合水再生センターほか1か所脱臭設備補修工事	非対応
6-090	経理部	R6.7.2	06-土-003	杉並区天沼一、二丁目付近枝線工事	非対応

※備考欄「非対応」は、一部開示等の理由により情報提供に対応していない案件です。

東京都下水道局　工事設計書の情報提供リスト（令和6年度受付）

2026/11/27 更新

管理番号	契約部署	開札日	契約番号	工事件名	設置状況
6-091	経理部	R5.11.28	05-設-112	三河島水再生センター浅草系北反応槽4号散気設備更新工事	済み
6-092	経理部	R6.7.4	06-設-030	浅川水再生センター反応槽機械設備その4工事	済み
6-093	経理部	R6.6.20	06-設-016	浮間水再生センター反応槽2号散気設備改良工事	済み
6-094	経理部	R6.6.13	06-設-003	南部汚泥処理プラント汚泥焼却設備新3号改良工事	済み
6-095	経理部	R5.12.21	05-設-126	新河岸水再生センター汚泥処理設備改良・補修工事	済み
6-096	経理部	R6.5.28	05-土早-016	蛇崩川幹線再構築工事	済み
6-097	経理部	R6.6.18	06-土-015	北区十条台二丁目石神井川流域貯留池工事	非対応
6-098	北部	R6.8.1	06-土-005	文京区本駒込四丁目付近外人孔防食被覆補修工事	済み
6-099	南部	R6.8.5	06-土-015	南部下水道事務所管内人孔防食被覆補修工事	済み
6-100	経理部	R6.7.4	06-設-031	北多摩二号水再生センターほか1か所監視制御設備改良工事	非対応
6-101	経理部	R6.3.6	05-土-119	熊の木雨水幹線再構築その4工事（第1回変更分）	済み
6-102	経理部	R6.7.17	06-土-008	千代田区神田駿河台三丁目、神田淡路町一丁目付近管路耐震化工事	済み
6-103	経理部	R6.8.1	06-設-020	多摩川上流水再生センター監視制御設備再構築工事	済み
6-104	中部	R6.7.26	06-設-003	箱崎ポンプ所消防設備改良工事	済み
6-105	経理部	R6.7.17	06-設-035	光ファイバー通信情報管理設備改良・補修工事	済み
6-106	中部	R6.7.12	06-設-002	汐留第二ポンプ所ほか2か所電源設備改良・補修工事	済み
6-107	東一	R6.7.2	06-設-008	砂町水再生センター消防設備補修工事	済み
6-108	東一	R6.6.4	06-設-004	晴海ポンプ所ほか2か所電源設備補修工事	済み
6-109	西二	R6.5.30	06-設-001	みやぎ水再生センター送泥ポンプ用電気設備補修工事	済み
6-110	北部	R6.5.24	05-設早-002	三河島水再生センター電源設備改良・補修工事	済み
6-111	西二	R6.5.16	05-設早-003	新河岸水再生センター非常用発電設備始動用直流電源装置補修工事	済み
6-112	東二	R6.7.19	06-土-008	足立区江北四丁目、西伊興三丁目付近枝線工事	済み
6-113	経理部	R6.7.24	06-土-024	葛西水再生センター南北連絡渠整備工事	済み
6-114	経理部	R6.7.24	06-土-023	篠崎ポンプ所吐口耐震補強その3工事	済み
6-115	経理部	R6.8.7	06-土-029	桜橋第二ポンプ所放流きょ吐口耐震補強その3工事	済み
6-116	経理部	R6.7.31	06-土-028	第二白山幹線再構築工事	非対応
6-117	流域	R5.9.29	05-設-014	南多摩水再生センターほか1か所脱臭設備補修工事	非対応
6-118	経理部	R5.10.19	05-設-085	清瀬水再生センター脱臭設備改良工事	済み
6-119	西一	R5.10.23	05-設-011	落合水再生センター膜ろ過設備補修工事	済み
6-120	経理部	R6.6.6	05-設早-057	南部汚泥処理プラント受返水設備補修工事	済み

※備考欄「非対応」は、一部開示等の理由により情報提供に対応していない案件です。

東京都下水道局　工事設計書の情報提供リスト（令和6年度受付）

2026/11/27 更新

管理番号	契約部署	開札日	契約番号	工事件名	設置状況
6-121	経理部	R6.6.20	05-設早-040	葛西水再生センター汚泥焼却設備4号炉撤去工事	済み
6-122	経理部	R6.8.8	06-設-027	葛西水再生センター汚泥焼却設備再構築その2工事	済み
6-123	経理部	R6.7.24	06-土-001	第二成増幹線工事	非対応
6-124	経理部	R6.7.31	06-土-026	熊の木雨水幹線再構築その5工事	済み
6-125	経理部	R6.7.31	06-土-020	南部汚泥処理プラント揚陸桟橋建設工事	非対応
6-126	流域	R6.8.28	06-土-004	青梅市日向和田一丁目付近人孔防食補修工事	済み
6-127	経理部	R5.11.16	05-設-107	芝浦水再生センター本系高速ろ過設備補修工事	済み
6-128	経理部	R6.6.20	06-設-017	浮間水再生センターほか1か所沈砂池機械設備補修工事	済み
6-129	経理部	R6.6.20	06-設-010	砂町水再生センター東陽大島系沈砂池機械設備改良工事	済み
6-130	経理部	R2.9.30	02-土-065	渋谷区渋谷一丁目、港区北青山三丁目付近管路耐震化工事（最終変更分）	済み
6-131	経理部	R6.9.4	06-土-037	新宿区新宿二丁目、中野区東中野一丁目付近管路耐震化工事	済み
6-132	経理部	R6.9.10	06-土-042	新宿区西新宿一丁目、渋谷区代々木二丁目付近管路耐震化工事	済み
6-133	西二	R6.8.29	06-建-002	浮間水再生センター主ポンプ棟屋上防水補修工事	済み
6-134	経理部	R6.9.4	06-土-039	本田ポンプ所放流きょ吐口耐震補強工事	済み
6-135	北部	R6.9.12	06-土-013	台東区花川戸一丁目、豊島区上池袋一丁目付近管路耐震化工事	済み
6-136	森セ	R6.8.20	06-設-003	勝島ポンプ所ほか4か所電源設備改良・補修工事	済み
6-137	森セ	R6.9.5	06-設-005	南部汚泥処理プラント工業計器設備改良・補修工事	済み
6-138	経理部	R6.9.19	06-設-045	北多摩一号水再生センター水処理電気設備再構築その2工事	済み
6-139	経理部	R6.9.19	06-設-047	令和6・7・8年度　無線通信情報管理設備工事	済み
6-140	経理部	R6.9.19	06-設-051	浮間水再生センター板橋坂下ポンプ室監視制御設備改良工事	済み
6-141	東二	R6.9.20	06-設-004	本田ポンプ所電気設備改良・補修工事	済み
6-142	西一	R6.9.2	06-設-007	落合水再生センターほか1か所脱臭設備補修工事	済み
6-143	経理部	R6.9.5	06-設-042	砂町水再生センターほか1か所脱臭設備補修工事	済み
6-144	北部	R6.9.12	06-設-003	湯島ポンプ所ほか1か所脱臭設備補修工事	済み
6-145	流域	R6.9.18	06-設-015	清瀬水再生センター脱臭設備補修工事	済み
6-146	経理部	R5.6.7	04-設早-044	南部汚泥処理プラント受返水設備補修工事	済み
6-147	経理部	R5.6.15	04-設早-068	南部汚泥処理プラントろ過設備改良工事	済み
6-148	森セ	R5.11.9	05-設-012	森ヶ崎水再生センター（東）消毒設備改良工事	済み
6-149	東二	R5.9.8	05-設-009	小管水再生センター消毒設備補修工事	済み
6-150	西一	R6.7.29	06-設-003	落合水再生センター繊維ろ過設備補修工事	済み

※備考欄「非対応」は、一部開示等の理由により情報提供に対応していない案件です。

東京都下水道局　工事設計書の情報提供リスト（令和6年度受付）

2026/11/27 更新

管理番号	契約部署	開札日	契約番号	工事件名	設置状況
6-151	経理部	R6.9.18	06-設-046	八王子水再生センターほか１か所水処理機械設備改良・補修工事	済み
6-152	東二	R6.2.27	05-土-029	国道14号境川橋架け替え工事に伴う光ファイバーケーブル移設その２工事	済み
6-153	森セ	R6.9.5	06-土-001	森ヶ崎水再生センター(西)導水きょ補修工事	済み
6-154	経理部	R6.9.10	06-土-044	加平ポンプ所放流きょ吐口耐震補強工事	済み
6-155	経理部	R6.10.3	06-土-054	森ヶ崎水再生センター（西）機械棟外１か所設備再構築に伴う建設及び耐震補強工事	済み
6-156	北部	R6.10.3	06-土-020	三河島水再生センター浅草系第二沈殿池越流樋改良工事	済み
6-157	経理部	R6.10.15	06-設-060	三河島水再生センター藍染ポンプ所ポンプ設備再構築その３工事	済み
6-158	経理部	R6.10.24	06-設-077	東雲ポンプ所雨水ポンプ設備１号改良工事	済み
6-159	北部	R6.5.24	05-設早-003	三河島水再生センター消毒設備補修工事	済み
6-160	南部	R6.7.22	07-土-018	矢口ポンプ所消毒設備補修工事	済み
6-161	西一	R6.7.29	06-設-004	城南河川清流復活事業施設滅菌設備補修工事	済み
6-162	中部	R6.8.30	06-設-005	芝浦水再生センター臭素設備補修工事	済み
6-163	経理部	R6.8.22	06-土-030	田柄川幹線再構築その４工事	済み
6-164	経理部	R6.8.22	06-土-031	下赤塚幹線再構築その５工事	非対応
6-165	経理部	R6.8.22	06-土-032	戸山幹線再構築その７工事	非対応
6-166	経理部	R6.10.1	06-設-052	森ヶ崎水再生センター水処理機械設備補修工事	済み
6-167	東一	R6.10.1	06-設-015	砂町水再生センター急速ろ過設備補修工事	済み
6-168	経理部	R6.9.4	06-土-038	京王電鉄京王線連続立体交差事業に伴う世田谷区松原二丁目付近枝線工事	済み
6-169	経理部	R6.9.4	06-土-035	志村幹線再構築その５工事	非対応
6-170	流域	R6.10.3	06-設-021	浅川水再生センターほか1か所電源設備改良工事	非対応
6-171	流域	R6.10.3	06-設-019	浅川水再生センターほか1か所工業計器設備改良・補修工事	済み
6-172	流域	R6.9.26	06-設-014	多摩川上流水再生センターほか１か所工業計器設備改良・補修工事	済み
6-173	東二	R6.10.4	06-設-011	東小松川ポンプ所電源設備補修工事	済み
6-174	経理部	R6.10.8	06-設-053	東部汚泥処理プラント汚泥処理電気設備再構築その２工事	済み
6-175	西二	R6.10.10	06-設-015	みやぎ水再生センター監視制御設備改良その２工事	済み
6-176	経理部	R6.10.24	06-設-075	三河島水再生センター電気設備改良工事	済み
6-177	経理部	R6.10.24	06-設-072	三河島水再生センター藍染ポンプ所電気設備再構築その３工事	済み
6-178	東二	R6.10.25	07-設-013	中川水再生センターほか１か所計装設備改良・補修工事	済み
6-179	北部	R6.10.18	06-土-021	三河島水再生センター浅草系第一沈殿池流入渠防食整備工事	済み
6-180	経理部	R6.10.10	06-土-055	木場幹線再構築その２工事	済み

※備考欄「非対応」は、一部開示等の理由により情報提供に対応していない案件です。

東京都下水道局　工事設計書の情報提供リスト（令和6年度受付）

2026/11/27 更新

管理番号	契約部署	開札日	契約番号	工事件名	設置状況
6-181	経理部	R6.10.10	06-土-048	空堀川上流雨水幹線取水人孔設置工事	済み
6-182	西二	R6.10.10	06-土-018	練馬区南田中五丁目付近特殊人孔防食被覆補修工事	済み
6-183	中部	R6.10.25	06-土-018	千代田区内神田三丁目付近特殊人孔防食被覆補修工事	済み
6-184	東一	R6.10.29	06-土-014	江東区東陽六丁目付近人孔補修工事	済み
6-185	経理部	R4.12.21	07-設-008	渋谷区神山町、松濤一丁目付近管路耐震化その2工事（最終変更分）	済み
6-186	西二	R6.9.26	06-設-010	浮間水再生センターほか2か所脱臭設備補修工事	済み
6-187	東一	R6.10.1	06-設-013	有明水再生センターほか5か所脱臭設備補修工事	済み
6-188	東二	R6.10.4	06-設-010	中川水再生センター脱臭設備補修工事	済み
6-189	西二	R6.10.10	06-設-014	新河岸水再生センター脱臭設備補修工事	済み
6-190	西二	R6.10.10	06-設-011	みやぎ水再生センター脱臭設備補修工事	済み
6-191	南部	R6.10.15	06-設-002	東糀谷ポンプ所ほか4か所脱臭設備補修工事	済み
6-192	中部	R6.6.28	06-土-003	千代田区永田町一丁目、霞が関一丁目付近管路耐震化工事	済み
6-193	経理部	R6.10.30	06-設-082	南部下水道事務所ほか1か所泡消火設備改修工事	済み
6-194	西二	R6.10.10	06-設-013	新河岸水再生センター電源設備補修工事	済み
6-195	東二	R6.10.4	06-設-008	新小岩ポンプ所照明設備改良工事	済み
6-196	東二	R6.10.4	06-設-007	葛西水再生センター電気設備補修工事	済み
6-197	経理部	R6.10.3	06-設-062	江戸川出張所分電盤改修工事	済み
6-198	経理部	R6.10.1	06-設-043	吾嬬第二ポンプ所電気設備その11工事	済み
6-199	経理部	R6.8.29	06-設-040	羽田ポンプ所ほか1か所電気設備改良・補修工事	済み
6-200	北部	R6.8.22	06-設-002	日本堤ポンプ所ほか2か所電源設備補修工事	済み
6-201	西二	R6.11.7	06-土-022	北区王子本町二丁目付近外人孔防食被覆補修工事	済み
6-202	経理部	R6.11.20	06-土-077	中央区日本橋蛎殻町一丁目、日本橋人形町一丁目付近管路耐震化工事	済み
6-203	経理部	R6.10.3	06-土-049	北多摩一号水再生センター汚泥処理設備再構築に伴う場内整備工事	済み
6-204	経理部	R6.11.14	06-土-071	足立区西新井五丁目、葛飾区新小岩一丁目付近管路耐震化工事	済み
6-205	経理部	R5.12.22	05-土-081	江戸川区松島二丁目、葛飾区立石六丁目付近管路耐震化工事（第2回変更分）	済み
6-206	北部	R3.10.26	03-土-070	荒川区町屋六、七丁目付近再構築工事（最終変更分）	済み
6-207	東一	R6.9.17	06-設-011	砂町水再生センター沈砂池機械設備補修工事	済み
6-208	東二	R6.10.4	06-設-009	梅田ポンプ所本館沈砂池機械設備補修工事	済み
6-209	経理部	R6.10.15	06-設-068	葛西水再生センター雨水貯留池分水扉改良工事	済み
6-210	東一	R6.3.26	05-土早-003	墨田区文花二丁目付近外管きょ補修工事（最終変更分）	済み

※備考欄「非対応」は、一部開示等の理由により情報提供に対応していない案件です。

東京都下水道局　工事設計書の情報提供リスト（令和6年度受付）

2026/11/27 更新

管理番号	契約部署	開札日	契約番号	工事件名	設置状況
6-211	経理部	R6.2.29	05-土-107	中野区丸山一丁目、杉並区堀ノ内一丁目付近管路耐震化工事（第3回変更分）	済み
6-212	南部	R6.6.17	06-土-004	目黒区東が丘一丁目付近外人孔上部補修工事（最終変更分）	済み
6-213	経理部	R6.11.20	06-土-078	港区港南四丁目、海岸一丁目付近管路耐震化工事	済み
6-214	経理部	R3.3.3	02-土-131	芝浦水再生センター主ポンプ棟建設その6工事	済み
6-215	東二	R6.11.8	06-設-017	小菅水再生センター電源設備改良工事	済み
6-216	経理部	R6.11.21	06-設-099	南多摩水再生センターほか2か所監視制御設備改良・補修工事	済み
6-217	中部	R6.11.22	06-設-010	桜橋第二ポンプ所ほか1か所監視制御設備改良工事	済み
6-218	森セ	R6.12.5	06-設-011	森ヶ崎水再生センターほか1か所工業計器設備改良・補修工事	済み
6-219	経理部	R6.9.4	06-土-037	新宿区新宿二丁目、中野区東中野一丁目付近管路耐震化工事（第1回変更分）	済み
6-220	東二	R6.11.22	06-土-022	葛西水再生センター汚泥濃縮槽4号防食整備工事	済み
6-221	経理部	R6.12.4	06-土-084	舎人公園外周道路整備事業に伴う足立区古千谷二丁目、西伊興三丁目付近枝線工事	済み
6-222	森セ	R6.12.5	06-土-003	森ヶ崎水再生センター(東)ろ過設備基礎工事	済み
6-223	東一	R6.10.29	06-設-022	砂町水再生センター汚泥処理施設脱臭設備補修工事	済み
6-224	東二	R6.11.8	06-設-019	小菅水再生センターほか1か所脱臭設備補修工事	済み
6-225	森セ	R6.11.21	06-設-010	南部汚泥処理プラント脱臭設備補修工事	済み
6-226	中部	R6.2.9	06-土-003	千代田区霞が関一丁目、港区西新橋一丁目付近管路耐震化工事（最終変更分）	済み
6-227	経理部	R6.8.22	06-設-038	清瀬水再生センター阻水扉設備改良工事	済み
6-228	経理部	R6.8.29	06-設-039	落合水再生センター南第二沈殿池9号機械設備更新工事	済み
6-229	経理部	R6.10.8	06-設-057	鮫洲ポンプ所沈砂池機械設備補修工事	済み
6-230	経理部	R6.10.15	06-設-069	浮間水再生センター第一沈殿池機械設備北系3号更新工事	済み
6-231	経理部	R6.10.24	06-設-076	千住ポンプ所沈砂池機械設備補修工事	済み
6-232	経理部	R6.10.31	06-設-079	三河島水再生センター浅草系北汚泥管改良工事	済み
6-233	経理部	R6.11.14	06-設-086	北多摩二号水再生センターほか1か所ポンプ設備改良・補修工事	済み
6-234	経理部	R6.11.21	06-設-097	雑色ポンプ所沈砂池機械設備改良・補修工事	済み
6-235	経理部	R6.11.28	06-設-101	北多摩二号水再生センター水処理機械設備改良・補修工事	済み
6-236	中部	R6.8.30	06-設-004	芝浦水再生センター中央系旧第二沈殿池機械設備補修工事	済み
6-237	東一	R6.9.3	06-設-010	砂町水再生センター東陽系スカム処理設備補修工事	済み
6-238	東一	R6.10.1	06-設-014	東部汚泥処理プラント汚泥槽機械設備補修工事	済み
6-239	東一	R6.10.15	06-設-019	台場その1ポンプ所ほか1か所破砕機設備補修工事	済み
6-240	東二	R6.10.25	06-設-013	中川水再生センター沈砂池機械設備補修工事	済み

※備考欄「非対応」は、一部開示等の理由により情報提供に対応していない案件です。

東京都下水道局　工事設計書の情報提供リスト（令和6年度受付）

2026/11/27 更新

管理番号	契約部署	開札日	契約番号	工事件名	設置状況
6-241	経理部	R6.11.7	06-設-071	葛西水再生センター汚泥脱水設備再構築その４工事	済み
6-242	経理部	R6.10.1	06-設-044	東部汚泥処理プラント汚泥濃縮設備再構築工事	済み
6-243	西二	R6.12.19	06-設-019	王子ポンプ所ほか1か所消防設備改良工事	済み
6-244	西二	R6.12.19	06-設-021	志村ポンプ所電気設備改良・補修工事	済み
6-245	南部	R6.12.16	06-設-003	雑色ポンプ所ほか1か所消防設備改良工事	済み
6-246	西二	R6.12.5	06-設-018	浮間水再生センター電気設備補修工事	済み
6-247	経理部	R6.12.5	06-設-091	森ヶ崎水再生センター発電設備再構築その４工事	済み
6-248	東一	R6.11.26	06-設-025	東部汚泥処理プラント汚泥焼却電気設備補修工事	済み
6-249	西一	R6.11.18	06-設-012	落合水再生センターほか1か所自動火災報知設備改良工事	済み
6-250	流域	R6.11.13	06-設-024	北多摩二号水再生センター無停電電源設備補修工事	非対応
6-251	森セ	R6.11.7	06-設-007	南部汚泥処理プラント電源設備補修工事	済み
6-252	経理部	R6.11.14	06-設-087	三河島水再生センター浅草系北反応槽1号散気設備改良工事	済み
6-253	経理部	R6.3.7	05-設早-002	森ヶ崎水再生センター（東）汚泥消化槽機械設備再構築工事	済み
6-254	経理部	R5.8.31	05-設-053	南多摩水再生センター反応槽機械設備再構築工事	済み
6-255	経理部	R6.11.27	06-土-069	足立区千住関屋町付近枝線工事	済み
6-256	経理部	R7.1.7	06-設-115	芝浦ポンプ所ほか2か所工業計器設備改良工事	済み
6-257	経理部	R7.1.9	06-設-124	砂町水再生センター監視制御設備改良工事	済み
6-258	経理部	R7.1.9	06-設-125	新河岸水再生センター監視制御設備改良工事	済み
6-259	経理部	R7.1.14	06-設-120	六郷ポンプ所電気設備改良・補修工事	済み
6-260	経理部	R6.7.24	06-土-022	浜川ポンプ所整備その２工事	済み
6-261	経理部	R6.7.24	06-土-022	浜川ポンプ所整備その２工事（最終変更分）	済み
6-262	経理部	R6.2.21	05-土-100	足立区梅島一丁目、葛飾区金町五丁目付近管きょ改良工事（￥34,188,000.-減額変更分）	済み
6-263	経理部	R6.12.6	06-土-074	八王子水再生センター汚泥焼却設備再構築に伴う建設工事	済み
6-264	経理部	R6.11.7	06-土-068	王子第二ポンプ所建設その６工事	済み
6-265	経理部	R6.12.10	06-土-087	九品仏幹線再構築その８工事	済み
6-266	経理部	R6.12.23	06-土-091	砂町水再生センター分水槽流入渠防食整備その２工事	済み
6-267	経理部	R6.3.6	05-土-119	熊の木雨水幹線再構築その４工事（第2回変更分）	済み
6-268	経理部	R7.1.23	06-土-092	芝浦水再生センター主ポンプ棟建設その７工事	非対応
6-269	東二	R6.8.23	06-土-012	葛飾区西新小岩五丁目付近外人孔上部補修工事（最終変更分）	済み
6-270	西一	R6.12.13	06-土-014	杉並区荻窪二丁目付近吐口補修工事	済み

※備考欄「非対応」は、一部開示等の理由により情報提供に対応していない案件です。

東京都下水道局　工事設計書の情報提供リスト（令和6年度受付）

2026/11/27 更新

管理番号	契約部署	開札日	契約番号	工事件名	設置状況
6-271	西一	R6.12.13	06-土-014	杉並区荻窪二丁目付近吐口補修工事（令和7年2月3日変更分）	済み
6-272	経理部	R7.1.23	06-土-095	森ヶ崎水再生センター（東）汚泥消化槽設備再構築に伴う建設及び耐震補強工事	非対応
6-273	経理部	R7.1.23	06-土-099	台東区上野六丁目、千代田区神田松永町付近管路耐震化工事	済み
6-274	経理部	R7.1.23	06-土-096	落合水再生センター砂ろ過設備再構築に伴う建設及び耐震補強工事	済み
6-275	経理部	R6.3.6	05-土-119	熊の木雨水幹線再構築その４工事（第3回変更分）	済み
6-276	東一	R7.2.4	06-土-025	有明水再生センター水処理施設補修工事	済み
6-277	第二基幹	R7.2.18	06-土-005	浮間水再生センター（右岸）管理用地環境整備その２工事	非対応
6-278	経理部	R6.3.8	05-土-123	板橋区大和町、本町付近再構築工事（最終変更分）	済み
6-279	経理部	R7.2.19	06-土-111	台東区東上野一、二丁目付近再構築工事	非対応
6-280	経理部	R7.2.13	06-土-109	みやぎ水再生センター汚泥貯留槽３－１号防食整備工事	済み
6-281	第一基幹	R7.1.9	06-土-003	宮城幹線接続その2工事	済み
6-282	経理部	R7.3.6	06-土-123	品川区東五反田五丁目、大田区蒲田四丁目付近管路耐震化工事	済み
6-283	中部	R7.2.21	06-土-023	芝浦水再生センター西系第一沈殿池ほか1か所防食整備工事	済み
6-284	経理部	R7.3.6	06-設-131	青海その2ポンプ所ほか8か所照明設備改良工事	済み
6-285	経理部	R7.2.27	06-土-116	港区新橋二、三丁目付近管路耐震化工事	済み
6-286	東二	R7.2.21	06-設-032	新宿ポンプ所ほか2か所電源設備補修工事	済み
6-287	東二	R7.2.21	06-設-029	中川水再生センターほか1か所電気設備改良工事	済み
6-288	中部	R7.2.21	06-設-013	芝浦水再生センター放流ポンプ高圧電動機設備補修工事	済み
6-289	南部	R7.2.17	06-設-004	矢口ポンプ所自動火災報知設備改良工事	済み
6-290	西一	R7.2.10	06-設-015	中野水再生センター主ポンプ棟消火設備改良工事	済み
6-291	東一	R7.2.4	06-設-031	小松川ポンプ所発電用ディーゼル機関設備補修工事	済み
6-292	中部	R6.10.11	06-土-015	中央区日本橋馬喰町一丁目付近外人孔上部補修工事（最終変更分）	済み
6-293	経理部	R7.2.27	06-土-119	北区王子二、四丁目付近枝線工事	非対応
6-294	西一	R6.11.5	06-土-020	杉並区上井草三丁目、中野区白鷺二丁目付近管路耐震化工事	済み
6-295	東一	R7.2.4	06-土-023	墨田区堤通二丁目、江東区南砂三丁目付近管路耐震化工事	済み
6-296	西一	R7.2.10	06-土-031	新宿区西早稲田三丁目、杉並区下高井戸一丁目付近管路耐震化工事	済み
6-297	経理部	R7.1.7	06-土-089	砂町水再生センター揚陸桟橋建設工事	済み
6-298	経理部	R7.2.27	06-土-104	世田谷区中町四、五丁目付近枝線工事	済み

※備考欄「非対応」は、一部開示等の理由により情報提供に対応していない案件です。