番号	3–1-	-2 是	長題	都心部の腐食環境下にある	る長大伏越	し幹線管渠の計画的な防食・清掃
内 容		第二低段幹線は、都心部を縦断する幹線管渠で、上流のポンプ所より 5 万 m3/目の汚水が流入している。設置後 20 年が経過したところだが、長大伏越し(管径 2.8m、土被り23.6m、延長約 750m)の区間では、高濃度の硫化水素や可燃性ガスが発生し、上・下流人孔の腐食が顕著になってきた。このため、同区間の防食及び清掃を計画的に進めている。本稿では、その概要と取組状況を報告する。具体的には、発生ガスの対策、吊り足場の設置、乾季に限定した施工などを考慮し、複数年での分割施工を計画した。これまでに7年かけて、上・下流人孔の角落し新設と、腐食した人孔の断面修復・防食を行った。今後、伏越し区間の清掃・調査を進める。				
*	ワード	硫化水素、人孔腐食、長大伏越し、伏越し区間の清掃・調査				
処理	里区名	芝浦処理区			位置区分	管きょ
職和	重区分	土木			施策区分	腐食対策 防食対策
状態	態区分	維持管理			新規性	
実加	6年度	平成27年度~令和4年度			全体期間	平成27年度~令和4年度
担当	当部署	署 中部下水道事務所 お客さまサービス課 管路施設担当				 设担当
発	表	局内				
履	歴	局外 第 58 回 下水道研究発表会				
調了	至方法	直営調査				
関連	車情報					